MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

# CERTIFICADO
# VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

| Zona | 6 | Est. N° | 1 |
|---|---|---|---|

## INFORME DE INSPECCIÓN N° 26 000600013563640 OBLEA N° 263174417

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Conductor** | SERBRITOUR S.R.L. | | | **Titular** | SERBRITOUR S.R.L. |
| **Documento** | CUIT 30-71074046-8 | | | **Documento** | CUIT 30-71074046-8 |
| **Marca** | MERCEDES BENZ | | | **Dominio N°** | LWG706 |
| **Tipo** | VEHICULOS PESADOS | | | **Motor N°** | 651955W0006029 |
| **Modelo** | SPRINTER 515 CDI/C4325 | **Año** | 2012 | **Chasis N°** | 8AC906657DE067857 |
| **Resultado** | **APTO** | | | **Cert. GNC** | |
| APTO PARA CIRCULAR HASTA 21/11/2026 | | | | | |
| **Clasificación** | TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS | | | | |

## DEFICIENCIAS OBSERVADAS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | DEFECTOS DL | DEFECTOS DG |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Tiempos: | H. INGR.: | 07:31:02 | H. EGR.: | 07:47:41 | TTL: | 00:08:46 | TTE: | 00:16:39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**OBSERVACIONES**

**USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $175136,92**

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

**FECHA:** 22/05/2026

#D:0

# ES OBLIGATORIO LA PORTACIÓN DEL PRESENTE INFORME DE INSPECCIÓN PARA LA CIRCULACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA

Puede solicitar turno en **vtv.gba.gob.ar**

Consultas por Whatsapp al **+549221 6387367** o vía mail a **usuariosvtv@transporte.gba.gob.ar**

## AMPLITUD DE PLAZO PARA LA VERIFICACIÓN

Para comodidad del usuario se podrá efectuar la verificación dentro de los 30 días anteriores a la fecha de vencimiento de la verificación anterior. En tal caso, la fecha de la siguiente verificación se fijará de acuerdo con el último dígito de chapa patente o a partir de la fecha de vencimiento de la verificación anterior, dependiendo ello al tipo y uso de su vehículo.

## ¿QUÉ DOCUMENTACIÓN RECIBIRÁ UD. UNA VEZ CUMPLIDA LA INSPECCIÓN TÉCNICA CON RESULTADO "APTO"?

- Oblea Autoadhesiva adherida obligatoriamente en un lugar visible del parabrisas.
- Informe de Inspección.

## ¿QUÉ DOCUMENTACIÓN RECIBIRÁ UD. UNA VEZ CUMPLIDA LA INSPECCIÓN TÉCNICA CON RESULTADO "RECHAZADO" O "CONDICIONAL"?

- Informe de Inspección.

## ¿QUÉ DOCUMENTACIÓN DEBERÁ LLEVAR PARA CIRCULAR EN LA VÍA PÚBLICA?

Además de la documentación exigida por la legislación vigente, deberá llevar

- Oblea Autoadhesiva adherida al parabrisas.
- Informe de Inspección.

No es obligación del personal de las plantas la remoción de las obleas vencidas.

## ¿QUÉ DEBERÁ HACER EN CASO DE PÉRDIDA O EXTRAVÍO DEL INFORME DE INSPECCIÓN Y/O DESTRUCCIÓN DE LA OBLEA AUTOADHESIVA?

En tales casos deberá efectuar la denuncia correspondiente y solicitar en la misma planta donde se efectuó la revisión, la reposición del documento (en caso de destrucción de la oblea será requerida la presentación de la anterior en el estado en que se encuentre).

## ¿CUÁL PUEDE SER EL RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN TÉCNICA DE SU VEHÍCULO?

| | | |
|---|---|---|
| 1 | APTO | Vehículo aprobado. En caso de tener observaciones, las mismas deberán ser subsanadas, pero no es necesario volver a la planta para una reverificación. |
| 2 | CONDICIONAL | Podrá circular durante el plazo informado. Dentro de este período deberá efectuar la reverificación del vehículo, la que de ser satisfactoria le otorgará un plazo de vigencia a partir de la fecha de la primera verificación. |
| 3 | RECHAZADO | No podrán circular hasta no haber efectuado la reverificación con resultado "Apto o Condicional" la que le otorgará un plazo de vigencia a partir de la fecha de la primera verificación. |

El resultado de la inspección determinará (en el instante en que se realiza la Verificación Técnica) el estado del vehículo y su aptitud para circular por la vía pública.

## ABREVIATURAS

| | |
|---|---|
| **DL:** Defecto leve. | **DG:** Defecto grave. |
| **TTL:** Tiempo total del vehículo en línea de inspección (minutos). | **TTE:** Tiempo total de espera del usuario (minutos). |
| **H. INGR.:** Hora registrada del ingreso del usuario. | **H. EGR.:** Hora registrada de egreso del usuario. |

## CONTROLES EN LA VÍA PÚBLICA

Los concesionarios del servicio V.T.V. realizarán inspecciones en calles y caminos de la Provincia, asistidos por la Autoridad competente (Policía de la Pcia. de Bs. As., Agentes Municipales), con el objeto de detectar y sancionar a los vehículos que no posean la V.T.V. válida, o a los que teniéndola, no conservaran el mismo nivel técnico que mostraba el vehículo en el momento de realizarse la verificación con resultados positivos.

## PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

"El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley N° 25.326. - La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Órgano de Control de la Ley N° 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre la protección de datos personales".

**Seguinos en nuestras redes VTV PBA**

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
VERIFICACION TECNICA VEHICULAR
AUTOTRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS

Zona Nº 6

Estación Nº 1

| EMPRESA | LINEA | INTERNO | DOMINIO | INFORME |
|---|---|---|---|---|
| SERBRITOUR S.R.L. | | | LWG706 | 3563640 |

## DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS

**1) DIMENSIONES EXTERIORES**
LARGO TOTAL 1300mm
ANCHO TOTAL 2480mm
ALTURA TOTAL 2980mm
DISTANCIA ENTRE EJES 7,60m

**2) DIMENSIONES INTERIORES**
ALTURA EN PASILLO PISO BAJO 1,90m
ALTURA EN PASILLO PISO ALTO _____

**3) DISTANCIA ENTRE ASIENTOS**
DISTANCIA 0,70m

**4) TACOGRAFO**
MARCA RUTATRON
Nº RL13384

NO POSEE ☐

**5) ASIENTOS**
RESPALDO FIJO ☐
RESPALDO RECLINABLE ☒
CAPACIDAD 49+1

**6) TIPO DE SERVICIO**

| | |
|---|---|
| URBANO | ☐ |
| SUBURBANO | ☐ |
| MEDIA DISTANCIA | ☐ |
| EXCURSION CATEGORIA B | ☐ |
| EXCURSION CATEGORIA A | ☐ |
| LARGA DISTANCIA | ☐ |
| ESPECIALIZADO | ☒ |
| SERVICIO EJECUTIVO | ☐ |
| ESCOLAR | ☐ |

**7) POSEE**

| | |
|---|---|
| BAR | ☐ |
| MINIBAR | ☐ |
| CALEFACCION | ☒ |
| AIRE ACONDICIONADO | ☒ |
| BAÑO | ☐ |
| VIDEO | ☐ |

OTROS _____

**8) MATAFUEGOS**
CANTIDAD 1 (UNO)
CAPACIDAD 5 Kg

TIENE CINTURONES

| DETALLES | SI | NO |
|---|---|---|
| Asientos, altura de banqueta min. 0,4 mts., max. 0,45 mts. | X | |
| Asientos, ancho útil un pasajero min. 0,40 mts. | X | |
| Asientos, ancho útil dos pasajeros min. 0,85 mts. | X | |
| Asientos, profundidad min. 0,40 mts. | X | |
| Asientos, altura mínima respaldo 0,50 mts. URBANA, SUBURBANA Y MINIBUS | X | |
| Asientos, altura mínima respaldo 0,75 mts. EJECUTIVO | | |
| Asientos, altura mínima respaldo 0,65 mts. MEDIA Y LARGA DISTANCIA | | |
| Reclinación de Asientos mínima 10º, máxima 45º. LARGA DISTANCIA | | |
| Asientos, ancho de banquetas entre apoyabrazos mínimo 0,50 mts. EJECUTIVO | | |
| Asientos, ancho de respaldo entre apoyabrazos mínimo 0,62 mts. EJECUTIVO | | |
| Asientos, ancho de apoyabrazos mínimo 0,06 mts. EJECUTIVO | | |
| Asientos, separación entre apoyabrazos mínima 0,01 mts. EJECUTIVO | | |
| Asiento, paso mínimo 1,24 mts. EJECUTIVO | | |
| Reclinación de Asientos máximo 55º EJECUTIVO | | |
| Salidas de Emergencia en coche tres puertas, ninguno | | |
| Salidas de Emergencia en coche dos puertas, dos | X | |
| Salidas de Emergencia en coche una puerta, cuatro | | |
| Dimensiones de emergencia 2 x 1,30 x 0,45 ó 4 x 0,75 x 0,45 mts. MINIBUS | | |
| Salida de Techo 0,45 x 0,45 mts. MINIBUS DE LARGA DISTANCIA | | |
| Bodega 0,1 m³ por asiento LARGA DISTANCIA | | |
| Motor trasero Modelos 94 y posteriores | | |
| Suspensión neumática Modelos 94 y posteriores | | |
| Caja automática Modelos 94 y posteriores (URBANO) | | |

**OBSERVACIONES**

Sdo. JEFE DE PLANTA
JULIO A. CURA

FIRMA USUARIO

FIRMA RESPONSABLE DE PLANTA