MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. Nº 1

INFORME DE INSPECCIÓN Nº 26 000600013563980

OBLEA Nº 263174447

Conductor	SERGIO BELINGERI			Titular	SERGIO BELINGERI
Documento	DNI 24448129			Documento	DNI 24448129
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	GVO223
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	904965UO745739
Modelo	BMO390	Año	2008	Chasis Nº	8AB3900548A132349
Resultado	APTO			Cert. GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 23/11/2026					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
04.04.050	SISTEMA DE FRENOS-FRENO DE SERVICIO: EFICACIA-EFICACIA FRENO DE SERVICIO INSUFICIENTE: (41)%. SUMA FUERZAS POR EJE: (13.200)/(20.680)/(%3)/(%4) KNW. PESO (8410) KGS.		

Tiempos:	H. INGR.: 12:12:37	H. EGR.: 12:54:39	TTL: 00:39:50	TTE: 00:42:02

USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $87351,88

OBSERVACIONES

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 22/05/2026

#D:1

Página 1

ORIGINAL

Impreso: 22/05/2026