MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona	Est. N°
6	1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 26 000600013559155 R

OBLEA N° 263174169

Conductor	MARIA ARAGON			Titular	NORTHBUS S.R.L.
Documento	DNI 30325667			Documento	CUIT 30-70825832-2
Marca	AGRALE			Dominio N°	FWF907
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor N°	30809950
Modelo	MT12.0LE	Año	2006	Chasis N°	9BYC37X157C000204
Resultado	APTO			Cert. GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 03/09/2026					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
04.06.050	SISTEMA DE FRENOS-FRENO DE SERVICIO: FUNCIONAMIENTO OTROS EJES-DESEQUILIBRIO EXCESIVO DE FRENOS EN (2) EJE:(36)%. FUERZAS IZQ./DCH. (11.300)/(17.780) KNW.		
09.11.003	ESTADO GENERAL DEL VEHICULO-PERDIDAS DE FLUIDOS AL PAVIMENTO: PERDIDAS DE ACEITE CARTER/MOTOR/TRANSMISION		
11.03.002	SEGURIDAD Y EMERGENCIA-OTROS: VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA		

Tiempos:	H. INGR.:	H. EGR.:	TTL:	TTE:
	10:30:51	10:34:05	00:03:02	00:03:14

OBSERVACIONES

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 13/05/2026

ORIGINAL

Impreso: 13/05/2026

#D:3