

MS W-0192309

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA/ AUTENTICAÇÃO ELETRONICA: 1Yps3wWd6

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO:	TRANSPORTE LOS PRIMOS S.R.L
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 30685493892
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	RUTA NACIONAL 177 KM 2.50 0
04 CIUDAD/ MUNICIPIO:	VILLA CONSTITUCIÓN
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	2919
06 TELEFONO/ TELEFONE:	3400415801
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	-
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	SANTA FE
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	AE752QO
10 REGISTRO / RENAVAM:	A783401
11 AÑO / ANO:	2021
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEICULO:	N3
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	27/04/2026
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROVAÇÃO:	27/04/2026
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	27/04/2027
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	C.I.V.E.S.A.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CODIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	100-077
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. FAUSTO DANIEL DE LARROSA
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	53917(C.I.P. B.A.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

20 ALTURA / ALTURA:	3.30 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2.55 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	6.95 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	VOLKSWAGEN
24 MODELO/ MODELO:	COSTELLATION 25.360
25 NUMERO/ NUMERO:	9536R8278NR000447
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1S-2D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	24000
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	36698434
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*):	GAS OIL
34 POTENCIA / POTÊNCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEÍCULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CF CI CPG CMG CP
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEÍCULO:	CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	CONTINENTAL
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	10233888

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
FCM Nº: 4960594
Nro. de ICM: 371054
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 1115.0

ORIGINAL

CEROUNONUEVEDOSTRESCERONUEVE

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	De Larrosa, Fausto	Ing. De Larrosa, Fausto Daniel Mat. Nº: 53917(C.I.P. B.A.)

Certificado: W-192309

MERCOSUR



RTO

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

Línea de Insp

PASAJEROS (--------)	VTJL (--------)	PARTICULAR (-			
FECHA 27/04/2026	HORA HI: 13:16 / HF: 13:40	Nro. 077			

ON DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TRANSPORTE LOS PRIMOS S.R.L

DOMINIO AE752QO

MARCA	MODELO	NU
VOLKSWAGEN	COSTELLATION 25.360	9536R8278I
VOLKSWAGEN	CUMMINS 6CTAA	36698434
CONTINENTAL		10233888

TACOGRAFO	
LIMITADOR	No
CARROCERIA	



1Yps3wWd6g

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art.34)	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRT)	CAMION TRACTOR C/DORMITORIO C/PLATO
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
	FECHA 27/04/2026	HORA HI: 13:16 / HF: 13:40	Nro. **077-01122354**

USO DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TRANSPORTE LOS PRIMOS S.R.L	DOMINIO **AE752QO**	AÑO 2021

MARCA	MODELO	NÚMERO
VOLKSWAGEN	COSTELLATION 25.360	9536R8278NR000447
VOLKSWAGEN	CUMMINS 6CTAA	36698434
TACOGRAFO CONTINENTAL		10233888
RETARDADOR No	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
CARROCERIA -	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -
-		

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BASCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	4392	12.5	13.4	6.72	60.11
2	2621	5.98	6.23	4.01	47.49
3	2360	5.4	5.23	3.15	45.91
4					
TOTAL	9373				53.01
FRENO ESTAC. 2	9914	9.11	7.85	13.83	17.44

GASES			
BACHARACH		OPACIDAD 0.51	
CO(%)		HC(ppm)	
NOX			
RUIDO			
EXT. ESCAPE	84.7 dBA		
INT. PASAJE	MOT. 3/4		
INT. CABINA	MOT. 3/4	RAL.	
DERIVA	-0.56	(m/Km.	

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima (COLOCAR CIRCULO DE VELOCIDAD ATRAS)

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	De Larrosa, Fausto	Ing. De Larrosa, Fausto Daniel Mat. Nº: 53917(C.I.P. B.A.)

Certificado: W-192309