


RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA/ AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA: 4GxoLUe5fL

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

| | |
|---|---|
| 01 TITULAR/ PROPIETARIO: | TRANSPORTE CANGIALOSI S.A.S. |
| 02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: | CUIT 30716423839 |
| 03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: | NICOLAS SERPA 1539 |
| 04 CIUDAD/ MUNICIPIO: | RODEO DEL MEDIO |
| 05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): | 5529 |
| 06 TELEFONO/ TELEFONE: | 2 |
| 07 E-MAIL/ E-MAIL(*): | - |
| 08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: | MENDOZA |
| 09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: | LKP971 |
| 10 REGISTRO / RENAVAM: | B92967 |
| 11 AÑO / ANO: | 2012 |
| 12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: | O4 |
| 13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: | 15/05/2026 |
| 14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: | 15/05/2026 |
| 15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: | 15/11/2026 |
| 16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: | REVITE S.A. |
| 17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: | 080-017 |
| 18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO: | ING. LUIS ALBERTO CALDERON |
| 19 N° DE REGISTRO/ N° DE REGISTRO: | 7258 CAT "A" (MENDOZA) |
| FIRMA RESP. TECNICO / ASSINATURA RESP. TÉCNICO: | |

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

**DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO**

| | |
|---|---|
| ALTURA / ALTURA: | 3.00 m. |
| ANCHO / LARGURA: | 2.60 m. |
| LARGO / COMPRIMENTO: | 14.60 m. |

**CHASIS BASTIDOR/ CHASSI**

| | |
|---|---|
| MARCA / MARCA: | HERMANN |
| MODELO/ MODELO: | S.BV.3E.67 |
| NUMERO/ NUMERO: | 8EHSBV3E0CA000611 |
| CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: | 3 |
| TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): | 1D-2D |
| TARA / TARA (*): | - |
| PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: | 28500 |
| CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): | - |
| CMT / CMT (*): | - |

**MOTOR** / MOTOR

| | |
|---|---|
| NUMERO / NÚMERO (*): | - |
| COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): | - |
| POTENCIA / POTENCIA(*): | - |

**PARA VEHICULOS DE PASAJEROS** / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS

| | |
|---|---|
| MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: | - |
| CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: | - |
| TIPO/ TIPO: | - |
| CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: | - |

**PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA**

| | |
|---|---|
| CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: | CF CP CPG CI CMG |
| TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: | SEMIRREMOLQUE |
| TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: | CA-PC (CAJA ABIERTA - PORTACONTENEDOR) |

**TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD**/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

| | |
|---|---|
| MARCA/ MARCA (*): | - |
| NUMERO/ NÚMERO (*): | - |

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
FCM Nº: 5009222
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

ORIGINAL

CERONUEVESIETECEROUNOUNOCINCO

*070101(L) Sistema Eléctrico > Instalación Eléctrica - Cableado y Fusibles > Defectos en conexiones, aislación, sujeción*

*10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada*

| RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | INSPECTOR | FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO |
|---|---|---|
| **Apto** | Rubino Cortez, Jorge L. | Ing. Calderon , Luis Alberto<br>Mat. Nº: 7258 CAT "A" (MENDOZA) |



**Certificado: V-970115**