Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
2su5UiDbYR

Serie W

CERTIFICADO Nº 0043237

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97

01 TITULAR / PROPIETARIO:	CHIVILISCO HECTOR SALVADOR
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 23111033919
03 DOMICILIO / ENDEREÇO:	LA PAZ 1488
04 CIUDAD / MUNICIPIO:	YERBA BUENA - MARCOS PAZ
05 CODIGO POSTAL / CEP(*):	4107
06 TELEFONO / TELEFONE:	1
07 E-MAIL / E-MAIL(*):	-
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / DF:	TUCUMAN
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	AH395ZR
10 REGISTRO / RENAVAM:	-
11 ANO / ANO:	2025
12 CATEG. VEHICULO / CATEGORIA VEÍCULO:	N3
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	05/05/2026
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	05/05/2026
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	05/05/2027
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	TECNICA CANIZARES S.R.L.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	120-059
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. JOSE RAMON TANA
19 N° DE REGISTRO / Nº DE REGISTRO:	28210(COPIT)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 ALTURA / ALTURA:	3.40 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	6.30 m.

CHASIS BASTIDOR / CHASSI

23 MARCA / MARCA:	SCANIA
24 MODELO / MODELO:	R500 A6X2
25 NUMERO / NUMERO:	+9BSR6X200++T4096109+
26 CANTIDAD DE EJES / QUANTIDADE DE EIXOS:	3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1S-2D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	24000
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	8483856
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*):	GAS OIL
34 POTENCIA / POTÊNCIA (*):	

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA / MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO / CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO / TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA / PARA VEÍCULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA / CLASSE DA CARGA:	CP CF CMG
40 TIPO DE VEHICULO / CLASSE DE VEÍCULO:	CAMION TRACTOR
41 TIPO DE CAJA / TIPO DE CAIXA:	TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD / REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA / MARCA (*):	-
43 NUMERO / NÚMERO (*):	-

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

FCM Nº: 4979075
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 795.0

Ing. JOSE RAMON TANA
M.P. 28210
REVISION TECNICA NACIONAL
RTO TUCUMAN

CEROCEROCUATROTRESDOSTRESSIETE

ORIGINAL

MERCOSUR

Ing. JOSE RAMON TANA
M.P. 28210
REVISION TECNICA NACIONAL
RTO TUCUMAN

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	Soria, Miguel Angel	Ing. Tana, Jose Ramon Mat. Nº: 28210(COPIT)

Certificado: W-043237

PLANILLA DE





2su5UiDbYR

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34)	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA /ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION

Ing. JOSE RAMON TANA
M.P. 28210
REVISION TECNICA NACIONAL
RTO 14CJMAN

DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Soria, Miguel Angel	Ing. Tana, Jose Ramon Mat. Nº: 28210(COPIT)

Certificado: W-043237

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 120-059	FECHA 05/05/2026	HORA HI: 11:57 / HF: 12:20	Nro. **059-01094980**

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: CHIVILISCO HECTOR SALVADOR	DOMINIO **AH395ZR**	AÑO 2025

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SCANIA	R500 A6X2	+9BSR6X200++T4096109+
MOTOR	SCANIA	R500 A6X2	8483856
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BASCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	6216	15.62	15.46	1.02	50.97
2	4409	10.96	10.61	3.19	49.87
3	2624	6.69	6.92	3.32	52.87
4					
TOTAL	13249				50.98
FRENO ESTAC. 2	13249	11.18	10.96	1.97	17.03

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 0.15
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO		
EXT. ESCAPE	89.0 dBA	
INT. PASAJE	MOT: 3/4	
INT. CABINA	MOT: 3/4	RAL
DERIVA	3.0	(m/Km)

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (fisura)

APTO

Ing. JOSE RAMON TANA
M.P. 28210
REVISION TECNICA NACIONAL
RTO TUCUMAN

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Soria, Miguel Angel	Ing. Tana, Jose Ramon Mat. Nº: 28210(COPIT)

Certificado: W-043237