

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad

Empresa Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado (Ley 24653, artículo 6 - Inscripción CNRT	Nro.: -

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34)	Nro -
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Escaneado con CamScanner

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
3t5XwP8A2F

Serie V

CERTIFICADO Nº 0971412

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒ X

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolucion GMC 75/97
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97

TITULAR/ PROPIETARIO	PRATS LUIS ALBERTO
RUT / CUIT / CNPJ / CPF	CUIT 20083258056
DOMICILIO/ ENDEREÇO	AV JUAN BAUTISTA ALBERDI N 2115
CIUDAD/ MUNICIPIO	SAN RAFAEL
CODIGO POSTAL/ CEP(*)	5600
TELEFONO/ TELEFONE	1
E-MAIL/ E-MAIL(*)	-
DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF	MENDOZA
MATRICULA / DOMINIO / PLACA	GPS529
REGISTRO / RENAVAM	B75996
AÑO / ANO	2007
CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEICULO	O4
FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	27/05/2026
FECHA DE EMISION / DATA DE APROVAÇÃO:	27/05/2026
FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	27/05/2027
CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO	EL TREBOL DE MENDOZA S.A.
CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	080-026
RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. FERNANDO GRASSO
Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO	7831

FERNANDO GRASSO (RESP. TECNICO ELECTROMECANICO)
FIRMA DEL RESPONSABLE TECNICO
ASSINATURA RESP TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

ALTURA / ALTURA:	3,10 m.
ANCHO / LARGURA:	2,60 m.
LARGO / COMPRIMENTO:	14,50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

MARCA / MARCA:	MALDONADO
MODELO/ MODELO:	SR-CA
NUMERO/ NUMERO:	8EMP135307S000355
CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*)	1D-2D
TARA / TARA (*)	-
PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	28500
CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*)	-
CMT / CMT (*)	-

MOTOR / MOTOR

NUMERO / NÚMERO (*)	-
COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*)	-
POTENCIA / POTENCIA (*)	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA	-
CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO	-
TIPO/ TIPO	-
CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CF CTE CMG CP
TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	SEMIRREMOLQUE
TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	CA-PC (CAJA ABIERTA - PORTACONTENEDOR)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE

MARCA/ MARCA (*)	-
NUMERO/ NUMERO (*)	-

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

FCM Nº: 5035425
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

EL TR... MENDOZA
2500
MENDOZA

ORIGINAL

CERONUEVESIETEUNOCUATROUNODOS

Escaneado con CamScanner





3mHzgPQbYh

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Unico de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, articulo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP -	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA /ACLARACION	CORRECCION EFECTUAD FIRMA /ACLARACION

Escaneado con CamScanner

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
3mHzgPQbY

Serie V

CERTIFICADO Nº 0860074

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TECNICA VEICULAR / CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒ X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97

1 TITULAR / PROPIETARIO	QUESADA ALEJANDRO MANUEL
2 RUT / CUIT / CNPJ / CPF	CUIT 20230676381
3 DOMICILIO / ENDEREÇO	AGUSTIN ALVAREZ Nº 865
4 CIUDAD / MUNICIPIO	SAN RAFAEL
5 CODIGO POSTAL / CEP (*)	5600
6 TELEFONO / TELEFONE	2604034231
7 E-MAIL / E-MAIL (*)	-
8 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF	MENDOZA
9 MATRICULA / DOMINIO / PLACA	KCT655
10 REGISTRO / RENAVAM	B4802
11 AÑO / ANO	2011
12 CATEG. VEHICULO / CATEGORIA VEICULO	N3
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO	06/01/2026
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO	06/01/2026
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO	06/01/2027
CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO	EL TREBOL DE MENDOZA S.A.
CODIGO CENTRO DE REVISION / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO	080-026
RESPONSABLE TECNICO / RESPONSAVEL TÉCNICO	ING. MAIRA FLORENCIA PENA
Nº DE REGISTRO / Nº DE REGISTRO	0005221(C.P.I.I.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEICULO

20 ALTURA / ALTURA	3.80 m.
21 ANCHO / LARGURA	2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO	6.70 m.

CHASIS BASTIDOR / CHASSI

23 MARCA / MARCA	MERCEDES BENZ
24 MODELO / MODELO	AXOR 2035 S
25 NUMERO / NUMERO	9BM958433BB770524
26 CANTIDAD DE EJES / QUANTIDADE DE EIXOS	2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*)	1S-1D
28 TARA / TARA (*)	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL	16500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*)	-
31 CMT / CMT (*)	-

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NUMERO (*)	457918U0956894
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*)	GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA (*)	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA / MARCA CARROÇARIA	-
36 CLASE DE SERVICIO / CLASSE DE SERVIÇO	-
37 TIPO / TIPO	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS	-

PARA VEHICULOS DE CARGA / PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA / CLASSE DA CARGA	CTE CI CMG CP CF
40 TIPO DE VEHICULO / CLASSE DE VEICULO	CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA / TIPO DE CAIXA	TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD / REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA / MARCA (*)	CONTINENTAL
43 NUMERO / NUMERO (*)	08191074

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

CM Nº: 4695307
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 600.0

ING. FLORENCIA PENA
ING. INDUSTRIAL
MATRICULA A.T.I.C.A.
EL TREBOL DE MENDOZA S.A.

EL TREBOL DE MENDOZA S.A.
AV. MORENO 2500
SAN RAFAEL - MENDOZA

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

MERCOSUR

ORIGINAL

CEROOCHOSEISCEROCEROSIETECUATRO

Escaneado con CamScanner

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA SI	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 080-026	FECHA 06/01/2026	HORA HI 13:14 / HF 14:03	Nro. 026-01086291

IDENTIFICACIÓN DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: QUESADA ALEJANDRO MANUEL		DOMINIO KCT655	AÑO 2011
MARCA	**MODELO**		**NUMERO**
CHASIS MERCEDES BENZ	AXOR 2035 S		9BM958433BB770524
MOTOR MERCEDES BENZ	457 LA		457918U0956894
TACOGRAFO CONTINENTAL LIMITADOR No			08191074
CARROCERIA -	TPE (PLATO DE ENGANCHE)		-
-	EXPTE. VTP -		PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BASCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.37
1	4732	12.98	12.64	2.62	55.19	CO(%)	HC(ppm)
2	3078	7.84	7.68	2.04	51.4	NOx	
3						**RUIDO**	
4						EXT. ESCAPE	87.0 dBA
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	7810				53.7	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL
FRENO ESTAC. 1	7810	10.3	11.2	8.04	28.06	DERIVA	5.9 (m/Km.)

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

APTO

EL TREBOL DE MENDOZA S.A.
AV. MORENO 2500
SAN RAFAEL - MENDOZA

M. FLORENCIA PEÑA
ING. INDUSTRIAL
MATRICULA A11469
EL TREBOL DE MENDOZA S.A

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	JOWSA, DUILIO	Ing. Peña Moira Florencia Mat. NV 000522 (C.P.I.I.)

Certificado: V-860074

Escaneado con CamScanner



PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 2

	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
	FECHA 27/05/2026	HORA HI: 09:02 / HF: 09:22	Nro. 026-01089953

CLASIFICACIÓN DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

PRATS LUIS ALBERTO

MARCA	MODELO	DOMINIO GPS529	AÑO 2007
CHASIS MALDONADO	SR-CA	NUMERO 8EMP135307S000355	
MOTOR -	-	-	
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA -	CA-PC (CAJA ABIERTA -	-	
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -	

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	3976	13.35	12.65	5.24	66.66	CO(%)	HC(ppm)
2	2738	6.9	7.1	2.82	52.12	NOX	
3	2900	10.74	9.3	13.41	70.44	RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	9614				63.66	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC. 2	9614	8.3	9.6	13.54	18.98	DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020603(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras > Mal estado de bujes

070603(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y señalización exterior - faros principales (luces altas y bajas) > Alineación incorrecta

070702(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Posición) > Ubicación incorrecta, fijación incorrecta

EL TREBOL DE MENDOZA S.A.
AV. MOFORT 2500
SAN RAFAEL - MENDOZA

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	Vega, Luciano A.	Ing. Grasso, Fernando NG. ELECTROMECANICO Mat. Nº: 7831 CAT "A" (MEN) FERNANDO F. GRASSO DIRECTOR TECNICO

Certificado: V-971412

Escaneado con CamScanner



* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad

Empresa Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado (Ley 24653, artículo 6 - Inscripción CNRT	Nro.: -

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34)	Nro -
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Escaneado con CamScanner

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
3t5XwP8A2F

Serie V

CERTIFICADO Nº 0971412

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒ X

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolucion GMC 75/97
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97

TITULAR/ PROPIETARIO	PRATS LUIS ALBERTO
RUT / CUIT / CNPJ / CPF	CUIT 20083258056
DOMICILIO/ ENDEREÇO	AV JUAN BAUTISTA ALBERDI N 2115
CIUDAD/ MUNICIPIO	SAN RAFAEL
CODIGO POSTAL/ CEP(*)	5600
TELEFONO/ TELEFONE	1
E-MAIL/ E-MAIL(*)	-
DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF	MENDOZA
MATRICULA / DOMINIO / PLACA	GPS529
REGISTRO / RENAVAM	B75996
AÑO / ANO	2007
CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEICULO	O4
FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	27/05/2026
FECHA DE EMISION / DATA DE APROVAÇÃO:	27/05/2026
FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	27/05/2027
CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO	EL TREBOL DE MENDOZA S.A.
CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	080-026
RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. FERNANDO GRASSO
Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO	7831

FERNANDO GRASSO (RESP. TECNICO ELECTROMECANICO)
FIRMA DEL RESPONSABLE TECNICO
ASSINATURA RESP TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

ALTURA / ALTURA:	3,10 m.
ANCHO / LARGURA:	2,60 m.
LARGO / COMPRIMENTO:	14,50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

MARCA / MARCA:	MALDONADO
MODELO/ MODELO:	SR-CA
NUMERO/ NUMERO:	8EMP135307S000355
CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*)	1D-2D
TARA / TARA (*)	-
PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	28500
CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*)	-
CMT / CMT (*)	-

MOTOR / MOTOR

NUMERO / NÚMERO (*)	-
COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*)	-
POTENCIA / POTENCIA (*)	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA	-
CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO	-
TIPO/ TIPO	-
CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CF CTE CMG CP
TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	SEMIRREMOLQUE
TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	CA-PC (CAJA ABIERTA - PORTACONTENEDOR)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE

MARCA/ MARCA (*)	-
NUMERO/ NUMERO (*)	-

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

FCM Nº: 5035425
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

EL TR... MENDOZA
2500
MENDOZA

ORIGINAL

CERONUEVESIETEUNOCUATROUNODOS

Escaneado con CamScanner





3mHzgPQbYh

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Unico de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, articulo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP -	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA /ACLARACION	CORRECCION EFECTUAD FIRMA /ACLARACION

Escaneado con CamScanner

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
3mHzgPQbY

Serie V

CERTIFICADO Nº 0860074

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TECNICA VEICULAR / CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒ X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97

1 TITULAR / PROPIETARIO	QUESADA ALEJANDRO MANUEL
2 RUT / CUIT / CNPJ / CPF	CUIT 20230676381
3 DOMICILIO / ENDEREÇO	AGUSTIN ALVAREZ Nº 865
4 CIUDAD / MUNICIPIO	SAN RAFAEL
5 CODIGO POSTAL / CEP (*)	5600
6 TELEFONO / TELEFONE	2604034231
7 E-MAIL / E-MAIL (*)	-
8 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF	MENDOZA
9 MATRICULA / DOMINIO / PLACA	KCT655
10 REGISTRO / RENAVAM	B4802
11 AÑO / ANO	2011
12 CATEG. VEHICULO / CATEGORIA VEICULO	N3
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO	06/01/2026
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO	06/01/2026
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO	06/01/2027
CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO	EL TREBOL DE MENDOZA S.A.
CODIGO CENTRO DE REVISION / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO	080-026
RESPONSABLE TECNICO / RESPONSAVEL TÉCNICO	ING. MAIRA FLORENCIA PENA
Nº DE REGISTRO / Nº DE REGISTRO	0005221(C.P.I.I.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEICULO

20 ALTURA / ALTURA	3.80 m.
21 ANCHO / LARGURA	2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO	6.70 m.

CHASIS BASTIDOR / CHASSI

23 MARCA / MARCA	MERCEDES BENZ
24 MODELO / MODELO	AXOR 2035 S
25 NUMERO / NUMERO	9BM958433BB770524
26 CANTIDAD DE EJES / QUANTIDADE DE EIXOS	2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*)	1S-1D
28 TARA / TARA (*)	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL	16500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*)	-
31 CMT / CMT (*)	-

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NUMERO (*)	457918U0956894
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*)	GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA (*)	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA / MARCA CARROÇARIA	-
36 CLASE DE SERVICIO / CLASSE DE SERVIÇO	-
37 TIPO / TIPO	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS	-

PARA VEHICULOS DE CARGA / PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA / CLASSE DA CARGA	CTE CI CMG CP CF
40 TIPO DE VEHICULO / CLASSE DE VEICULO	CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA / TIPO DE CAIXA	TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD / REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA / MARCA (*)	CONTINENTAL
43 NUMERO / NUMERO (*)	08191074

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

CM Nº: 4695307
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 600.0

ING. FLORENCIA PENA
ING. INDUSTRIAL
MATRICULA A.T.I.C.A.
EL TREBOL DE MENDOZA S.A.

EL TREBOL DE MENDOZA S.A.
AV. MORENO 2500
SAN RAFAEL - MENDOZA

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

MERCOSUR

ORIGINAL

CEROOCHOSEISCEROCEROSIETECUATRO

Escaneado con CamScanner

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA SI	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 080-026	FECHA 06/01/2026	HORA HI 13:14 / HF 14:03	Nro. 026-01086291

IDENTIFICACIÓN DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: QUESADA ALEJANDRO MANUEL		DOMINIO KCT655	AÑO 2011
MARCA	**MODELO**		**NUMERO**
CHASIS MERCEDES BENZ	AXOR 2035 S		9BM958433BB770524
MOTOR MERCEDES BENZ	457 LA		457918U0956894
TACOGRAFO CONTINENTAL LIMITADOR No			08191074
CARROCERIA -	TPE (PLATO DE ENGANCHE)		-
-	EXPTE. VTP -		PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BASCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.37
1	4732	12.98	12.64	2.62	55.19	CO(%)	HC(ppm)
2	3078	7.84	7.68	2.04	51.4	NOx	
3						**RUIDO**	
4						EXT. ESCAPE	87.0 dBA
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	7810				53.7	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL
FRENO ESTAC. 1	7810	10.3	11.2	8.04	28.06	DERIVA	5.9 (m/Km.)

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

APTO

EL TREBOL DE MENDOZA S.A.
AV. MORENO 2500
SAN RAFAEL - MENDOZA

M. FLORENCIA PEÑA
ING. INDUSTRIAL
MATRICULA A11469
EL TREBOL DE MENDOZA S.A

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	JOWSA, DUILIO	Ing. Peña Moira Florencia Mat. NV 000522 (C.P.I.I.)

Certificado: V-860074

Escaneado con CamScanner



PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 2

	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
	FECHA 27/05/2026	HORA HI: 09:02 / HF: 09:22	Nro. 026-01089953

CLASIFICACIÓN DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

PRATS LUIS ALBERTO

MARCA	MODELO	DOMINIO GPS529	AÑO 2007
CHASIS MALDONADO	SR-CA	NUMERO 8EMP135307S000355	
MOTOR -	-	-	
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA -	CA-PC (CAJA ABIERTA -	-	
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -	

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	3976	13.35	12.65	5.24	66.66	CO(%)	HC(ppm)
2	2738	6.9	7.1	2.82	52.12	NOX	
3	2900	10.74	9.3	13.41	70.44	RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	9614				63.66	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC. 2	9614	8.3	9.6	13.54	18.98	DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020603(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras > Mal estado de bujes

070603(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y señalización exterior - faros principales (luces altas y bajas) > Alineación incorrecta

070702(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Posición) > Ubicación incorrecta, fijación incorrecta

EL TREBOL DE MENDOZA S.A.
AV. MOFORT 2500
SAN RAFAEL - MENDOZA

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	Vega, Luciano A.	Ing. Grasso, Fernando NG. ELECTROMECANICO Mat. Nº: 7831 CAT "A" (MEN) FERNANDO F. GRASSO DIRECTOR TECNICO

Certificado: V-971412

Escaneado con CamScanner