




cVIFNGTJmj

**Antecedentes de la Actividad** * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

| Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Unico de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT | Nro: - |
|---|---|

**Antecedentes de las Modificaciones**

| Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34) | Nro: - |
|---|---|
| Denominación del Art. 33 (DNRPA) | |
| SENASA | - |

**Antecedentes de las Reparaciones**

| Código de defecto | Tipo de Tarea | Descripción de la Tarea | Código de Reparación | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## REVISION A LA VERA DE LA RUTA

| FECHA | LUGAR | OBSERVACIONES | RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION | CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

# RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRONICA
cVIFNGTJmj

Serie V

## CERTIFICADO Nº 0970091

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP [ ] VTC [X]

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97

| | |
|---|---|
| 01 TITULAR/ PROPIETARIO: | GIUSTI WALTER DEL CARMEN |
| 02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: | CUIT 20220280056 |
| 03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: | MITRE N 108 |
| 04 CIUDAD/ MUNICIPIO: | BULNES |
| 05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): | 5845 |
| 06 TELEFONO/ TELEFONE: | 3585088201 |
| 07 E-MAIL/ E-MAIL(*): | - |
| 08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: | CÓRDOBA |
| 09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: | JXE539 |
| 10 REGISTRO / RENAVAM: | B14389 |
| 11 AÑO / ANO: | 2011 |
| 12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: | O4 |
| 13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: | 14/05/2026 |
| 14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: | 14/05/2026 |
| 15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: | 14/05/2027 |
| 16 CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: | REVITE S.A. |
| 17 CODIGO CENTRO DE REVISION / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: | 080-017 |
| 18 RESPONSABLE TECNICO / RESPONSÁVEL TÉCNICO: | ING. LUIS ALBERTO CALDERON |
| 19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: | 7258 CAT "A" (MENDOZA) |

FIRMA RESP. TECNICO / ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

### DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

| | |
|---|---|
| 20 ALTURA / ALTURA: | 2.60 m. |
| 21 ANCHO / LARGURA: | 2.60 m. |
| 22 LARGO / COMPRIMENTO: | 15.40 m. |

### CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

| | |
|---|---|
| 23 MARCA / MARCA: | GUAJARDO Y LINARES |
| 24 MODELO/ MODELO: | BARANDAS VOLCABLES |
| 25 NUMERO/ NUMERO: | 8B9S1533AB1GL1012 |
| 26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: | 3 |
| 27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): | 1D-2D |
| 28 TARA / TARA (*): | - |
| 29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: | 28500 |
| 30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): | - |
| 31 CMT / CMT (*): | - |

### MOTOR / MOTOR

| | |
|---|---|
| 32 NUMERO / NUMERO (*): | - |
| 33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): | - |
| 34 POTENCIA / POTENCIA(*): | - |

### PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

| | |
|---|---|
| 35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: | - |
| 36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: | - |
| 37 TIPO/ TIPO: | - |
| 38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: | - |

### PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

| | |
|---|---|
| 39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: | CMG CP CF CI |
| 40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: | SEMIRREMOLQUE |
| 41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: | TCA (CAJA ABIERTA) |

### TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

| | |
|---|---|
| 42 MARCA/ MARCA (*): | - |
| 43 NUMERO/ NUMERO (*): | - |

### OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

FCM Nº: 5006909
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

MERCOSUR

ORIGINAL

CERONUEVESIETECEROCERONUEVEUNO

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO


MS V-0970091
MERCOSUR
Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia
REVISION TECNICA OBLIGATORIA
(RES. GMC. 75/97)
26
VALIDO HASTA
27
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
MS V-0970091

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

# PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

| | | | |
|---|---|---|---|
| CARGA Sí | PASAJEROS (---------) | VTJL (---------) | PARTICULAR (---------) |
| CRT 080-017 | FECHA 14/05/2026 | HORA HI: 15:36 / HF: 16:08 | Nro. 017-01151139 |

**IDENTIFICACION DEL VEHICULO:** GC (Carga Interjurisdiccional)

| | | |
|---|---|---|
| TITULAR: GIUSTI WALTER DEL CARMEN | DOMINIO JXE539 | AÑO 2011 |

| | MARCA | MODELO | NÚMERO |
|---|---|---|---|
| CHASIS | GUAJARDO Y LINARES | BARANDAS VOLCABLES | 8B9S1533AB1GL1012 |
| MOTOR | - | - | - |
| TACOGRAFO<br>LIMITADOR | | | |
| CARROCERIA | - | TCA (CAJA ABIERTA) | - |
| | - | EXPTE. VTP - | PLANO VTP No. - |

**DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:** CV

| CONTROL DE PESADA (Kg) | | CONTROL DE FRENOS | | | | GASES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJES | BÁSCULA | FZA. IZQ. | FZA. DER. | DIFERENCIA | EFICIENCIA | BACHARACH | OPACIDAD |
| 1 | 3645 | 8.56 | 7.79 | 9.0 | 45.72 | CO(%) | HC(ppm) |
| 2 | 1731 | 4.35 | 3.45 | 20.69 | 45.93 | NOX | |
| 3 | 1844 | 4.59 | 3.63 | 20.92 | 45.44 | RUIDO | |
| 4 | | | | | | EXT. ESCAPE | |
| | | | | | | INT. PASAJE | MOT. 3/4 |
| TOTAL | 7220 | | | | 45.7 | INT. CABINA | MOT. 3/4 RAL |
| PESO ESTAC. 1 | 7220 | 8.41 | 6.81 | 19.02 | 21.49 | DERIVA | (m/Km. |
| | | | | | | | |

**Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).**

**ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO**

020603(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras > Mal estado de bujes

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

1907(L) Sistema de Enganche - Vehículo Arrastrado (O1, O2, O3 y O4) > Descripción Libre (CAMBIAR PERNO PROXIMA RTO)

APTO

| RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | INSPECTOR | FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO |
|---|---|---|
| **Apto** | Rubino Cortez, facundo | Ing. Calderon , Luis Alberto<br>Mat. Nº: 7258 CAT "A" (MENDOZA) |



**Certificado: V-970091**