Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA/ AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA:
37NBk97F2y

Serie W

CERTIFICADO Nº 0283897

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TECNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒ X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97

01 TITULAR/ PROPIETARIO:	
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	LDI CARGAS S.A (*)
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	CUIT 33711181569
04 CIUDAD/ MUNICIPIO:	LOS MANDARINOS 320 MATHEU
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	ESCOBAR
06 TELEFONO/ TELEFONE:	1755
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	1135801828 1127231538
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	PAUCHIDARIO@GMAIL.COM
	BUENOS AIRES
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	AD153PY
10 REGISTRO / RENAVAM:	A657625
11 AÑO / ANO:	2018
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEICULO:	N3
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	22/05/2026
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	22/05/2026
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	22/05/2027
16 CENTRO DE REVISION TECNICA/ NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	MARMAQ, S.A.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION/ CODIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	130-090
18 RESPONSABLE TECNICO/ RESPONSAVEL TÉCNICO:	ING. JUAN CARLOS RODRIGUEZ
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	IO13576(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 ALTURA / ALTURA:	3.25 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2.55 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	6.00 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	FORD
24 MODELO/ MODELO:	CARGO 2042
25 NUMERO/ NUMERO:	9BFYTA9A1JBL30477
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1S-1D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	16500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 GMT / GMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	5063860
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*):	GAS OIL
34 POTENCIA / POTÊNCIA (*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CMG CI CP CPG CF
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	CONTINENTAL
43 NUMERO/ NUMERO (*):	40165595

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

OPERADOR: LDI CARGAS S.A
FCM Nº: 5029260
Nro. de ICM: 162937
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 1300.0

MARMAQ S.A.
ING. JUAN CARLOS RODRIGUEZ
MAT. IO13576
RESPONSABLE TECNICO

ORIGINAL

CERODOSOCHOTRESOCHONUEVESIETE

MERCOSUR

RTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Medina, Cristian D.	Ing. Rodriguez, Juan Carlos Mat. Nº: IO13576(COPIME)

MARMAQ S.A.
ING. JUAN CARLOS RODRIGUEZ
MAT. IO13576
RESPONSABLE TECNICO

Certificado: W-283897





37NBk97F2y

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	TRACTOR C/ PLATO CAB. DORMITORIO
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 3

	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
090	FECHA 22/05/2026	HORA HI: 16:27 / HF: 16:49	Nro. **090-01269340**

ACCIÓN DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

LDI CARGAS S.A

MARCA		DOMINIO **AD153PY**	AÑO 2018
FORD	MODELO		NÚMERO
R CUMMINS	CARGO 2042		9BFYTA9A1JBL30477
GRAFO CONTINENTAL	ISCE 620 P5		5063860
DOR No			40165595
CERIA -	TPE (PLATO DE ENGANCHE)		-
-	EXPTE. VTP -		PLANO VTP No. -

IENTACIÓN PRESENTADA: CV

ONTROL DE PESADA (Kg)

	BASCULA
	3626
	2945
	6571
2	6571

CONTROL DE FRENOS

FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
9.65	10.23	5.67	55.89
8.15	7.23	11.29	53.24
			54.7
5.62	6.23	9.79	18.38

GASES

BACHARACH	OPACIDAD 0.01
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO

EXT. ESCAPE	88.0 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	0.89 (m/Km.

ANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación paración habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable o del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

0101(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Pintura en mal estado y/o encia de corrosión

0202(L) Carrocería > Exterior > Paragolpes > Paragolpes en mal estado y/o con deformaciones

0105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (con defecto leve)

E LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
O	Medina, Cristian D.	Ing. Rodriguez, Juan Carlos Mat. Nº: IO13576(COPIME)

MARMAQ S.A.
ING. JUAN CARLOS RODRIGUEZ
MAT. IO13576
DIRECTOR TÉCNICO

Certificado: W-283897