Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 050-120	FECHA 31/10/2025	HORA HI: 12:21 / HF: 13:23	Nro. 120-01122695

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: DOLMEN LOGISTICA Y TRANSPORTE S. A.	DOMINIO AB408FN	AÑO 2017

	MARCA	MODELO	NUMERO
CHASIS	HERMANN	PALETERO S - PA 3E 71 2 +1	8EHSPA3E0HA000566
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCCE (CAJA CERRADA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP Nro. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES		BASCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	[illegible]	[illegible]
1		3244	8.56	7.13	16.71	49.3	[illegible]	[illegible]
2		1790	3.85	5.08	24.21	50.85	[illegible]	
3		3151	7.17	7.97	10.04	48.98	RUIDO	
4							[illegible]	
							[illegible]	[illegible]
TOTAL		8185				49.52	[illegible]	[illegible]
FRENO ESTAC.	1	8185	7.3	5.65	22.6	16.13	[illegible]	[illegible]

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

070704(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Posición) > Descripción libre (LATERALES DEFECTOS)

071102(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces diferenciales Delimitadoras y luces Superiores > Descripción libre (FRONTAL SUP. COLOR BLANCO)

091201(L) Carrocería > Equipo de Auxilio > Inexistencia de los equipos de auxilio

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima (ESTADO DEFICIENTE)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (ESTADO DEFICIENTE)

170201(L) Sistema de Arrastre de Acoplados y Dolly > Aro Giratorio (Tornamesa) > Juego en la tornamesa

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y ACLARACIÓN DEL DIRECTOR TÉCNICO

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA/ AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA: 19JxVC0ZzX

Serie V

CERTIFICADO Nº 0616318

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

1 TITULAR/ PROPIETARIO:	DOLMEN LOGISTICA Y TRANSPORTE S.
2 RUT / DUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 30711967008
3 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	COSQUIN Y LAPRIDA S/N
4 CIUDAD/ MUNICIPIO:	HUERTA GRANDE
5 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	3016
6 TELEFONO/ TELEFONE:	3515065296
7 E-MAIL/ E-MAIL(*):	IGNACIOINSUA@TRANSPORTEDOLMEN.
8 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	CÓRDOBA
9 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	AB408FN
10 REGISTRO / RENAVAM:	A572319
11 AÑO / ANO:	2017
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	O4
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	31/10/2025
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBACAO:	31/10/2025
15 FECHA DE VENCIMIENTO/ DATA DE VENCIMENTO:	31/10/2026
16 CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	MONTE DE ROBLES S.R.L.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	050-120
18 RESPONSABLE TECNICO / RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. FRANCISCO PEREYRA
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	5547(CIEC)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEICULO

20 ALTURA / ALTURA:	2.60 m.
21 ANCHO / LARGURA:	14.70 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI HERMANN

23 MARCA / MARCA:	PALETERO S - PA 3E 71 Z +1
24 MODELO/ MODELO:	8EHSPA3E0HA000566
25 NUMERO/ NUMERO:	3
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	1D-2D
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	
28 TARA / TARA (*):	28500
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	
31 CMT / CMT (*):	

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*):	
34 POTENCIA / POTÊNCIA(*):	

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGE

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	
37 TIPO/ TIPO:	
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEÍCULOS DE CARG

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	SEMIRREMOLQUE
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEÍCULO:	TCCE (CAJA CERRADA)
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOC

42 MARCA/ MARCA (*):	
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES
FOLIO Nº: 4544/24
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROSEISUNOSEISTRESUNOOCHO

MERCOSUR

10010202(L) Letreros e Indicadores [illegible]
Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad
DEFICIENTE)

10010202(L) Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas





19JxVC0ZzX

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro.:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34)	Nro.:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION