Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA/
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
18un04Y9v

Serie **V**

CERTIFICADO Nº **0954603**

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: ARLETTAZ SA
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 33709951039
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: VICTORINO SIMON 1421
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: CONCORDIA
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 3200
06 TELEFONO/ TELEFONE: 3885475989
07 E-MAIL/ E-MAIL(*): -
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: ENTRE RÍOS

09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: **JWI746**
10 REGISTRO / RENAVAM: A885414
11 AÑO / ANO: 2011
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 22/05/2026
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 22/05/2026
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **22/05/2027**
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: MOTORTEST S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 040-016
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 RESPONSABLE TECNICO: ING. JORGE ANDRÉS ROTUNDO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 41127(C.I.E.E.R)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO
20 ALTURA / ALTURA: 3.10 m.
21 ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO: 7.10 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 MARCA / MARCA: SCANIA
24 MODELO/ MODELO: G380 A4X2
25 NUMERO/ NUMERO: +9BSG4X200++B3679080+
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 24000
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31 CMT / GMT (*): CATEGORÍA D (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR
32 NUMERO / NÚMERO (*): 8162426
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): GAS OIL
34 POTENCIA / POTÊNCIA(*): 380 CV-DIN

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CP CF CMG
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 MARCA/ MARCA (*): CONTINENTAL
43 NUMERO/ NÚMERO (*): 08193157

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
FCM Nº: 5027707
Nro. de ICM: 129621
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 850.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CERONUEVECINCOCUATROSEISCEROTRES

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO



RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	CAMIÓN TRACTOR C/CAB. DORMIT. Y PLATO DE ENGANCHE
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 040-016	FECHA 22/05/2026	HORA HI: 11:10 / HF: 11:55	Nro. **016-01083152**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: ARLETTAZ SA	DOMINIO **JWI746**	AÑO 2011

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SCANIA	G380 A4X2	+9BSG4X200++B3679080+
MOTOR	SCANIA	G380 A4X2	8162426
TACOGRAFO LIMITADOR	CONTINENTAL No		08193157
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: PRA CRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	5004	12.06	11.15	7.55	47.28
2	3503	7.89	9.13	13.58	49.53
3	2257	6.33	5.72	9.64	54.42
4					
TOTAL	10764				49.51
FRENO ESTAC. 2	10766	7.99	9.38	14.82	16.45

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 0.49
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	87.8 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	2.44 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020503(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Amortiguadores y Soportes > Daños exteriores (3ER EJE AMBOS LADOS)

020802(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Rótulas Punta de Ejes > Huelgo de rodamientos en puntas de eje (3ER EJE AMBOS LADOS CON JUEGO LEVE, CONTROLAR)

09010202(L) Carrocería > Exterior > Paragolpes > Paragolpes en mal estado y/o con deformaciones (ESTADO TRASERO)

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (FISURAS LEVES)

090801(L) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Estado deficiente del guardabarros y/o disp. anti-proyección (3ER EJE AMBOS LADOS PARTE SUPERIOR)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (ESTADO TRASERAS)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Martinez, Damián A.	Ing. Rotundo, Jorge Andrés Mat. Nº: 41127(C.I.E.E.R)



Certificado: V-954603


INFORME DE CONFIGURACIÓN DE MODELO

EN CONFORMIDAD AL INC.23, ARTÍCULO 34, ANEXO 1 DEL DTO.779/95 Y LA DISP.25/09, ANEXO II, APARTADOS 1 y 7 Y SUS MODIFICACIONES

Nº: 129521







DATOS DE LA UNIDAD

DOMINIO
JWI746

NÚMERO DE MOTOR
8162426

AÑO
2011

NÚMERO DE CHASIS
9BSG4X200B3679080

LICENCIA CONF. DE MODELO
-

TITULAR
ARLETTAZ SA

CATEGORÍA
N3

MARCA
SCANIA

OPERADOR RUTA
ARLETTAZ SA

TIPO DE VEHÍCULO
CAMIÓN TRACTOR

MODELO
G380 A4X2

CUIT
33709951039

CARACTERÍSTICAS DE LA MODIFICACIÓN

LÍMITE TÉCNICO (kg)
24000

POTENCIA (cv)
380

TIPO DE CABINA
DORMITORIO

TIPO DE CAJA O CARROCERÍA
PLATÓ DE ENGANCHE

TIPO DE IZAJE
SIN IZAJE

PARAGOLPES S/IRAM-AITA 10260
NO

TIPO DE TREN
1s2d

TIPO DE VINCULACIÓN DELANTERA
-

TIPO DE VINCULACIÓN TRASERA
PLATO

PESO/POTENCIA
6 CV/T

CANTIDAD DE PUERTAS
2

GESTIÓN ELEC. DE FRENOS
ABS

EMISIONES
EURO 3

CRISTALES AGREGADOS
-

CT BODEGA (m³)
-

CANTIDAD DE TANQUES
2

MODELO/CHAS
-

MODELO/CHAS
JSK37C185Z

MOTORIZACIÓN
COMBUSTION INTERNA (DIESEL)

LUCES LED
NO

CANTIDAD DE ASIENTOS
2

MARCA/MODELO/Nº DE PLANO
-

CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE (L)
850

PROT. LAT. S/IRAM-AITA 10276
NO

TIPO DE TRACCIÓN
6X2

FACTOR D/U
-

FACTOR D/U
D=152/U=20

	EJE	TIPO	RODADO	SUSPENSIÓN
A	1ER	SIMPLE	295/80R/22.5	MECÁNICA
B	2DO	DOBLE	295/80R/22.5	MECÁNICA
C	3ER	DOBLE	295/80R/22.5	NEUMÁTICA

DIMENSIONES

DISTANCIA (mm) DESDE EL 1° EJE AL
2°: 3600
3°: 4900
4°: -
5°: -

TROCHA 1° EJE (mm)
2300

TROCHA 2° EJE (mm)
2400

TROCHA 3° EJE (mm)
2400

TROCHA 4° EJE (mm)
-

TROCHA 5° EJE (mm)
-

ALTURA (mm)
3100

ANCHO (mm)
2600

LARGO (mm)
7100

LONG. DE ARTICULACIÓN (mm)
5450

LONG. VOLADIZO TRASERO (mm)
900

ANCHO PISADA TRASERA (mm)
-

ALTURA PLATAFORMA (mm)
-

OBSERVACIONES

SE INSTALO 3° EJE MARCA BOERO EN PARTE POSTERIOR AL EJE DE TRACCIÓN.

CONCLUSIÓN

TARA TOTAL (kg)
9293

CARGA ÚTIL (kg)
14707

DENOMINACIÓN RNPA
CAMIÓN TRACTOR C/CAB. DORMIT. Y PLATO DE ENGANCHE

PESO MÁXIMO (kg) [ART.53]
24000

CMT (kg)
66000

TRÁFICO
NACIONAL

PBT (kg)
24000

PMC (kg)
55500

SERVICIO
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGAS

FECHA DE EMISIÓN
15/06/2022

CENTRO DE CERTIFICACIÓN
Nº: 514
RAZÓN SOCIAL: CURCHO VIVIANA HILDA

FIRMA DEL INGENIERO CERTIFICADOR
NOMBRE: ENRIQUE CARLOS MARTINO
MATRÍCULA: 8852

QR

RESULTADO
SATISFACTORIO

TODA MODIFICACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE MODELO ACTUAL DEBE REALIZARSE EN UN TALLER MODIFICADOR HABILITADO POR LA CNTSV.