Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA:
6bAGafqqQ

Serie V

CERTIFICADO Nº 0953042

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETARIO:	ARLETTAZ SA
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 33709951039
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	VICTORINO SIMON 1421
04 CIUDAD/ MUNICIPIO:	CONCORDIA
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	3200
06 TELEFONO/ TELEFONE:	3885475989
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	-
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	ENTRE RÍOS
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	MVZ957
10 REGISTRO / RENAVAM:	A882829
11 AÑO / ANO:	2013
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	N3
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	18/05/2026
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	18/05/2026
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	18/05/2027
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	MOTORTEST S.R.L.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	040-016
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. JORGE ANDRÉS ROTUNDO
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	41127(C.I.E.E.R)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 ALTURA / ALTURA:	3.50 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	8.60 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	SCANIA
24 MODELO/ MODELO:	P360 A4X2
25 NUMERO/ NUMERO:	+9BSP4X200++D3828645+
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1S-2D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	24000
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	CATEGORÍA D (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	8214243
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*):	360 CV-DIN

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CMG CP CF
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	CONTINENTAL
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	8794621

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

FCM Nº: 5013159
Nro. de ICM: 120910
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 660.0

ORIGINAL

CERONUEVECINCOTRESCEROCUATRODOS

RTO





6bAGafqqQQ

Antecedentes de la Actividad

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	CAMIÓN TRACTOR C/CAB. DORMIT. Y CAJA ABIERTA B. V.
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

INFORME DE CONFIGURACIÓN DE MODELO

CNTSV

EN CONFORMIDAD AL INC.23, ARTÍCULO 34, ANEXO 1 DEL DTO.779/95 Y LA DISP.25/09, ANEXO II, APARTADOS 1 y 7 Y SUS MODIFICACIONES

N°: 120910










DATOS DE LA UNIDAD

DOMINIO	NÚMERO DE CHASIS	CATEGORÍA	TIPO DE VEHÍCULO
MVZ957	9BSP4X200D3828645	N3	CAMIÓN TRACTOR
NÚMERO DE MOTOR	**LICENCIA CONF. DE MODELO**	**MARCA**	**MODELO**
821443	-	SCANIA	P360 A4X2
AÑO	**TITULAR**	**OPERADOR RUTA**	**CUIT**
2013	ARLETTAZ SA	ARLETTAZ SA	33709951039

CARACTERÍSTICAS DE LA MODIFICACIÓN

LÍMITE TÉCNICO (kg)		GESTIÓN ELEC. DE FRENOS	MOTORIZACIÓN
24000		ABS	COMBUSTION INTERNA (DIESEL)
POTENCIA (cv)	**PESO/POTENCIA**	**EMISIONES**	**LUCES LED**
360	4,25 CV/T	EURO 3	NO
TIPO DE CABINA	**CANTIDAD DE PUERTAS**	**CRISTALES AGREGADOS**	**CANTIDAD DE ASIENTOS**
DORMITORIO	2	-	2
TIPO DE CAJA O CARROCERÍA		**CT BODEGA (m^3)**	**MARCA/MODELO/N° DE PLANO**
CAJA ABIERTA		25	RIEHL/ CAJA ABIERTA BARANDA VOLCABLE
TIPO DE IZAJE		**CANTIDAD DE TANQUES**	**CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE (l)**
SIN IZAJE		2	660
PARAGOLPES S/IRAM-AITA 10260		**PROT. LAT. S/IRAM-AITA 10276**	
NO		NO	
TIPO DE TREN		**TIPO DE TRACCIÓN**	
1s2d		6X2	
TIPO DE VINCULACIÓN DELANTERA		**MODELO/CHAS**	**FACTOR D/U**
-		-	-
TIPO DE VINCULACIÓN TRASERA		**MODELO/CHAS**	**FACTOR D/U**
GANCHO		LRO-S60-D=128-F6-21	D=128

EJES

	EJE	TIPO	RODADO	SUSPENSIÓN
A	1ER	SIMPLE	295/80/22.5	MECÁNICA
B	2DO	DOBLE	295/80/22.5	NEUMÁTICA
C	3ER	DOBLE	295/80/22.5	NEUMÁTICA

DIMENSIONES

DISTANCIA (mm) DESDE EL 1° EJE AL

2°: 3800 | 3°: 5100 | 4°: - | 5°: -

TROCHA 1° EJE (mm)	TROCHA 2° EJE (mm)	TROCHA 3° EJE (mm)	TROCHA 4° EJE (mm)	TROCHA 5° EJE (mm)
2360	2500	2500	-	-
ALTURA (mm)	**ANCHO (mm)**	**LARGO (mm)**	**LONG. DE ARTICULACIÓN (mm)**	**LONG. VOLADIZO TRASERO (mm)**
3300	2600	8600	8500	1600
ANCHO PISADA TRASERA (mm)			**ALTURA PLATAFORMA (mm)**	
-			-	

OBSERVACIONES

POSEE UNA CARROCERÍA, TIPO CAJA ABIERTA BARANDA VOLCABLE.- VINCULACION MECANICA TIPO GANCHO HOMOLOGADO Y CERTIFICADO. SE LE AGREGO UN 3° EJE MARCA BOERO

CONCLUSIÓN

TARA TOTAL (kg)	PESO MÁXIMO (kg) [ART.53]	PBT (kg)
8941	24000	24000
CARGA ÚTIL (kg)	**CMT (kg)**	**PMC (kg)**
15059	60000	52500
DENOMINACIÓN RNPA	**TRÁFICO**	**SERVICIO**
CAMIÓN TRACTOR C/CAB. DORMIT. Y CAJA ABIERTA B. V.	NACIONAL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGAS

FECHA DE EMISIÓN	CENTRO DE CERTIFICACIÓN	FIRMA DEL INGENIERO CERTIFICADOR	QR
17/05/2022	Nº: 514	NOMBRE: ENRIQUE CARLOS MARTINO MATRÍCULA: 8852	
RESULTADO	RAZÓN SOCIAL: CURCHO VIVIANA HILDA		
SATISFACTORIO			

TODA MODIFICACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE MODELO ACTUAL DEBE REALIZARSE EN UN TALLER MODIFICADOR HABILITADO POR LA CNTSV.

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 040-016	FECHA 18/05/2026	HORA HI: 08:38 / HF: 09:38	Nro. **016-01083000**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: ARLETTAZ SA	DOMINIO **MVZ957**	AÑO 2013

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SCANIA	P360 A4X2	+9BSP4X200++D3828645+
MOTOR	SCANIA	360	8214243
TACOGRAFO LIMITADOR	CONTINENTAL No		8794621
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: PRA CRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	5154	12.37	13.6	9.04	51.36
2	7160	15.02	17.86	15.9	46.81
3	7375	18.36	16.65	9.31	48.39
4					
TOTAL	19689				48.59
FRENO ESTAC. 2	19691	15.07	17.26	12.69	16.74

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 0.27
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO		
EXT. ESCAPE	87.8 dBA	
INT. PASAJE	MOT. 3/4	
INT. CABINA	MOT. 3/4	RAL.
DERIVA	-2.92	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

09010202(L) Carrocería > Exterior > Paragolpes > Paragolpes en mal estado y/o con deformaciones (TRASERO)

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada (ESTADO)

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (FISURAS)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (ESTADO BANDAS LEVES, SACAR CEBRADAS TRASERAS)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Martinez, Damián A.	Ing. Rotundo, Jorge Andrés Mat. Nº: 41127(C.I.E.E.R)

Certificado: V-953042