Certificado: W-050139

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA/ AUTENTICAÇÃO ELETRONICA: 4FZCFyNjG3

Serie **W**

CERTIFICADO Nº 0050139

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC X ☐

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR**/ PROPIETARIO: ALADIO SERGIO ANTONIO
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: CUIT 20231150944
03 **DOMICILIO**/ ENDEREÇO: VIVANCO 1544
04 **CIUDAD**/ MUNICIPIO: NOGOYÁ
05 **CODIGO POSTAL**/ CEP(*): 3150
06 **TELEFONO**/ TELEFONE: 0343515413382
07 **E-MAIL**/ E-MAIL(*): TRANSPORTEALADIO@HOTMAIL.COM
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: ENTRE RÍOS

09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **RDR256**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: -
11 **AÑO** / ANO: 1986
12 **CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO: N2

13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 20/05/2026
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 20/05/2026
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **20/11/2026**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA**: CARRO'S S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION**: 090-123
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO**: ING. TOMAS MARTINEZ NUÑEZ
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO**/ Nº DE REGISTRO: 2057(CONSEJO PROFESIONAL

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

20 **ALTURA** / ALTURA: ~~2.90 m.~~ 2.60 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 8.70 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO:

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 **MARCA** / MARCA: MERCEDES BENZ
24 **MODELO**/ MODELO: L 1114/42
25 **NUMERO**/ NUMERO: 341.034-12-071741
26 **CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL: 11000
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR

32 **NUMERO** / NÚMERO (*): 3767150U9105763
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTÍVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA** / POTÊNCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 **MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO**/ TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 **CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA: ~~CF~~ CMG CF
40 **TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO: CAMION TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 **MARCA**/ MARCA (*): -
43 **NUMERO**/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

FCM Nº: 5020626
Nro. de ICM: 264340
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 900.0

TOMAS R. MARTINEZ NUÑEZ
ING. MECANICO
M.P. Nº 2057
CARRO´S S.A.
RUTA 11 - KM 1007

MERCOSUR

ORIGINAL

CEROCEROCINCOCEROUNOTRESNUEVE

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO



RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Antecedentes de la Actividad

*** Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA ***

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	**CAMION TRACTOR C/ DORMITORIO C/CAJA ABIERTA**
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 090-123	FECHA 20/05/2026	HORA HI: 10:37 / HF: 11:02	Nro. **123-01428805**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: ALADIO SERGIO ANTONIO	DOMINIO **RDR256**	AÑO 1986

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MERCEDES BENZ	L 1114/42	341.034-12-071741
MOTOR	MERCEDES BENZ	OM 366 A	3767150U9105763
TACOGRAFO LIMITADOR			
CARROCERIA -		TCA (CAJA ABIERTA)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	4200	9.2	10.66	13.7	48.2
2	3600	7.92	8.91	11.11	47.66
3					
4					
TOTAL	7800				47.95
FRENO ESTAC. 2	7800	6.04	5.97	1.16	15.7

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 1.39
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	89.6 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	0.79 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (BANDAS TRASERAS DETERIORADAS.-)

APTO

TOMAS R. MARTINEZ NUÑEZ
ING. MECANICO
M.P. Nº 2057
CARRO´S S.A.
RUTA 11 - KM 1007

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Molinas, Guillermo	Ing. Martinez Nuñez, Tomas Mat. Nº: 2057(Consejo profesional de

Certificado: W-050139