Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
3Rf2skWHnl

Serie W

CERTIFICADO Nº 0057446

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TECNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TECNICA VEICULAR+CITV
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TECNICA VEICULAR+CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97

- TITULAR / PROPIETARIO: GRUPO COLONIA S.A.
- RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30684829102
- DOMICILIO / ENDEREÇO: MANSO JUANA 1550 PISO 6 DTO 1
- CIUDAD / MUNICIPIO: CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
- CODIGO POSTAL / CEP(*): 1107
- TELEFONO / TELEFONE: 0
- E-MAIL / E-MAIL(*): -
- DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: CIUDAD DE BUENOS AIRES
- MATRICULA / DOMINIO / PLACA: OYR412
- REGISTRO / RENAVAM: A458560
- AÑO / ANO: 2015
- CATEG. VEHICULO / CATEGORIA VEÍCULO: N3
- FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 28/02/2026
- FECHA DE EMISION / DATA DE APROBACIÓN: 28/02/2026
- FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 28/02/2027
- CENTRO DE REVISIÓN TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: VERIFICA S.R.L.
- CODIGO CENTRO DE REVISION / CODIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 010-082
- RESPONSABLE TECNICO / RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. HUGO RAFAEL MELMAN
- Nº DE REGISTRO / Nº DE REGISTRO: 12566(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO / ASSINATURA RESP. TÉCNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO

- ALTURA / ALTURA: 3.20 m.
- ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
- LARGO / COMPRIMENTO: 7.10 m.

CHASIS BASTIDOR / CHASSI

- MARCA / MARCA: IVECO
- MODELO / MODELO: 450E33TY
- NUMERO / NUMERO: 8ATS2KNH0GX097073
- CANTIDAD DE EJES / QUANTIDADE DE EIXOS: 3
- TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-2D
- TARA / TARA (*): -
- PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 24000
- CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
- CMT / CMT (*): CATEGORÍA D (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR

- NUMERO / NÚMERO (*): F2BE06818146085
- COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): GAS OIL
- POTENCIA / POTÊNCIA(*): 330 CV-DIN

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS

- MARCA CARROCERIA / MARCA CARROÇARIA: -
- CLASE DE SERVICIO / CLASSE DE SERVIÇO: -
- TIPO / TIPO: -
- CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA / PARA VEÍCULOS DE CARGA

- CLASE DE CARGA / CLASSE DA CARGA: CP CI CMG CF
- TIPO DE VEHICULO / CLASSE DE VEÍCULO: CAMIÓN TRACTOR
- TIPO DE CAJA / TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD / REGISTRADOR DE VELOCIDADE

- MARCA / MARCA (*): CONTINENTAL
- NUMERO / NÚMERO (*): 09464567

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

FCM Nº: 4821701
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 400.0

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

ORIGINAL

CEROCEROCINCOSIETECUATROCUATROSEIS

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Fernandez Rivero, Juan	Ing. Melman, Hugo Rafael Mat. Nº: 12566(COPIME)

Certificado: W-057446





3Rf2skWHnl

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Unico de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34)	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 010-082	FECHA 28/02/2026	HORA HI: 07:52 / HF: 08:56	Nro. **082-01303388**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: GRUPO COLONIA S.A.	DOMINIO **OYR412**	AÑO 2015

MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS IVECO	450E33TY	8ATS2KNH0GX097073
MOTOR IVECO	IVECO	F2BE06818146085
TACOGRAFO CONTINENTAL LIMITADOR No		09444567
CARROCERIA -	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES		BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.01
1		4820	15.02	15.21	1.25	63.93	CO(%)	HC(ppm)
2		3290	8.77	9.7	9.59	57.23	NOX	
3		2020	6.45	7.36	12.36	69.69	RUIDO	
4							EXT. ESCAPE	92.0 dBA
							INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL		10130				62.9	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL
FRENO ESTAC.	2	5065	10.42	10.23	1.82	41.56	DERIVA	2.0 (m/Km.
	3	5065	5.6	3.69	34.11	18.7		

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (FISURADO)

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Fernandez Rivero, Juan	Ing. Melman, Hugo Rafael Mat. Nº: 12566(COPIME)

Certificado: W-057446