

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACIÓN ELECTRÓNICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
7KzYXfX6HB

CERTIFICADO Nº 0100423 Serie W

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPECÇÃO TÉCNICA VEICULAR - CITV
CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TECNICA VEHICULAR

VTP [ ] VTO [X]

Certifico que el vehículo identificado en el presente cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

TITULAR / PROPIETARIO:	GRUPO COLONIA S.A.
RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 30684829102
DOMICILIO / ENDEREÇO:	MANSO JUANA 1550 PISO 6 DTO 1
CIUDAD / MUNICÍPIO:	CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
CODIGO POSTAL / CEP (*):	1107
TELEFONO / TELEFONE:	0
E-MAIL / E-MAIL (*):	-
DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	CIUDAD DE BUENOS AIRES
MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	PEZ323
REGISTRO / RENAVAM:	A262788
AÑO / ANO:	2015
CATEG. VEHICULO / CATEGORIA VEÍCULO:	N3
FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	14/04/2026
FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	14/04/2026
FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	14/08/2026
CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ÓRGÃO DE INSPEÇÃO:	VERIFICA S.R.L.
CODIGO CENTRO DE REVISION / CÓDIGO DO ÓRGÃO DE INSPEÇÃO:	010-082
RESPONSABLE TECNICO / RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. HUGO RAFAEL MELMAN
Nº DE REGISTRO / Nº DE REGISTRO:	12566(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO / ASSINATURA RESP. TÉCNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO

ALTURA / ALTURA:	3.20 m.
ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
LARGO / COMPRIMENTO:	7.20 m.

CHASIS BASTIDOR / CHASSI

MARCA / MARCA:	IVECO
MODELO / MODELO:	450E33TY
NUMERO / NÚMERO:	BAT52KNH0GX097312
CANTIDAD DE EJES / QUANTIDADE DE EIXOS:	3
TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1S-2D
TARA / TARA (*):	-
PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	24000
CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
CMT / CMT (*):	CATEGORÍA D (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR

NUMERO / NÚMERO (*):	F2BE06818146135
COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*):	GAS OIL
POTENCIA / POTÊNCIA (*):	330 CV-DIN

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS

MARCA CARROCERIA / MARCA CARROÇARIA:	-
CLASE DE SERVICIO / CLASSE DE SERVIÇO:	-
TIPO / TIPO:	-
CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA / PARA VEÍCULOS DE CARGA

CLASE DE CARGA / CLASSE DA CARGA:	CMG CI CP CPG CF
TIPO DE VEHICULO / CLASSE DE VEÍCULO:	CAMIÓN TRACTOR
TIPO DE CAJA / TIPO DE CAIXA:	TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD / REGISTRADOR DE VELOCIDA

MARCA / MARCA (*):	CONTINENTAL
NUMERO / NÚMERO (*):	09444552

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
FCM Nº: 4929184
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 400.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CERO UNO CERO CERO CUATRO DOS TRES

VERIFICA SUR

Retrorreflectivas > Estado

FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

SI	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
082	FECHA 14/04/2026	HORA HI: 17:08 / HF: 17:58	Nro. **082-01306113**

CLASIFICACIÓN DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: GRUPO COLONIA S.A.	DOMINIO **PEZ323**	AÑO 2015

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	IVECO	450E33TY	BATS2KNH0GX097312
MOTOR	IVECO	CURSOR 8	F2BE06818146135
TACOGRAFO	CONTINENTAL		09444552
LIMITADOR	No		
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES		BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.15
1		3940	10.45	13.06	19.98	60.83	CO(%)	HC(ppm)
2		3440	9.2	10.5	12.38	58.38	NOX	
3		1600	5.56	5.98	7.02	73.52	RUIDO	
4							EXT. ESCAPE	92.0 dBA
						62.15	INT. PASAJE	MOT. S/A
TOTAL		8980					INT. CABINA	MOT. S/A RAL
FRENO ESTAC.	2	4490	9.7	9.47	2.37	43.52	DERIVA	1.0 (m/Km
	3	4490	6.66	6.15	7.66	29.08		

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

090801(L) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Estado deficiente del guardabarros y/o disp. anti-proyección (COMPLETAR)

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Fernandez Rivero, Juan	Ing. Melman, Hugo Rafael Mat. Nº: 12566(COPIME)

Certificado: W-100423



Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa: Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT — Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo I, art 34) — Nro:-

Denominación del Art. 33 (DNRPA)

SENASA -

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFE... FIRMA / ACLARA...

Ciudad: [illegible] Dominio: PEZ3[illegible]

Vehículo Automotor Modelo: 450 E33[illegible]

Marca: **IVECO**

Los datos del presente Certificado son el fiel reflejo de la Declaración Jurada enviada por el [illegible] de Recepción.

Consultas a: http://ruta.cant.gov.ar