

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRONICA: 2wJesJAQh2

Serie W

CERTIFICADO Nº 0111892

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR / PROPIETÁRIO:	GRUPO COLONIA S.A.
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 30684829102
03 DOMICILIO / ENDEREÇO:	MANSO JUANA 1550 PISO 6 DTO 1
04 CIUDAD / MUNICIPIO:	CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
05 CODIGO POSTAL / CEP(*):	1107
06 TELEFONO / TELEFONE:	0
07 E-MAIL / E-MAIL(*):	-
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	CIUDAD DE BUENOS AIRES
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	EBX558
10 REGISTRO / RENAVAM:	A385271
11 AÑO / ANO:	2003
12 CATEG. VEHICULO / CATEGORIA VEÍCULO:	O4
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	12/05/2026
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	12/05/2026
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	12/11/2026
16 CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	VERIFICA S.R.L.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	010-082
18 RESPONSABLE TECNICO: / RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. HUGO RAFAE' MELMAN
19 Nº DE REGISTRO / Nº DE REGISTRO:	12566(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO / ASSINATURA RESP. TÉCNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 ALTURA / ALTURA:	4,10 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2,60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	14,60 m.

CHASIS BASTIDOR / CHASSI

23 MARCA / MARCA:	WABASH NATIONAL
24 MODELO / MODELO:	RFCCHSA
25 NUMERO / NUMERO:	1JJV482W6YL697699
26 CANTIDAD DE EJES / QUANTIDADE DE EIXOS:	3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1D-2D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	28500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	-
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*):	-
34 POTENCIA / POTÊNCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA / MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO / CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO / TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA / PARA VEÍCULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA / CLASSE DA CARGA:	CF CMG CF CP
40 TIPO DE VEHICULO / CLASSE DE VEÍCULO:	SEMIRREMOLQUE
41 TIPO DE CAJA / TIPO DE CAIXA:	TCCF (CAJA FRIGORIFICA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD / REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA / MARCA (*):	-
43 NUMERO / NÚMERO (*):	-

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
FCM Nº: 5000538
Nro. de ICM: 220100
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 180.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROUNOUNOOCHONUEVEDOS

MRCOSUR

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Fernandez Rivero, Juan	Ing. Melman, Hugo Rafael Mat. Nº: 12566(COPIME)



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 010-082	FECHA 12/05/2026	HORA HI: 17:39 / HF: 18:17	Nro. **082-01307953**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: GRUPO COLONIA S.A. — DOMINIO **EBX558** — AÑO 2003

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	WABASH NATIONAL	RFCCHSA	1JJV482W6YL697699
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA -		TCCF (CAJA FRIGORIFICA)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS			
EJES		BASCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1		2940	7.89	8.0	1.38	55.09
2		2890	7.56	7.15	5.42	51.89
3		2480	5.57	7.25	23.17	52.69
4						
						53.26
TOTAL		8310				
FRENO ESTAC.	2	4155	6.98	7.0	0.29	34.3
	3	4155	6.39	5.61	12.21	29.44

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO		
EXT. ESCAPE		
INT. PASAJE	MOT. 3/4	
INT. CABINA	MOT. 3/4	RAL.
DERIVA		(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

071201(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces de Retroceso > Faltante o no funcionamiento (MAL FUNCIONAMIENTO)

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Fernandez Rivero, Juan	Ing. Melman, Hugo Rafael Mat. Nº: 12566(COPIME)

Certificado: W-111892





2wJesJAQh2

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Tran
Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo
1, art 34)

Denominación del Art. 33 (DNRPA) SEMIRREMOLQUE CAJA FR

SENASA -

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripci

REVISION A

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONE

