Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
2dT3g3MVil

Serie W

CERTIFICADO Nº 0042360

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TECNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP [ ] VTC [X]

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

TITULAR / PROPIETARIO:	VENIER MONICA VALERIA
RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 27272110218
DOMICILIO / ENDEREÇO:	MZ 40 LOTE 2 S/N. BARRIO MALVINAS
CIUDAD / MUNICIPIO:	YERBA BUENA - MARCOS PAZ
CODIGO POSTAL / CEP(*):	4107
TELEFONO / TELEFONE:	1
E-MAIL / E-MAIL(*):	-
DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	TUCUMAN
MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	AB520LV
REGISTRO / RENAVAM:	A623022
AÑO / ANO:	2017
CATEG. VEHICULO / CATEGORIA VEÍCULO:	N3
FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	30/04/2026
FECHA DE EMISION / DATA DE APROVAÇÃO:	30/04/2026
FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	30/04/2027
CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	TÉCNICA CAÑIZARES S.R.L.
CODIGO CENTRO DE REVISION: CODIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	120-059
RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TECNICO:	ING. JOSE RAMON TANA
Nº DE REGISTRO / Nº DE REGISTRO:	28210(COPIT)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

ALTURA / ALTURA:	3,05 m.
ANCHO / LARGURA:	2,60 m.
LARGO / COMPRIMENTO:	8,00 m.

CHASIS BASTIDOR / CHASSI

MARCA / MARCA:	VOLKSWAGEN
MODELO / MODELO:	17.280 LR
NUMERO / NUMERO:	9536582481R802377
CANTIDAD DE EJES / QUANTIDADE DE EIXOS:	2
TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1S-1D
TARA / TARA (*):	-
PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	16500
CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

NUMERO / NÚMERO (*):	2094711A504704
COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	GAS OIL
POTENCIA / POTÊNCIA (*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS

MARCA CARROCERIA / MARCA CARROCARIA:	-
CLASE DE SERVICIO / CLASSE DE SERVIÇO:	-
TIPO / TIPO:	-
CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA / PARA VEÍCULOS DE CARGA

CLASE DE CARGA / CLASSE DA CARGA:	CMG CF CPG CP
TIPO DE VEHICULO / CLASSE DE VEÍCULO:	CAMION TRACTOR
TIPO DE CAJA / TIPO DE CAIXA:	TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD / REGISTRADOR DE VELOCIDADE

MARCA / MARCA (*):	CONTINENTAL
NUMERO / NÚMERO (*):	09662589

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

FCM Nº: 4970372
Nro. de ICM: 118219
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 560.0

CEROCEROCUATRODOSTRESSEISCERO

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO



RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
2dT3g3MVil

CERTIFICA

CERTIFICADO DE AP
CERTIFICADO DE
CERTIF
CERTI

Certifico que el vehíc
establecidas en la Re
Certifico que o veículo
estabelecidos na Resol

- TITULAR / PROPIETA
- RUT / CUIT / CNPJ
- DOMICILIO / ENDERE
- CIUDAD / MUNICIPIO
- CODIGO POSTAL / CE
- TELEFONO / TELEFON
- E-MAIL / E-MAIL (*)
- DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: TUCUMAN
- MATRICULA / DOMINIO / PLACA: AB520LV
- REGISTRO / RENAVAM: A623022
- AÑO / ANO: 2017
- CATEG. VEHICULO / CATEGORIA VEÍCULO: N3
- FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 30/04/2026
- FECHA DE EMISION / DATA DE APROVAÇÃO: 30/04/2026
- FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 30/04/2027
- CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: TECNICA CANIZARES S.R.L.
- CODIGO CENTRO DE REVISION / CODIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 120-059
- RESPONSABLE TECNICO / RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. JOSE RAMON TANA
- Nº DE REGISTRO / Nº DE REGISTRO: 28210(COPIT)

FIRMA RESP. TECNICO / ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

- ALTURA / ALTURA: 3,05 m.
- ANCHO / CARGURA: 2,60 m.
- LARGO / COMPRIMENTO: 8,00 m.

CHASIS BASTIDOR / CHASSI

- MARCA / MARCA: VOLKSWAGEN
- MODELO / MODELO: 17.280 LR
- NUMERO / NUMERO: 953658248|R802377
- CANTIDAD DE EJES / QUANTIDADE DE EIXOS: 2
- TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
- TARA / TARA (*):
- PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 16500
- CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):
- CUIT / CNIT (*):

MOTOR / MOTOR

- NUMERO / NÚMERO (*): 2094711A504704
- COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): GAS OIL
- POTENCIA / POTÊNCIA (*):

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS

- MARCA CARROCERIA / MARCA CARROÇARIA:
- CLASE DE SERVICIO / CLASSE DE SERVIÇO:
- TIPO / TIPO:
- CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:

PARA VEHICULOS DE CARGA / PARA VEÍCULOS DE CARGA

- CLASE DE CARGA / CLASSE DA CARGA: CMG CF CPG CP
- TIPO DE VEHICULO / CLASSE DE VEÍCULO: CAMION TRACTOR
- TIPO DE CAJA / TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD / REGISTRADOR DE VELOCIDADE

- MARCA / MARCA (*): CONTINENTAL
- NUMERO / NÚMERO (*): 09662589

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

FCM Nº: 4970372
Nro. de ICM: 118219
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 560.0

MERCOSUR

ORIGINAL

CEROCEROCUATRODOSTRESSEISCERO

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

10202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores
ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima (circulo





2dT3g3MVil

Antecedentes de la Actividad	* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro.-
Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34)	Nro.-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	Tractor con caja abierta
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTIL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 120-059	FECHA 30/04/2026	HORA HI 12:18 / HF 12:52	Nro **059-01094867**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: VENIER MONICA VALERIA

MARCA		DOMINIO **AB520LV**	AÑO 2017
CHASIS VOLKSWAGEN	MODELO	NUMERO	
MOTOR VOLKSWAGEN	17.280 LR	953658248JR802377	
TACOGRAFO CONTINENTAL	17.280 LR	2094711A504704	
LIMITADOR Sí		09662589	
CARROCERIA -	TCA (CAJA ABIERTA)	-	
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -	

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV CRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BASCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.52
1	4747	13.09	10.88	16.88	51.47	CO(%)	HC(ppm)
2	4733	11.82	10.36	12.35	47.77	NOX	
3						RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	89.0 dBA
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	9480				49.62	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL
FRENO ESTAC. 2	9480	13.69	11.47	16.22	27.05	DERIVA	-5.0 Lm/Km

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALIAS SEGÚN CODIGO

09010205(L) Carrocería > Exterior > Paragolpes > Descripción libre (paragolpes posterior medidas)

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (parabrisas con fisura leve)

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima (círculo ubicacion)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (banda laterales estado)

Ing. JOSÉ RAMÓN TANA
M.N. 28210
TECNICO MECANICO

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	Soria, Miguel Angel	Ing. Tana, Jose Ramon Mat. N°: 28210(COPIT)

Certificado: W-042360