Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRONICA: 6Bw7JdyT5r

Serie V

CERTIFICADO Nº 0858937

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR-CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO:	VENIER MONICA VALERIA
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 27272110218
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	MZ 40 LOTE 2 S/N, BARRIO MALVINAS
04 CIUDAD/ MUNICÍPIO:	YERBA BUENA - MARCOS PAZ
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	4107
06 TELEFONO/ TELEFONE:	1
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	-
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	TUCUMÁN
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	HJB917
10 REGISTRO / RENAVAM:	B181178
11 AÑO / ANO:	2008
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	O4
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	11/03/2026
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APRESENTAÇÃO:	11/03/2026
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	11/09/2026
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	TECNICA CAÑIZARES S.R.L.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	120-059
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. JULIO F. VALDEZ
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	IP00597(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEICULO

20 ALTURA / ALTURA:	3.60 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2.80 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	13.60 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	RANDON
24 MODELO/ MODELO:	SR-CG-02+01
25 NUMERO/ NUMERO:	8B8GSRA3F8M002149
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1D-2D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	28500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NUMERO (*):	-
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	-
34 POTENCIA / POTENCIA (*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CMG CP CF CPG CI
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	SEMIRREMOLQUE
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

FCM Nº: 4852375
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

Ing. JULIO FABIAN VALDEZ
M.P.I.P. 00597 - COPIME
REVISION TECNICA NACIONAL
RTO TUCUMAN

MERCOSUR

ORIGINAL

CEROOCHOCINCOOCHONUEVETRESSIETE



RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRONICA: 6Bw7JdyT5r

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEICULO
- ALTURA / ALTURA: 3.60 m.
- ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
- LARGO / COMPRIMENTO: 13.60 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
- MARCA / MARCA: RANDON
- MODELO/ MODELO: SR-CG-02+01
- NUMERO/ NÚMERO: 8B8GSRA3F8M002149
- CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
- TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
- TARA / TARA (*): -
- PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
- CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
- CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
- NUMERO / NÚMERO (*): -
- COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): -
- POTENCIA / POTÊNCIA (*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
- MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
- CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
- TIPO/ TIPO: -
- CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
- CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CMG CP CF CPG CI
- TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
- TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE
- MARCA/ MARCA (*): -
- NUMERO/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

FCM Nº: 4852375
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

Ing. JULIO FABIAN VALDEZ
M.P.I.P. 00597 - COPIME
REVISION TECNICA NACIONAL
RTO TUCUMAN

- TITULAR/ PROPIETARIO: VENIER MONICA VALERIA
- RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 27272110218
- DOMICILIO/ ENDEREÇO: MZ 40 LOTE 2 S/N, BARRIO MALVINAS
- CIUDAD/ MUNICIPIO: YERBA BUENA - MARCOS PAZ
- CODIGO POSTAL/ CEP(*): 4107
- TELEFONO/ TELEFONE: 1
- E-MAIL/ E-MAIL(*): -
- DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: TUCUMÁN

- MATRICULA / DOMINIO / PLACA: HJB917
- REGISTRO / RENAVAM: B161178
- AÑO / ANO: 2008
- CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: 04

- FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 11/03/2026
- FECHA DE EMISION / DATA DE PROCESSAMENTO: 11/03/2026
- FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 11/09/2026
- CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: TECNICA CAÑZARES S.R.L.
- CODIGO CENTRO DE REVISION / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 120-059
- RESPONSABLE TECNICO / RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. JULIO F. VALDEZ
- Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: IP00597(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO / ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado es obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROOCHOCINCOOCHONUEVETRESSIETE

MERCOSUR
RTO



Antecedentes de la Actividad	* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34)	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Linea de Inspección Nº: 1

CARGA SI	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 120-059	FECHA 11/03/2026	HORA HI. 17:35 / HF 17:58	Nro. **059-01093595**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: VENIER MONICA VALERIA	DOMINIO **HJB917**	AÑO 2008

	MARCA	MODELO	NUMERO
CHASIS	RANDON	SR-CG-02+01	8B8GSRA3F8M002149
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV CRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BASCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	2400	5.38	5.86	8.19	47.74
2	2386	5.75	5.9	2.54	49.77
3	2348	5.66	5.22	7.77	47.23
4					
TOTAL	7134				48.25
FRENO ESTAC.					

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL
DERIVA	(m/Km)

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima (Circulo ubic)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (Bandas del ubic)

APTO

Ing. JULIO FABIAN VALDEZ
M.P. IP 00597 - COPIME
REVISION TECNICA NACIONAL
RTO TUCUMAN

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	Gomez, Juan Francisco	Ing. Valdez, Julio F. Mat. Nº: IP00597(COPIME)

Certificado: V-858937