MINISTERIO DE TRANSPORTE — GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 11 | Est. N° 1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 26 001100012857725 **OBLEA N° 270799945**

Conductor	MAX G.C. PERUGORRIA			**Titular**	MEF S.R.L.
Documento	DNI 33480923			**Documento**	CUIT 30-70915373-7
Marca	FOTON			**Dominio N°**	AE824XJ
Tipo	VEHICULOS PESADOS			**Motor N°**	DAM15R208000183ZLB
Modelo	TM1	**Año**	2021	**Chasis N°**	LVA2JVBXME301228
Resultado	**APTO**			**Cert. GNC**	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 29/06/2027					
Clasificación	TRANSPORTE DE CARGAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
09.07.005	ESTADO GENERAL DEL VEHICULO-LUNETA Y CRISTALES: VISIBILIDAD, A TRAVES DE LUNETA/CRISTALES, DISMINUIDA		

Tiempos:	H. INGR.: 15:23:32	H. EGR.: 15:38:44	TTL: 00:05:19	TTE: 00:15:12

OBSERVACIONES USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $174703,77

Consultas al: 0223-4643461

Planta Nº: 111 - MAR DEL PLATA
Firma y aclaración del responsable
ING. ARNALDO MAQUEZ / SUP. JORGE CHAVERO

FECHA: 29/06/2026

ORIGINAL

Impreso: 29/06/2026