MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. N° 1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 26 000600013571439 R

OBLEA N° 263174950

Conductor	ARIEL VERSARI			Titular	SANTIAGO VERSARI
Documento	DNI 23665912			Documento	DNI 45813931
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio N°	IUR260
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor N°	904773U0852214
Modelo	BMO368	Año	2010	Chasis N°	8AB368156AA135420
Resultado	APTO			Cert. GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 13/12/2026					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
04.04.050	SISTEMA DE FRENOS-FRENO DE SERVICIO: EFICACIA-EFICACIA FRENO DE SERVICIO INSUFICIENTE: (40)%. SUMA FUERZAS POR EJE: (16.780)/(21.620)/(%3)/(%4) KNW. PESO (9710) KGS.		
04.06.050	SISTEMA DE FRENOS-FRENO DE SERVICIO: FUNCIONAMIENTO OTROS EJES-DESEQUILIBRIO EXCESIVO DE FRENOS EN (2) EJE:(39)%. FUERZAS IZQ./DCH. (8.210)/(13.410) KNW.		
09.06.002	ESTADO GENERAL DEL VEHICULO-PARABRISAS: PARABRISAS DETERIORADO		

Tiempos:	H. INGR.:	H. EGR.:	TTL:	TTE:
	10:44:53	10:45:46	00:00:53	00:00:53

OBSERVACIONES

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 05/06/

Impreso: 05/06/2026

SINAL