MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

vtv.gba.gob.ar

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona	2	Est. N°	2

INFORME DE INSPECCIÓN N° 26000200020104817 R **OBLEA N°** 2621019

Conductor	MAXIMILIANO CEJAS			**Titular**	TURISMO INTEGRAL PATAGON
Documento	DNI 35232232			**Documento**	DNI 30689090938
Marca	MERCEDES BENZ			**Dominio N°**	OMW209
Tipo	Vehiculos Pesados			**Motor N°**	651955W0043192
Modelo	SPRINTER 515	**Año**	2015	**Chasis N°**	8AC906657FE105145
Resultado	APTO			**Cert. GNC**	
VENCIMIENTO 08/10/2026					
Clasificación	VEHÍCULO TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
02.02.010	LUCES - POSICION/PATEN.: BAJA INTENSIDAD DE ILUMINACION DE LUCES DE POSICION Trasero Derecha		
04.03.050	FRENOS - ESTACIONAMIENTO: EFICACIA FRENO DE ESTACIONAMIENTO INSUFICIENTE: (10,66)%. SUMA FUERZAS POR EJE (3,30)/(0,00)/(0,00)/(0,00)/(0,00)/(0,00) PESO (3158,00) KGS.		
09.07.005	ESTADO GENERAL - CRISTALES: VISIBILIDAD, A TRAVES DE LUNETA/CRISTALES, DISMINUIDA		

VEHÍCULO VERIFICADO POR SOLICITUD DEL USUARIO
ÉSTA VERIFICACIÓN NO SUSTITUYE LA QUE FUERA EXIGIBLE POR LA JURISDICCIÓN DEL AUTOMOTOR

Tiempos:	H. INGR.: 9:26:4	H. EGR.: 9:33:7	TTL: 00:05:40	TTE: 00:00:01

OBSERVACIONES: TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS SEGÚN DISPOSICIÓN 1325/04 DE LA D.P.T.

Importe abonado por ésta inspección: $0,00

Planta Nº: 22 - SAN MARTIN

Firma y aclaración responsable: BRANDAN, Fabián Eduardo

FECHA: 16/06/2026

Impreso: 16/06/2026

Página 1 - 1

ORIGINAL