MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. N° 1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 26 000600013564062 OBLEA N° 263174453

Conductor	LEANDRO CORNICELLO			Titular	MATIAS A. CONTRERA
Documento	DNI 37360423			Documento	DNI 31881509
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio N°	KCI211
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor N°	902961U0899148
Modelo	O500	Año	2011	Chasis N°	9BM382189BB750365
Resultado	APTO			Cert. GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 22/11/2026					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
02.02.003	LUCES REGLAMENTARIAS-LUCES DE POSICION Y PATENTE: NO FUNCIONAN LUCES DE POSICION EN PARTE DELANTERA DERECHA		

Tiempos:	H. INGR.: 13:50:15	H. EGR.: 14:26:51	TTL: 00:36:06	TTE: 00:36:36

OBSERVACIONES: USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $87351,89

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 22/05/2026

Impreso: 22/05/2026

#D:1