MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. N° 1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 26 000600013551039 OBLEA N° 262971010

Conductor	LEANDRO CORNICELLO			Titular	NANCY GISELA TRINIDAD
Documento	DNI 37360423			Documento	DNI 31634940
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio N°	KER797
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor N°	904973U0936863
Modelo	BMO 368	Año	2011	Chasis N°	8AB368185CA138271
Resultado	APTO			Cert. GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 28/10/2026					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG

Tiempos:	H. INGR.:	H. EGR.:	TTL:	TTE:
	13:11:48	13:34:31	00:22:22	00:22:43

OBSERVACIONES: USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $174703,77

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 27/04/2026

ORIGINAL

Impreso: 27/04/2026

#D:0