

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
364Wi4jxwk

Serie **W**

CERTIFICADO Nº 0006151

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒ X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR**/ PROPIETARIO:	
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF:	ABUT TRANSPORTES S.A.
03 **DOMICILIO**/ ENDEREÇO:	CUIT 30710706626
04 **CIUDAD**/ MUNICIPIO:	S MASSA 1305
05 **CODIGO POSTAL**/ CEP(*):	CENTENO
06 **TELEFONO**/ TELEFONE:	2148
07 **E-MAIL**/ E-MAIL(*):	3401522922
08 **DEPARTAMENTO / PROVINCIA** / UF:	-
09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA:	SANTA FE
10 **REGISTRO** / RENAVAM:	**AF871AB**
11 **AÑO** / ANO:	B4436
12 **CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO:	2023
13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO:	O4
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO:	03/06/2026
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO:	03/06/2026
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA**: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	**03/06/2027**
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION**: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	RAFAELA REVISION TECNICA VEHICULAR S.A.
18 **RESPONSABLE TECNICO**: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	110-045
19 **Nº DE REGISTRO**/ Nº DE REGISTRO:	ING. GASTÓN G. MOSCONI
	I013670(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 **ALTURA** / ALTURA:	4.10 m.
21 **ANCHO** / LARGURA:	2.60 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO:	14.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 **MARCA** / MARCA:	SOLA Y BRUSA
24 **MODELO**/ MODELO:	BDAS. VOLC. 3 EJES 1 DEPLAZ. SUSP.
25 **NUMERO**/ NUMERO:	8BAG1453AP1000497
26 **CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*):	1D-2D
28 **TARA** / TARA (*):	-
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL:	28500
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*):	-
31 **CMT** / CMT (*):	CATEGORÍA D (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR

32 **NUMERO** / NÚMERO (*):	-
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*):	-
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 **MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 **CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 **TIPO**/ TIPO:	-
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 **CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA:	CP CF CMG CI
40 **TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO:	SEMIRREMOLQUE
41 **TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA:	TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 **MARCA**/ MARCA (*):	-
43 **NUMERO**/ NÚMERO (*):	-

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

FCM Nº: 5054380
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -
PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 52.500 KG.

(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo

MOSCONI GASTÓN GASPAR
INGENIERO MECÁNICO
MAT. 1013670

ORIGINAL

CEROCEROCEROSEISUNOCINCOUNO

MERCOSUR

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO



Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA /ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 110-045	FECHA 03/06/2026	HORA HI: 09:39 / HF: 10:09	Nro. **045-01191507**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: ABUT TRANSPORTES S.A.	DOMINIO **AF871AB**	AÑO 2023

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SOLA Y BRUSA	BDAS. VOLC. 3 EJES 1	8BAG1453AP1000497
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV CRA PRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	3415	12.4	12.8	3.13	75.22
2	2167	11.3	11.6	2.59	100.0
3	2259	14.6	12.8	12.33	100.0
4					
TOTAL	7841				98.15
FRENO ESTAC.					

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

060101(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, abombamientos, envejecimiento (1ER EJE LADO IZQ. INTERNO.)

090801(L) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Estado deficiente del guardabarros y/o disp. anti-proyección (1ER EJE LADO DERECHO. ESTADO.)

APTO

MOSCONI GASTÓN GASPAR
INGENIERO MECÁNICO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Mosconi, Gastón G.	Ing. Mosconi, Gastón G. Mat. Nº: I013670(COPIME)

Certificado: W-006151