Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRONICA: 1rkvYVQAM

Serie V

CERTIFICADO Nº 0386621

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP [ ] VTC [X]

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

- 01 TITULAR / PROPIETÁRIO: CITRAN S.R.L.
- 02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30708829052
- 03 DOMICILIO / ENDEREÇO: AV. EMILIO CIVIT 62
- 04 CIUDAD / MUNICIPIO: MENDOZA
- 05 CODIGO POSTAL / CEP(*): 5500
- 06 TELEFONO / TELEFONE: 2616304568
- 07 E-MAIL / E-MAIL(*): NOTIENE@NOTIENE.COM
- 08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: MENDOZA

- 09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: **AD196GB**
- 10 REGISTRO / RENAVAM: A653629
- 11 AÑO / ANO: 2018
- 12 CATEG. VEHICULO / CATEGORIA VEÍCULO: N3

- 13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 27/08/2025
- 14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROVAÇÃO: 27/08/2025
- 15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **27/08/2026**
- 16 CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: REVITE S.A.
- 17 CODIGO CENTRO DE REVISION / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 080-017
- 18 RESPONSABLE TECNICO / RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. LUIS ALBERTO CALDERON
- 19 Nº DE REGISTRO / Nº DE REGISTRO: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

FIRMA RESP. TECNICO / ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

- 20 ALTURA / ALTURA: 3,60 m.
- 21 ANCHO / LARGURA: 2,60 m.
- 22 LARGO / COMPRIMENTO: 7,00 m.

CHASIS BASTIDOR / CHASSI

- 23 MARCA / MARCA: SCANIA
- 24 MODELO / MODELO: R480 A6X2
- 25 NUMERO / NUMERO: +9BSR6X200++J3916260+
- 26 CANTIDAD DE EJES / QUANTIDADE DE EIXOS: 3
- 27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-2D
- 28 TARA / TARA (*): -
- 29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 24000
- 30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
- 31 CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR

- 32 NUMERO / NUMERO (*): 8305899
- 33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
- 34 POTENCIA / POTENCIA (*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

- 35 MARCA CARROCERIA / MARCA CARROÇARIA: -
- 36 CLASE DE SERVICIO / CLASSE DE SERVIÇO: -
- 37 TIPO / TIPO: -
- 38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA / PARA VEICULOS DE CARGA

- 39 CLASE DE CARGA / CLASSE DA CARGA: CI CPG CMG CP CF
- 40 TIPO DE VEHICULO / CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
- 41 TIPO DE CAJA / TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD / REGISTRADOR DE VELOCIDADE

- 42 MARCA / MARCA (*): CONTINENTAL
- 43 NUMERO / NUMERO (*): 09757947

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

Ficha RCM AITA Nº: 4380139
CARACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 700.0

por REVITE S.A.
Ing. LUIS ALBERTO CALDERON
MAT. 7258 CAT. "A"

ORIGINAL

CEROTRESOCHOSEISSEISDOSUNO

MERCOSUR

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	Rubino Cortez, facundo	Ing. Calderon , Luis Alberto Mat. Nº: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

por REVITE S.A.
Ing. LUIS ALBERTO CALDERON
MAT. 7258 CAT. "A"

Certificado: V-386621

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISION TECNICA

PASAJEROS (--------)	FECHA 27/08/2025
VTV (--------)	HORA HI: 17:03 / HF: 17:25
DOMINIO AD196GB	MODELO R480 A6X2
PARTICULAR (--------)	Nro. 017-080

RTO REVISION TECNICA OBLIGATORIA
Linea de Inspeccion Nº: 2

CERTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)	D13
MARCA	SCANIA
CITRAN S.R.L.	CONTINENTAL
080-017	CANIA
SI	GA





1rkvYVQAMX

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 101205387054

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA /ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISION TECNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 080-017	FECHA 27/08/2025	HORA HI: 17:03 / HF: 17:25	Nro. **017-01142020**

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: CITRAN S.R.L. — DOMINIO **AD196GB** — AÑO 2018

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SCANIA	R480 A6X2	+9BSR6X200++J3916260+
MOTOR	SCANIA	D13	8305899
TACOGRAFO	CONTINENTAL		09757947
LIMITADOR	No		
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: PRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.10
1	5320	11.8	13.6	13.24	48.67	CO(%)	HC(ppm)
2	3220	7.15	8.54	16.28	49.67	NOX	
3	1640	4.25	3.68	13.41	49.29	**RUIDO**	
4						EXT. ESCAPE	89.0 dBA
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	10180				49.09	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC. 1	10180	10.4	10.86	4.24	21.29	DERIVA	0.69 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	Rubino Cortez, facundo	por REVITEC S.A. Ing. LUIS ALBERTO CALDERON MAT. 7258 - CAT. "A" Ing. Calderon , Luis Alberto Mat. Nº: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

Página 1 de 1

Certificado: V-386621