Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 080-017	FECHA 28/04/2026	HORA HI: 15:15 / HF: 15:40	Nro. **017-01150400**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: CITRAN S.R.L.	DOMINIO **PFQ365**	AÑO 2015

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SALTO	SRBV3E	8AAG1463SF0016883
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	CA-PC (CAJA ABIERTA -	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	4020	9.01	9.64	6.54	47.29
2	2160	5.15	4.68	9.13	46.39
3	2200	4.89	5.33	8.26	47.35
4					
TOTAL	8380				47.08
FRENO ESTAC. 1	8380	9.07	9.09	0.22	22.09

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	
RUIDO	
EXT. ESCAPE	
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA Nº 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020603(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras > Mal estado de bujes

020802(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Rótulas Punta de Ejes > Huelgo de rodamientos en puntas de eje

060101(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, abombamientos, envejecimiento

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rubino Cortez, Jorge L.	Ing. Calderon , Luis Alberto Mat. Nº: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

Certificado: V-967638

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
3ryUmy9wra

Serie V

CERTIFICADO Nº 0967638

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPECAO TECNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

- 4 TITULAR/ PROPIETARIO: CITRAN S.R.L.
- 5 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30708829052
- 6 DOMICILIO/ ENDEREÇO: AV. EMILIO CIVIT 62
- 7 CIUDAD/ MUNICIPIO: MENDOZA
- 8 CODIGO POSTAL / CEP(*): 5500
- 9 TELEFONO/ TELEFONE: 2616304568
- 10 E-MAIL/ E-MAIL(*): NOTIENE@NOTIENE.COM
- 11 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: MENDOZA
- 12 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: PFQ365
- 13 REGISTRO / RENAVAM: A667654
- 14 ANO / ANO: 2015
- 15 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEICULO: O4
- 16 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 28/04/2026
- 17 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBACAO: 28/04/2026
- 18 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 28/10/2026
- 19 CENTRO DE REVISION TECNICA: REVITE S.A.
  NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
- 20 CODIGO CENTRO DE REVISION: 080-017
  CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
- 21 RESPONSABLE TECNICO: ING. LUIS ALBERTO CALDERON
  RESPONSÁVEL TÉCNICO:
- 22 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

- 20 ALTURA / ALTURA: 2.80 m.
- 21 ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
- 22 LARGO / COMPRIMENTO: 14.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

- 23 MARCA / MARCA: SALTO
- 24 MODELO/ MODELO: SRBV3E
- 25 NUMERO/ NUMERO: 8AAG1463SF0016883
- 26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
- 27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
- 28 TARA / TARA (*): -
- 29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
- 30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
- 31 CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR

- 32 NUMERO / NUMERO (*): -
- 33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): -
- 34 POTENCIA / POTENCIA (*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

- 35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
- 36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
- 37 TIPO/ TIPO: -
- 38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

- 39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CPG CMG CP CI CF
- 40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
- 41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: CA-PC (CAJA ABIERTA - PORTACONTENEDOR)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE

- 42 MARCA/ MARCA (*): -
- 43 NUMERO/ NUMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

FCM Nº: 4964687
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

ORIGINAL

CERONUEVESEISSIETESEISTRESOCHO

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO





3ryUmy9wra

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION