

1ciwdnj6zP

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad	
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-
Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	SEMIACOPLADO FURGON
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

060203(L) Neumáticos y Llantas > Llantas

070101(L) Sistema Eléctrico > Instalación Eléctrica - Cableado y Fusib
aislación, sujeción

170202(L) Sistema de Arrastre de Acoplados y Dolly > Aro Giratorio (
soldaduras reparaciones mal efectuadas

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TI
Apto	Rubino Cortez, Jorge L.	Ing. Calderon , Luis Albe Mat. Nº: 7258 CAT "A" (



Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACIÓN ELECTRÓNICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA: 1ciwdnj6zp

Serie V

CERTIFICADO Nº 0970193

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISIÓN TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPECÇÃO TÉCNICA VEICULAR - CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ( ) VTC (X)

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

- TITULAR / PROPIETARIO: TRANSPORTES MENA S.A.
- RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30708625686
- DOMICILIO / ENDEREÇO: GOBERNADOR GONZALEZ 870
- CIUDAD / MUNICIPIO: MENDOZA
- CODIGO POSTAL / CEP (*): 5500
- TELEFONO / TELEFONE: 1566128935
- E-MAIL / E-MAIL (*): -
- DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: MENDOZA
- MATRICULA / DOMINIO / PLACA: **DKS553**
- REGISTRO / RENAVAM: 202297
- AÑO / ANO: 2000
- CATEG. VEHICULO / CATEGORIA VEICULO: O4
- FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 18/05/2026
- FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 18/05/2026
- FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **18/11/2026**
- CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: REVITE S.A.
- CODIGO CENTRO DE REVISION: 080-017 / CODIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
- RESPONSABLE TECNICO: ING. LUIS ALBERTO CALDERON / RESPONSÁVEL TÉCNICO:
- Nº DE REGISTRO / Nº DE REGISTRO: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

FIRMA RESP. TECNICO / ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO

- ALTURA / ALTURA: 4.00 m.
- ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
- LARGO / COMPRIMENTO: 15.50 m.

CHASIS BASTIDOR / CHASSI

- MARCA / MARCA: RANDON
- MODELO / MODELO: SR-FE-CG-03-30
- NUMERO / NÚMERO: 8B8F1553AYM001134
- CANTIDAD DE EJES / QUANTIDADE DE EIXOS: 3
- TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
- TARA / TARA (*): -
- PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
- CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
- GMT / GMT (*): -

MOTOR / MOTOR

- NUMERO / NÚMERO (*): -
- COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): -
- POTENCIA / POTÊNCIA (*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS

- MARCA CARROCERIA / MARCA CARROCARIA: -
- CLASE DE SERVICIO / CLASSE DE SERVIÇO: -
- TIPO / TIPO: -
- CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA / PARA VEÍCULOS DE CARGA

- CLASE DE CARGA / CLASSE DA CARGA: CF CP CI CMG CPG
- TIPO DE VEHICULO / CLASSE DE VEÍCULO: SEMIRREMOLQUE
- TIPO DE CAJA / TIPO DE CAIXA: TCCE (CAJA CERRADA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD / REGISTRADOR DE VELOCIDADE

- MARCA / MARCA (*): -
- NUMERO / NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

FCM Nº: 5014456
Nro. de ICM: 270478
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

LUIS ALBERTO CALDERON
MAT. 7258 - CAT. A

ORIGINAL

CERONUEVESIETECEROUNONUEVETRES

MERCOSUR

RTO RTO RTO RTO

)101(L) Sistema Eléctrico > Instalación Eléctrica - Cableado y Fusibles > Defectos en conexiones, ación, sujeción

)202(L) Sistema de Arrastre de Acoplados y Dolly > Aro Giratorio (Tornamesa) > Existencia de laduras reparaciones mal efectuadas

ADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rubino Cortez, Jorge L.	Ing. Calderon , Luis Alberto Mat. Nº: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

LUIS ALBERTO CALDERON
MAT. 7258 - CAT. A

Página 1 de 1

Certificado: V-970193

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 080-017	FECHA 18/05/2026	HORA HI: 12:16 / HF: 13:04	Nro. **017-01151270**

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: TRANSPORTES MENA S.A. — DOMINIO **DKS553** — AÑO 2000

MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS RANDON	SR-FE-CG-03-30	8B8F1553AYM001134
MOTOR -	-	-
TACOGRAFO		
LIMITADOR	TCCE (CAJA CERRADA)	-
CARROCERIA -	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -
-		

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	3025	7.64	7.05	7.72	49.5	CO(%)	HC(ppm)
2	2013	4.45	5.15	13.59	48.61	NOX	
3	1874	4.0	4.94	19.03	48.63		
4						RUIDO	
						EXT. ESCAPE	
TOTAL	6912				49.01	INT. PASAJE	MOT. 3/4
FRENO ESTAC. 1	6912	7.51	7.69	2.34	22.42	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
						DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020603(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras > Mal estado de bujes

060101(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, abombamientos, envejecimiento

060203(L) Neumáticos y Llantas > Llantas > Existencia de deformaciones, desperfectos y/o fisuras

070101(L) Sistema Eléctrico > Instalación Eléctrica - Cableado y Fusibles > Defectos en conexiones, aislación, sujeción

170202(L) Sistema de Arrastre de Acoplados y Dolly > Aro Giratorio (Tornamesa) > Existencia de soldaduras reparaciones mal efectuadas

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rubino Cortez, Jorge L.	Ing. Calderon , Luis Alberto Mat. Nº: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

LUIS ALBERTO CALDERON
MAT. 7258 - CAT. A

Certificado: V-970193