

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
3tRHIAAgFQ

Serie V

CERTIFICADO Nº 0863266

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISIÓN TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TECNICA VEICULAR - CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP [ ] VTC [X]

Certifica que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certificamos o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

TITULAR/ PROPIETÁRIO	TRANSPORTES MENA S.A.
RUT / CUIT / CNPJ / CPF	CUIT 30708625686
DOMICILIO/ ENDEREÇO	GOBERNADOR GONZALEZ 870
CIUDAD/ MUNICÍPIO	MENDOZA
CODIGO POSTAL/ CEP(*)	5500
TELEFONO/ TELEFONE	1566128935
E-MAIL/ E-MAIL(*)	-
DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF	MENDOZA
MATRICULA / DOMINIO / PLACA	FMF683
REGISTRO / RENAVAM	96560
AÑO / ANO	2006
CATEG. VEHICULAR/ CATEGORIA VEICULO	O4
FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO	15/01/2026
FECHA DE EMISION / DATA DE EMISSÃO	15/01/2026
FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO	15/07/2026
CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO	REVITE S.A.
CODIGO CENTRO DE REVISION / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO	080-017
RESPONSABLE TECNICO / RESPONSÁVEL TÉCNICO	ING. LUIS ALBERTO CALDERON
Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO	7258 CAT "A" (MENDOZA)

FIRMA RESP. TECNICO / ASSINATURA RESP. TÉCNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEICULO

ALTURA / ALTURA	2.60 m.
ANCHO / LARGURA	2.60 m.
LARGO / COMPRIMENTO	14.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

MARCA / MARCA	RANDON
MODELO/ MODELO	SR-CG-02+01
NUMERO/ NUMERO	9ADPSRA3F6M221549
CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS	3
TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*)	1D-2D
TARA / TARA (*)	-
PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL	28500
CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*)	-
CMT / CMT (*)	-

MOTOR / MOTOR

NUMERO / NUMERO (*)	-
COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*)	-
POTENCIA / POTENCIA(*)	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA	-
CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO	-
TIPO/ TIPO	-
CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA	CMG CP CPG CF CI
TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO	SEMIRREMOLQUE
TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA	CA-PC (CAJA ABIERTA - PORTACONTENEDOR)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD / REGISTRADOR DE VELOCIDADE

MARCA/ MARCA (*)	
NUMERO/ NÚMERO (*)	

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

FCM Nº: 4721999
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

MERCOSUR

ORIGINAL

CEROOCHOSEISTRESDOSSEISSEIS

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Escaneado con CamScanner

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA SÍ	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 080-017	FECHA 15/01/2026	HORA HI: 17:32 / HF: 18:03	Nro. 017-01146833

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: TRANSPORTES MENA S.A.	DOMINIO FMF683	AÑO 2006

	MARCA	MODELO	NUMERO
CHASIS	RANDON	SR-CG-02+01	9ADPSRA3F6M221549
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	CA-PC (CAJA ABIERTA -	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: PRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	3180	7.3	8.03	9.09	49.14	CO(%)	HC(ppm)
2	1700	4.22	3.59	14.93	46.83	NOX	
3	1840	4.84	3.84	20.66	48.09	RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	6720				48.27	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL
FRENO ESTAC. 1	6720	7.76	5.62	27.58	20.3	DERIVA	(m/Km)

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, Inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020603(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras > Mal estado de bujes

020802(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Rótulas Punta de Ejes > Huelgo de rodamientos en puntas de eje

09010202(L) Carrocería > Exterior > Paragolpes > Paragolpes en mal estado y/o con deformaciones

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rubino Cortez, Jorge L.	Ing. Calderon , Luis Alberto Mat. Nº: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

Certificado: V-863266

Escaneado con CamScanner





3tRHIAAgFQ

Antecedentes de la Actividad	* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Escaneado con CamScanner