Póliza Nro. 13813230

Cobertura

VIGENCIA

Transportes:

TRANSPORTES MENA S.A.



Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA /ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION

990801(L) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Estado deficiente del guardabarros y/o disp. anti-proyección

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rubino Cortez, facundo	Ing. Romano, Bruno R. Mat. Nº: 0005279(C.P.I.I.)

REVISADO
Bruno Romano
Ingeniero Industrial
Mat. 0005279

Certificado: V-959647

Ref: 11627311 Póliza Nro: 1551[illegible]

Constancia de Cobertura

VIGENCIA

Tomador: TRANSPORTES MENA S.A.

SANCOR SEGUROS

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACIÓN ELECTRÓNICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA: 3tXNuaVG6

Serie V

CERTIFICADO Nº 0959647

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR - CITV
CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TECNICA VEHICULAR

VTP [ ] VTC [X]

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

- TITULAR/ PROPIETARIO: TRANSPORTES MENA S.A.
- RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30708625686
- DOMICILIO/ ENDEREÇO: GOBERNADOR GONZALEZ 870
- CIUDAD/ MUNICIPIO: MENDOZA
- CODIGO POSTAL/ CEP(*): 5500
- TELEFONO/ TELEFONE: 1566128935
- E-MAIL/ E-MAIL(*): -
- DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: MENDOZA
- MATRICULA / DOMINIO / PLACA: FPK366
- REGISTRO / RENAVAM: 31539
- AÑO / ANO: 2006
- CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: O4
- FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 19/03/2026
- FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 19/03/2026
- FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 19/09/2026
- CENTRO DE REVISION TECNICA: REVITE S.A.
- NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
- CODIGO CENTRO DE REVISION: 080-017
- CODIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
- RESPONSABLE TECNICO: ING. BRUNO R. ROMANO
- RESPONSÁVEL TÉCNICO:
- Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 0005279(C.P.I.I.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

Por REVITE S.A.
Bruno Roberto Romano
Ingeniero Industrial
Mat. 0005279

(*) Dato no obligatorio / Info. de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO
- ALTURA / ALTURA: 2,60 m.
- ANCHO / LARGURA: 2,60 m.
- LARGO / COMPRIMENTO: 14,50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
- MARCA / MARCA: SALTO
- MODELO/ MODELO: SR BV
- NUMERO/ NÚMERO: 8B9G1463560002078
- CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
- TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
- TARA / TARA (*): -
- PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
- CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
- CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
- NUMERO / NÚMERO (*): -
- COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): -
- POTENCIA / POTÊNCIA (*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS
- MARCA CARROCERÍA/ MARCA CARROCARIA: -
- CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
- TIPO/ TIPO: -
- CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEÍCULOS DE CARGA
- CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CF CP CI CPG CMG
- TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEÍCULO: SEMIRREMOLQUE
- TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: CA-PC (CAJA ABIERTA - PORTACONTENEDOR)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
- MARCA/ MARCA (*): -
- NUMERO/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES
FCM Nº: 4873240
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

ORIGINAL

CERONUEVECINCONUEVESEISCUATROSIETE

MERCOSUR

9801(L) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Estado deficiente del rdabarros y/o disp. anti-proyección

ADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rubino Cortez, facundo	Ing. Romano, Bruno R. Mat. Nº: 0005279(C.P.I.I.)

Por REVITE S.A.
Bruno Roberto Romano
Ingeniero Industrial
Mat. 0005279

Certificado: V-959647

Motores

SANCOR SEGUROS

1027311 Póliza Nro. 135113240 Tomador: TRANSPORTES MENA S.A.

Vigencia de Cobertura

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (----------)	VTJL (----------)	PARTICULAR (----------)
CRT 080-017	FECHA 19/03/2026	HORA HI: 15:49 / HF: 16:16	Nro. **017-01148896**

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: TRANSPORTES MENA S.A.	DOMINIO **FPK366**	AÑO 2006

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SALTO	SR BV	8B9G1463S60002078
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	CA-PC (CAJA ABIERTA -	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	3420	7.3	8.12	10.1	45.96	CO(%)	HC(ppm)
2	1600	4.22	3.59	14.93	49.76	NOX	
3	1820	3.76	4.37	13.96	45.54	RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	6840				46.74	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC. 1	6840	6.66	6.82	2.35	20.09	DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020204(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Ballestas / Ballestines de Suspensión (Elásticos) > Hojas desplazadas y/o faltantes de abrazaderas

060101(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, abombamientos, envejecimiento

09010202(L) Carrocería > Exterior > Paragolpes > Paragolpes en mal estado y/o con deformaciones

090801(L) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Estado deficiente del guardabarros y/o disp. anti-proyección

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rubino Cortez, facundo	Ing. Romano, Bruno R. Mat. Nº: 0005279(C.P.I.I.) REVISADO Bruno Roberto Romano Ingeniero Industrial Mat. 0005279

Certificado: V-959647