

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACIÓN ELECTRÓNICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA:
50x6VB2exA

Serie V

CERTIFICADO Nº 0860618

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR-CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

TITULAR/ PROPIETÁRIO: TRANSPORTES MENA S.A.
RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30708625686
DOMICILIO/ ENDEREÇO: GOBERNADOR GONZALEZ 870
CIUDAD/ MUNICIPIO: MENDOZA
CODIGO POSTAL/ CEP(*): 5500
TELEFONO/ TELEFONE: 1566128935
E-MAIL/ E-MAIL(*): -
DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: MENDOZA
MATRICULA / DOMINIO / PLACA: HEX860
REGISTRO / RENAVAM: 123334
AÑO / ANO: 2008
TIPO VEHICULO/CATEGORIA VEICULO: O4

FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 07/01/2026
FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 07/01/2026
FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 07/07/2026
CENTRO DE REVISION TECNICA: REVITE S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
CODIGO CENTRO DE REVISION: 080-017
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
RESPONSABLE TECNICO: ING. LUIS ALBERTO CALDERON
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO:

(*) dado no obligatorio / item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEICULO
35 ALTURA / ALTURA: 2,60 m.
36 ANCHO / LARGURA: 2,60 m.
37 LARGO / COMPRIMENTO: 14,50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
24 MARCA / MARCA: RANDON
25 MODELO/ MODELO: SR-CG-024 01
26 NUMERO/ NUMERO: 8R8GSRA3F8M001982
28 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 10-20
29 TARA / TARA (*): -
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31 CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 NUMERO / NÚMERO (*): -
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): -
34 POTENCIA / POTÊNCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSA
38 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
39 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEÍCULOS DE CA
39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CI CP CF CPG
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEÍCULO: SEMIRREMOL
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE GAIXA: CA-PO (CAJA ABIERTA - PORTACONTENEDOR)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE
42 MARCA/ MARCA (*): -
43 NUMERO/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
FCM Nº: 4699834
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

MERCOSUR

REVITE S.A.
ING. LUIS ALBERTO CALDERON
Mat. 7258 - Cat. "A"

CEROOCHOSEISCEROSEISUNOOCHO

FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO

REVITE S.A.
ING. LUIS ALBERTO CALDERON
Mat. 7258 - Cat. "A"

Calderon , Luis Alberto
7258 CAT "A" (MENDOZA)

Página

Certificado: V-860618

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2



Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo , art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP-	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimien

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

HA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION E FIRMA / ACLA

ESTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR
	Rubino Cortez, facundo	Ing. Calderon , Luis A Mat. Nº: 7258 CAT

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 080-017	FECHA 07/01/2026	HORA HI: 16:19 / HF: 17:14	Nro. **017-01146506**

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: TRANSPORTES MENA S.A.	DOMINIO **HEX860**	AÑO 2008

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	RANDON	SR-CG-02+01	8B8GSRA3F8M001982
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	CA-PC (CAJA ABIERTA -	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES		BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1		3303	6.71	8.15	17.67	45.86	CO(%)	HC(ppm)
2		1680	3.26	4.23	22.93	45.45	NOX	
3		1687	3.31	4.25	22.12	45.68	RUIDO	
4							EXT. ESCAPE	
							INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL		6670				45.71	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC.	1	6670	6.7	7.79	13.99	22.14	DERIVA	(m/

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificac y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsa técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento d RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020603(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensora > Mal estado de bujes

070101(L) Sistema Eléctrico > Instalación Eléctrica - Cableado y Fusibles > Defectos en conexione aislación, sujeción

09010202(L) Carrocería > Exterior > Paragolpes > Paragolpes en mal estado y/o con deformacion

170201(L) Sistema de Arrastre de Acoplados y Dolly > Aro Giratorio (Tornamesa) > Juego en la tornamesa

ULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rubino Cortez, facundo	Ing. LUIS ALBERTO CALDERON MAT. 7258 - CAT. "A" Ing. Calderon , Luis Alberto Mat. Nº: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

Certificado: V-860618