

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUA FIRMA / ACLARACION

Sr. TRANSPORTISTA: y/o reparación habilitado p técnico del taller. El titular, opera RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo

030504(L) Sistema de frenos > Tuberías Fijas, Tuberías Fle
Campanas, Discos, Mordazas, Guarniaciones, Cintas, Abs/Ebs > P

070101(L) Sistema Eléctrico > Instalación Eléctrica - Cableado y Fusibles > De
aislación, sujeción

APTO

DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR Rubino Cortez, Jorge L.	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO Ing. Calderon , Luis Alberto Mat. Nº: 7258 CAT "A" (MEN

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACIÓN ELECTRÓNICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA: 1Vps6wSQs

Serie V

CERTIFICADO N° 0970388

CERTIFICADO DE APTITUD TÉCNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR - CITV
CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

VTP [ ] VTC [X]

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97

- TITULAR / PROPIETARIO: TRANSPORTES MENA S.A.
- RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30708625686
- DOMICILIO / ENDEREÇO: GOBERNADOR GONZALEZ 870
- CIUDAD / MUNICIPIO: MENDOZA
- CÓDIGO POSTAL / CEP(*): 5500
- TELEFONO / TELEFONE: 1566128935
- E-MAIL / E-MAIL(*): -
- DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: MENDOZA
- MATRICULA / DOMINIO / PLACA: HEX861
- REGISTRO / RENAVAM: 123335
- AÑO / ANO: 2008
- CATEG. VEHICULO / CATEGORIA VEICULO: O4
- FECHA DE INSPECCIÓN / DATA DE INSPEÇÃO: 23/05/2026
- FECHA DE EMISIÓN / DATA DE APROBAÇÃO: 23/05/2026
- FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 23/11/2026
- CENTRO DE REVISIÓN TÉCNICA: REVITE S.A.
- NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 080-017
- CÓDIGO CENTRO DE REVISIÓN: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
- RESPONSABLE TÉCNICO: ING. LUIS ALBERTO CALDERON
- RESPONSÁVEL TÉCNICO:
- N° DE REGISTRO / N° DE REGISTRO: 7258 CAT "A" (MENDOZA)
- FIRMA RESP. TÉCNICO / ASSINATURA RESP. TÉCNICO:

Código de Verificación / Item de Verificação Veicular:

CERONUEVESIETECEROTRESOCHOOCHO

ORIGINAL

DIMENSIONES DEL VEHÍCULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO

- ALTURA / ALTURA: 2.60 m.
- ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
- LARGO / COMPRIMENTO: 14.50 m.

CHASIS BASTIDOR / CHASSI

- MARCA / MARCA: RANDON
- MODELO / MODELO: SR-CG-02+01
- NUMERO / NUMERO: 8H8GSRA3F8M001911
- CANTIDAD DE EJES / QUANTIDADE DE EIXOS: 3
- TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
- TARA / TARA (*): -
- PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
- CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
- CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR

- NUMERO / NUMERO (*): -
- COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): -
- POTENCIA / POTÊNCIA (*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS

- MARCA CARROCERÍA / MARCA CARROCERIA: -
- CLASE DE SERVICIO / CLASSE DE SERVIÇO: -
- TIPO / TIPO: -
- CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA / PARA VEÍCULOS DE CARGA

- CLASE DE CARGA / CLASSE DA CARGA: CPG CMG CF CP CI
- TIPO DE VEHICULO / CLASSE DE VEÍCULO: SEMIRREMOLQUE
- TIPO DE CAJA / TIPO DE CAIXA: CA-PC (CAJA ABIERTA - PORTACONTENEDOR)

TACÓGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD / REGISTRADOR DE VELOCIDADE

- MARCA / MARCA (*): -
- NUMERO / NUMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

FCM N°: 5031203
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

ESTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rubino Cortez, Jorge L.	Ing. Calderon , Luis Alberto Mat. Nº: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

Certificado: V-970388

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de inspección Nº: 1

CARGA SÍ	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 080-017	FECHA 23/05/2026	HORA HI: 13:10 / HF: 13:34	Nro. 017-01151533

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: TRANSPORTES MENA S.A.		DOMINIO HEX861	AÑO 2008
MARCA	MODELO	NÚMERO	
CHASIS RANDON	SR-CG-02+01	8BBGSRA3F8M001911	
MOTOR -	-	-	
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA -	CA-PC (CAJA ABIERTA -	-	
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP Nº. -	

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	3300	8,89	7,25	18,45	49,86	CO(%)	HC(ppm)
2	1620	4,42	4,1	7,24	53,61	NOX	
3	1760	4,68	4,17	10,9	51,26	RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	
					51,14	INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	6680				17,52	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC. 1	6680	6,12	5,36	12,42		DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA Nº 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

030504(L) Sistema de frenos > Tuberías Fijas, Tuberías Flexibles, Pulmones, Levas, Registros, Campanas, Discos, Mordazas, Guarniaciones, Cintas, Abs/Ebs > Pérdida de aire o líquido hidráulico

070101(L) Sistema Eléctrico > Instalación Eléctrica - Cableado y Fusibles > Defectos en conexiones, aislación, sujeción

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rubino Cortez, Jorge L.	Ing. Calderon , Luis Alberto Mat. Nº: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

Certificado: V-970388