Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRONICA
2zmJDYFbLI

Serie V

CERTIFICADO Nº 0961577

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO:	TRANSPORTES MENA S.A.
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 30708625686
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	GOBERNADOR GONZALEZ 870
04 CIUDAD/ MUNICIPIO:	MENDOZA
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	5500
06 TELEFONO/ TELEFONE:	1566128935
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	-
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	MENDOZA
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	HSX068
10 REGISTRO / RENAVAM:	128988
11 AÑO / ANO:	2009
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	O4
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	26/03/2026
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	26/03/2026
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	26/09/2026
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	REVITÉ S.A.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	080-017
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. BRUNO R. ROMANO
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	0005279(C.P.I.I.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

30 ALTURA / ALTURA:	4.00 m.
31 ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
32 LARGO / COMPRIMENTO:	15.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

33 MARCA / MARCA:	RANDON
34 MODELO/ MODELO:	SR.FG.02+01
35 NUMERO/ NUMERO:	9ADFSRA3F9S273736
36 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
37 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1D-2D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	28500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NUMERO (*):	-
39 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*):	-
34 POTENCIA / POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEÍCULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CI CF CP CPG CMG
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEÍCULO:	SEMIRREMOLQUE
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TCI (CAJA ISOTÉRMICA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDA

42 MARCA/ MARCA (*):	-
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	-

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

FCM Nº: 4886785
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

Por REVITE S.A.
Bruno Roberto Romano
Ingeniero Industrial
Mat. 0005279

ORIGINAL

CERONUEVESEISUNOCINCOSIETESIETE

MERCOSUR

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rubino Cortez, Jorge L.	Ing. Romano, Bruno R. Mat. Nº: 0005279(C.P.I.I.)

Por REVITE S.A.
Bruno Roberto Romano
Ingeniero Industrial
Mat. 0005279

Certificado: V-961577

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (----------)	VTJL (----------)	PARTICULAR (----------)
CRT 080-017	FECHA 26/03/2026	HORA HI: 15:04 / HF: 15:31	Nro. **017-01149092**

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: TRANSPORTES MENA S.A.	DOMINIO **HSX068**	AÑO 2009

MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS RANDON	SR.FG.02+01	9ADFSRA3F9S273736
MOTOR -	-	-
TACOGRAFO LIMITADOR		
CARROCERIA -	TCI (CAJA ISOTÉRMICA)	-
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	3020	8.25	6.98	15.39	51.41
2	1800	4.02	4.4	8.64	47.68
3	2260	4.89	5.76	15.1	48.04
4					
TOTAL	7080				49.38
FRENO ESTAC. 1	7080	6.12	7.24	15.47	19.24

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	
RUIDO	
EXT. ESCAPE	
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA Nº 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020603(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras > Mal estado de bujes

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rubino Cortez, Jorge L.	Ing. Romano, Bruno R. Mat. Nº: 0005279(C.P.I.I.)

BGF REVISTEC S.A.
Bruno Roberto Romano
Ingeniero Industrial
Mat. 0005279

Certificado: V-961577



Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTU FIRMA / ACLARACIO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rubino Cortez, Jorge L.	Ing. Romano, Bruno R. Mat. Nº: 0005279(C.P.I.I.)

Certificad