Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
4Jdzre4ZVY

Serie **W**

CERTIFICADO Nº 0248380

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☐ X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01	**TITULAR**/ PROPIETÁRIO:	MYVEAN SA
02	**RUT / CUIT** / CNPJ / CPF:	CUIT 30708641088
03	**DOMICILIO**/ ENDEREÇO:	I. VARELA 940
04	**CIUDAD**/ MUNICIPIO:	RÍO GRANDE
05	**CODIGO POSTAL**/ CEP(*):	9420
06	**TELEFONO**/ TELEFONE:	1
07	**E-MAIL**/ E-MAIL(*):	-
08	**DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF:	TIERRA DEL FUEGO
09	**MATRICULA / DOMINIO** / PLACA:	**OXB195**
10	**REGISTRO** / RENAVAM:	A250415
11	**AÑO** / ANO:	2015
12	**CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO:	N3
13	**FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO:	17/06/2026
14	**FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO:	17/06/2026
15	**FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO:	**17/10/2026**
16	**CENTRO DE REVISION TECNICA**: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	REVICAR S.A.
17	**CODIGO CENTRO DE REVISION**: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	010-106
18	**RESPONSABLE TECNICO**: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. JOSE E. SCINICA
19	**Nº DE REGISTRO**/ Nº DE REGISTRO:	I012653(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20	**ALTURA** / ALTURA:	3.80 m.
21	**ANCHO** / LARGURA:	2.60 m.
22	**LARGO** / COMPRIMENTO:	6.20 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23	**MARCA** / MARCA:	SCANIA
24	**MODELO**/ MODELO:	G410 A4X2
25	**NUMERO**/ NUMERO:	+9BSG4X200++F3869556+
26	**CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS:	2
27	**TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*):	1S-1D
28	TARA / TARA (*):	-
29	**PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL :	16500
30	**CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*):	-
31	**CMT** / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32	**NUMERO** / NÚMERO (*):	8256733
33	**COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*):	GAS OIL
34	**POTENCIA** / POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35	**MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA:	-
36	**CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37	**TIPO**/ TIPO:	-
38	**CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39	**CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA:	CPG CF CP CMG CI CTE
40	**TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO:	CAMIÓN TRACTOR
41	**TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA:	TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42	**MARCA**/ MARCA (*):	CONTINENTAL
43	**NUMERO**/ NÚMERO (*):	09353062

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
FCM Nº: 5087596
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 800.0

(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CERODOSCUATROOCHOTRESOCHOCERO

MERCOSUR

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO





4Jdzre4ZVY

Antecedentes de la Activación 8547 1 W 248380

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Unico de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	-
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 010-106	FECHA 17/06/2026	HORA HI: 10:17 / HF: 10:32	Nro. **106-01179547**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: MYVEAN SA	DOMINIO **OXB195**	AÑO 2015

MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS SCANIA	G410 A4X2	+9BSG4X200++F3869556+
MOTOR SCANIA	G410 A4X2	8256733
TACOGRAFO CONTINENTAL LIMITADOR No		09353062
CARROCERIA -	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	5350	11.68	13.05	10.5	47.12
2	2480	6.47	4.86	24.88	46.57
3					
4					
TOTAL	7830				46.95
FRENO ESTAC. 2	7830	8.33	3.99	52.1	16.04

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 0.56
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	93.6 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	0.0 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO