Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
6UFJFygON2

Serie V

CERTIFICADO Nº 0977723

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01	**TITULAR**/ PROPIETÁRIO:	CINCUNEGUI JUAN ANDRES
02	**RUT / CUIT** / CNPJ / CPF:	CUIT 20366983970
03	**DOMICILIO**/ ENDEREÇO:	AVELLANEDA 2171
04	**CIUDAD**/ MUNICIPIO:	CORONEL SUÁREZ
05	**CODIGO POSTAL**/ CEP(*):	7540
06	**TELEFONO**/ TELEFONE:	02926 15402476
07	**E-MAIL**/ E-MAIL(*):	-
08	**DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF:	BUENOS AIRES
09	**MATRICULA / DOMINIO** / PLACA:	**NVR324**
10	**REGISTRO** / RENAVAM:	A472881
11	**AÑO** / ANO:	2014
12	**CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO:	O4
13	**FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO:	25/03/2026
14	**FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO:	25/03/2026
15	**FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO:	**25/03/2027**
16	**CENTRO DE REVISION TECNICA**: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	GRUPO RTO S.A.
17	**CODIGO CENTRO DE REVISION**: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	020-023
18	**RESPONSABLE TECNICO**: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. HÉCTOR EDUARDO SÁNCHEZ
19	**N° DE REGISTRO**/ N° DE REGISTRO:	55150(COLEGIO PROFESIONAL

Ing. Hector E. Sanchez
MAT. CIPBA 55150
Director Técnico

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) **Llenado no obligatorio** / Ítem de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CERONUEVESIETESIETESIETEDOSTRES

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20	**ALTURA** / ALTURA:	3.15 m.
21	**ANCHO** / LARGURA:	2.60 m.
22	**LARGO** / COMPRIMENTO:	9.30 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23	**MARCA** / MARCA:	OMBU
24	**MODELO**/ MODELO:	ABV3E930
25	**NUMERO**/ NUMERO:	8D9232AB6EP097081
26	**CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
27	**TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*):	1D-2D
28	TARA / TARA (*):	-
29	**PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL:	28500
30	**CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*):	-
31	**CMT** / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32	**NUMERO** / NÚMERO (*):	-
33	**COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*):	-
34	**POTENCIA** / POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35	**MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA:	-
36	**CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37	**TIPO**/ TIPO:	-
38	**CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39	**CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA:	CMC CE CR CI
40	**TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO:	ACOPLADO
41	**TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA:	TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42	**MARCA**/ MARCA (*):	-
43	**NUMERO**/ NÚMERO (*):	-

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
FCM Nº: 4882557
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

MERCOSUR

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

CamScanner



* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP -	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

RTO RIO RTO RIO RTO RIO