Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
1La1gm7DL

Serie V

CERTIFICADO Nº 0714323

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolucion GMC 75/97.
Certifico que o veiculo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/ PROPIETÁRIO:**
02 **RUT / CUIT / CNPJ / CPF:** EMPACK INC SRL (*)
03 **DOMICILIO/ ENDEREÇO:** CUIT 30710598947
04 **CIUDAD/ MUNICIPIO:** GANDARA 3024
05 **CODIGO POSTAL/ CEP(*):** CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
06 **TELEFONO/ TELEFONE:** 1427
07 **E-MAIL/ E-MAIL(*):** 15 5477 5251
08 **DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:**

09 **MATRICULA / DOMINIO / PLACA:** CIUDAD DE BUENOS AIRES
10 **REGISTRO / RENAVAM:** AF610VE
11 **AÑO / ANO:** B10205
12 **CATEG. VEHICULO / CATEGORIA VEÍCULO:** 2022 N3

13 **FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:** 10/11/2025
14 **FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:** 10/11/2025
15 **FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:** 10/11/2026
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** POLCAR NORTE S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 0660100
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. HORACIO E. RAFAEL
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:** I012230(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO
20 **ALTURA / ALTURA:** 3.20 m.
21 **ANCHO / LARGURA:** 2.50 m.
22 **LARGO / COMPRIMENTO:** 6.00 m

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA / MARCA:** MERCEDES BENZ
24 **MODELO/ MODELO:** 958 ATEGO 1729 S 36 CD TE
25 **NUMERO/ NUMERO:** 8AB958077PA803716
26 **CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:** 2
27 **TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):** 1S-1D
28 **TARA / TARA (*):**
29 **PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:** 16500
30 **CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):**
31 **CMT / CMT (*):**

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO / NÚMERO (*):** 926994U1391055
33 **COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):** GAS OIL
34 **POTENCIA / POTENCIA(*):**

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:**
36 **CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:**
37 **TIPO/ TIPO:**
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:**

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:** CMG CPG
40 **TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:** CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:** TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA/ MARCA (*):** CONTINENTAL
43 **NUMERO/ NÚMERO (*):** 10375704

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
OPERADOR: TRANSPORTES NISA SRL
FCM Nº: 4567295
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 315.0

(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROSIETEUNOCUATROTRESDOSTRES

MERCOSUR

ES COPIA FIEL

ESTEBAN H. RAFAEL
INGENIERO MECANICO
COPIME 12.280

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO



* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad	
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP)	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA /ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION

ES COPIA FIEL

ESTEBAN H. RAFAEL
INGENIERO MECANICO
COPIME 12.230

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 060-100	FECHA 10/11/2025	HORA HI: 11:09 / HF: 11:42	Nro. **100-01112733**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: EMPACK INC SRL — DOMINIO **AF610VE** — AÑO 2022

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MERCEDES BENZ	958 ATEGO 1729 S 36 CD TE	8AB958077PA803716
MOTOR	MERCEDES BENZ	958 ATEGO 1729 S 36 CD TE	926994U1391055
TACOGRAFO	CONTINENTAL		10375704
LIMITADOR	No		
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)

EJES		BASCULA
1		4265
2		2087
3		
4		
TOTAL		6352
FRENO ESTAC.	2	6352

CONTROL DE FRENOS

FZA. IZQ	FZA. DER	DIFERENCIA	EFICIENCIA
15.03	16.65	9.73	75.72
7.18	7.45	3.62	71.46
			74.32
5.37	4.5	16.2	15.84

GASES

BACHARACH	OPACIDAD 0.09
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO

EXT. ESCAPE	91.0 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	-1.4 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALIAS SEGÚN CÓDIGO

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (POSEE OBLEAS VENCIDAS EN EL PARABRISAS. QUITAR)

090801(L) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Estado deficiente del guardabarros y/o disp. anti-proyección (BABEROS TRASEROS AMBOS LADOS FALTAN COLOCAR)

10010101(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Leyendas y Números Identificatorios > Leyendas y/o números identificatorios en mal estado (POSEE SOPORTES PARA LEYENDAS IDENTIFICATORIAS DE CARGA PELIGROSA)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (BANDAS REFLECTIVAS LATERALES BLANCAS COMPLETAR)

ESCANEADO FIEL

ESTEBAN H. RAFAEL
INGENIERO MECANICO
COPIME 12.280

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto		Ing (Rafael Horacio E