Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
4MA6C2ki1

Serie V

CERTIFICADO Nº 0713968

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒ X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01	**TITULAR**/ PROPIETÁRIO:	TRANSPORTES NISA SRL
02	**RUT / CUIT** / CNPJ / CPF:	CUIT 30710598947
03	**DOMICILIO**/ ENDEREÇO:	GANDARA 3024
04	**CIUDAD**/ MUNICIPIO:	CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
05	**CODIGO POSTAL**/ CEP(*):	1427
06	**TELEFONO**/ TELEFONE:	15 5477 5251
07	**E-MAIL**/ E-MAIL(*):	-
08	**DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF:	CIUDAD DE BUENOS AIRES
09	**MATRICULA / DOMINIO** / PLACA:	**AC451JF**
10	**REGISTRO** / RENAVAM:	A617109
11	**AÑO** / ANO:	2018
12	**CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO:	O4
13	**FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO:	23/10/2025
14	**FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO:	23/10/2025
15	**FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO:	**23/10/2026**
16	**CENTRO DE REVISION TECNICA**: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	POLCAR NORTE S.A.
17	**CODIGO CENTRO DE REVISION**: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	060-100
18	**RESPONSABLE TECNICO**: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. ARMANDO MANGANO
19	**N° DE REGISTRO**/ N° DE REGISTRO:	12136(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20	**ALTURA** / ALTURA:	4.10 m.
21	**ANCHO** / LARGURA:	2.60 m.
22	**LARGO** / COMPRIMENTO:	14.60 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23	**MARCA** / MARCA:	HERMANN
24	**MODELO**/ MODELO:	BARANDA VOLCABLE SBV 3E 67 2+1
25	**NUMERO**/ NUMERO:	8EHSBV3E0JA000320
26	**CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
27	**TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*):	1D-2D
28	TARA / TARA (*):	-
29	**PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL :	28500
30	**CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*):	-
31	**CMT** / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32	**NUMERO** / NÚMERO (*):	-
33	**COMBUSTIBLE** / COMBUSTÍVEL (*):	-
34	**POTENCIA** / POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35	**MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA:	-
36	**CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37	**TIPO**/ TIPO:	-
38	**CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39	**CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA:	CMG CPG CI CP CF
40	**TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO:	SEMIRREMOLQUE
41	**TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA:	CA-PC (CAJA ABIERTA - PORTACONTENEDOR)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD / TACÓGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42	**MARCA**/ MARCA (*):	-
43	**NUMERO**/ NÚMERO (*):	-

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

FCM Nº: 4523888
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

MERCOSUR

ORIGINAL

CEROSIETEUNOTRESNUEVESEISOCHO





4MA6C2ki1W

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad	
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-
Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones				
Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 060-100	FECHA 23/10/2025	HORA HI: 10:55 / HF: 11:53	Nro. **100-01112239**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: TRANSPORTES NISA SRL	DOMINIO **AC451JF**	AÑO 2018

MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS HERMANN	BARANDA VOLCABLE SBV 3E	8EHSBV3E0JA000320
MOTOR -	-	-
TACOGRAFO		
LIMITADOR		
CARROCERIA -	CA-PC (CAJA ABIERTA -	-
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	3188	9.03	8.58	4.98	56.31
2	3292	11.12	10.4	6.47	66.64
3	3068	7.63	8.81	13.39	54.62
4					
TOTAL	9548				59.33
FRENO ESTAC. 3	9548	9.4	10.66	11.82	21.42

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020605(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras > Tensor, bujes con juego

060101(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, abombamientos, envejecimiento

09010101(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Pintura en mal estado y/o presencia de corrosión

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	MILENESE, JULIAN	Ing. MANGANO, ARMANDO Mat. Nº: 12136(COPIME)