Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
50zCNNcXE

Serie **W**

CERTIFICADO Nº 0128536

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR**/ PROPIETÁRIO: TRANSPORTES NISA SRL
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: CUIT 30710598947
03 **DOMICILIO**/ ENDEREÇO: GANDARA 3024
04 **CIUDAD**/ MUNICIPIO: CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
05 **CODIGO POSTAL**/ CEP(*): 1427
06 **TELEFONO**/ TELEFONE: 15 5477 5251
07 **E-MAIL**/ E-MAIL(*): -
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: CIUDAD DE BUENOS AIRES
09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **AC931HB**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: B212521
11 **AÑO** / ANO: 2018
12 **CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO: N2
13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 04/05/2026
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 04/05/2026
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **04/05/2027**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA**: POLCAR NORTE S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION**: 060-100
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO**: ING. HORACIO E. RAFAEL
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO**/ Nº DE REGISTRO: I012230(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 **ALTURA** / ALTURA: 3.30 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2.35 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 7.40 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 **MARCA** / MARCA: MERCEDES BENZ
24 **MODELO**/ MODELO: ACCELO 815
25 **NUMERO**/ NUMERO: 9BM979026JB079102
26 **CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL: 8300
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR

32 **NUMERO** / NÚMERO (*): 924991U1220721
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 **MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO**/ TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 **CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA: CPG CP CF CMG
40 **TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN RÍGIDO
41 **TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA: TCCPC (CAJA CERRADA CON PLATAFORMA DE CARGA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 **MARCA**/ MARCA (*): CONTINENTAL
43 **NUMERO**/ NÚMERO (*): 09746943

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:

ECM Nº: 4976117
Nro. de ICM: 332078
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 150.0

(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROUNODOSOCHOCINCOTRESSEIS

MERCOSUR





50zCNNcXE4

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad	
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-
Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	CAMION CABINA SIMPLE CAJA CERRADA C/PLATAFORMA
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 060-100	FECHA 04/05/2026	HORA HI: 14:14 / HF: 15:06	Nro. **100-01117089**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: TRANSPORTES NISA SRL	DOMINIO **AC931HB**	AÑO 2018

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MERCEDES BENZ	ACCELO 815	9BM979026JB079102
MOTOR	MERCEDES BENZ	OM 924 LA 150 CV	924991U1220721
TACOGRAFO LIMITADOR	CONTINENTAL No		09746943
CARROCERIA	-	TCCPC (CAJA CERRADA CON	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	2717	6.03	7.15	15.66	49.45
2	4395	10.89	12.91	15.65	55.2
3					
4					
TOTAL	7112				53.0
FRENO ESTAC. 2	7112	4.84	6.66	27.33	16.48

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 0.43
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	93.0 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	1.14 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

050102(L) Emisión de Contaminantes > Sistema de Escape > Fijación defectuosa – Ubicación incorrecta (ESCAPE ROTO EN SALIDA DE SILENCIADOR CORREGIR)

10010101(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Leyendas y Números Identificatorios > Leyendas y/o números identificatorios en mal estado (POSEE SOPORTES PARA LEYENDAS IDENTIFICATORIAS DE CARGA PELIGROSA)

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	ROSALES, MAURO	Ing. Rafael, Horacio E. Mat. Nº: I012230(COPIME)

Certificado: W-128536