Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

# RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA/ AUTENTICAÇÃO ELETRONICA
ErTvcS7kmg

Serie V

## CERTIFICADO Nº 0995422

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP [ ] VTC [X]

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

| | |
|---|---|
| 01 TITULAR/ PROPIETARIO | TRANSPORTE GRUPO 5 S.R.L. |
| 02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF | CUIT 33710671929 |
| 03 DOMICILIO/ ENDEREÇO | BV. SEGUI 7459 |
| 04 CIUDAD/ MUNICIPIO | ROSARIO |
| 05 CODIGO POSTAL/ CEP(*) | 2000 |
| 06 TELEFONO/ TELEFONE | 3415641446 |
| 07 E-MAIL/ E-MAIL(*) | GRUPO5SRL@GMAIL.COM |
| 08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF | SANTA FE |
| 09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA | FZS334 |
| 10 REGISTRO / RENAVAM | A624290 |
| 11 AÑO / ANO | 2006 |
| 12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO | N3 |
| 13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO | 04/04/2026 |
| 14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO | 04/04/2026 |
| 15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO | 04/04/2027 |
| 16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: | ISVA S.R.L. |
| 17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: | 100-054 |
| 18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO: | ING. MARÍA DOLORES INÉS |
| 19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: | 2-2606-8(CIE) |

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

### DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

| | |
|---|---|
| 20 ALTURA / ALTURA: | 3.10 m. |
| 21 ANCHO / LARGURA: | 2.60 m. |
| 22 LARGO / COMPRIMENTO: | 7.20 m. |

### CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

| | |
|---|---|
| 23 MARCA / MARCA: | MERCEDES BENZ |
| 24 MODELO/ MODELO: | LS 1634 |
| 25 NUMERO/ NUMERO: | 9BM6950527B508462 |
| 26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: | 2 |
| 27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): | 1S-1D |
| 28 TARA / TARA (*): | - |
| 29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: | 15500 |
| 30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): | - |
| 31 CMT / CMT (*): | - |

### MOTOR / MOTOR

| | |
|---|---|
| 32 NUMERO / NÚMERO (*): | 476971U0876173 |
| 33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): | GAS OIL |
| 34 POTENCIA / POTENCIA(*): | - |

### PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

| | |
|---|---|
| 35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: | - |
| 36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: | - |
| 37 TIPO/ TIPO: | - |
| 38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: | - |

### PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

| | |
|---|---|
| 39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: | CMG CI CF CTE CP |
| 40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: | CAMIÓN TRACTOR |
| 41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: | TPE (PLATO DE ENGANCHE) |

### TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

| | |
|---|---|
| 42 MARCA/ MARCA (*): | - |
| 43 NUMERO/ NÚMERO (*): | 9510 |

### OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

FCM Nº: 4903718
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 600.0

DOLORES FERNANDEZ
INGENIERA INDUSTRIAL
CIE 2-2606-8

ORIGINAL

CERONUEVENUEVECINCOCUATRODOSDOS




ErTvcS7kmg

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

| **Antecedentes de la Actividad** | |
|---|---|
| Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT | Nro:- - |
| **Antecedentes de las Modificaciones** | |
| Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34). | Nro:- |
| Denominación del Art. 33 (DNRPA) | |
| SENASA | |

**Antecedentes de las Reparaciones**

| Código de defecto | Tipo de Tarea | Descripción de la Tarea | Código de Reparación | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**REVISION A LA VERA DE LA RUTA**

| FECHA | LUGAR | OBSERVACIONES | RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION | CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

# PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

**Línea de Inspección Nº: 2**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CARGA Sí | PASAJEROS (---------) | VTJL (---------) | PARTICULAR (---------) |
| CRT 100-054 | FECHA 04/04/2026 | HORA HI: 11:34 / HF: 13:13 | Nro. **054-01116404** |

**IDENTIFICACION DEL VEHICULO:** GC (Carga Interjurisdiccional)

| | | |
|---|---|---|
| TITULAR: TRANSPORTE GRUPO 5 S.R.L. | DOMINIO **FZS334** | AÑO 2006 |

| | MARCA | MODELO | NÚMERO |
|---|---|---|---|
| CHASIS | MERCEDES BENZ | LS 1634 | 9BM6950527B508462 |
| MOTOR | MERCEDES BENZ | OM 447 LA | 476971U0876173 |
| TACOGRAFO - LIMITADOR No | | | 9510 |
| CARROCERIA - | | TPE (PLATO DE ENGANCHE) | - |
| - | | EXPTE. VTP - | PLANO VTP No. - |

**DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:** PRA CRA CV

| CONTROL DE PESADA (Kg) | | CONTROL DE FRENOS | | | | GASES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJES | BÁSCULA | FZA. IZQ. | FZA. DER. | DIFERENCIA | EFICIENCIA | BACHARACH | OPACIDAD 0.40 |
| 1 | 3718 | 9.33 | 10.2 | 8.53 | 53.55 | CO(%) | HC(ppm) |
| 2 | 3901 | 12.15 | 9.17 | 24.53 | 55.71 | NOX | |
| 3 | | | | | | RUIDO | |
| 4 | | | | | | EXT. ESCAPE | 85.8 dBA |
| | | | | | | INT. PASAJE | MOT. 3/4 |
| TOTAL | 7619 | | | | 54.65 | INT. CABINA | MOT. 3/4 RAL. |
| FRENO ESTAC. 2 | 7619 | 6.58 | 4.81 | 26.9 | 15.24 | DERIVA | 3.0 (m/Km. |
| | | | | | | | |

**Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).**

**ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO**

010303(L) Sistema de Dirección > Caja de Dirección > Pérdidas de aceite (Caja de Dirección > Pérdidas de aceite)

010304(L) Sistema de Dirección > Caja de Dirección > Holguras en la caja de dirección (Holguras en la caja de dirección)

030502(L) Sistema de frenos > Tuberías Fijas, Tuberías Flexibles, Pulmones, Levas, Registros, Campanas, Discos, Mordazas, Guarniaciones, Cintas, Abs/Ebs > Cañerías o tuberías con aplastamientos (REGISTRAR FRENO TRASERO DERECHO)

050103(L) Emisión de Contaminantes > Sistema de Escape > Fugas

080602(L) Instrumentos y Accesorios > Bocina > Descripción libre (Bocina - no funciona )

09030206(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Ventanillas, Luneta (y demás vidrios) > Descripción libre (ambas ventanillas- accionamiento)

110102(L) Elementos de Emergencia > Extintor de Incendio (matafuego) > Defectos en estado, ubicación y/o sujeción

DOLORES FERNANDEZ
INGENIERA INDUSTRIAL
CIE 2-2606-8

| RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | INSPECTOR | FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO |
|---|---|---|
| **Apto** | Fernandez, María | Ing. Fernandez, María Dolores Inés<br>Mat. Nº: 2-2606-8(CIE) |



**Certificado: V-995422**