REVISION TECNICA

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

**RTO**

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRONICA
2drv7hdjSY

Serie V

**CERTIFICADO Nº 0629895**

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre os exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97

| | |
|---|---|
| 01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: | TRANSPORTE GRUPO 5 S.R.L. |
| 02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: | CUIT 33710671929 |
| 03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: | BV. SEGUI 7459 |
| 04 CIUDAD/ MUNICIPIO: | ROSARIO |
| 05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): | 2000 |
| 06 TELEFONO/ TELEFONE: | 3415641446 |
| 07 E-MAIL/ E-MAIL(*): | GRUPO5SRL@GMAIL.COM |
| 08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: | SANTA FE |
| 09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: | **IOF243** |
| 10 REGISTRO / RENAVAM: | A786103 |
| 11 AÑO / ANO: | 2010 |
| 12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: | N3 |
| 13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: | 01/12/2025 |
| 14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROVAÇÃO: | 01/12/2025 |
| 15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: | 01/12/2026 |
| 16 CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: | ISVA S.R.L. |
| 17 CODIGO CENTRO DE REVISION / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: | 100-054 |
| 18 RESPONSABLE TECNICO: / RESPONSÁVEL TÉCNICO: | ING. MARÍA DOLORES INÉS |
| 19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: | 2-2606-8(CIE) |

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

**DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO**

| | |
|---|---|
| 20 ALTURA / ALTURA: | 3.20 m. |
| 21 ANCHO / LARGURA: | 2.55 m. |
| 22 LARGO / COMPRIMENTO: | 5.70 m. |

**CHASIS BASTIDOR/ CHASSI**

| | |
|---|---|
| 23 MARCA / MARCA: | MERCEDES BENZ |
| 24 MODELO/ MODELO: | AXOR 1933 S |
| 25 NUMERO / NUMERO: | 9BM9582079B643289 |
| 26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: | 2 |
| 27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): | 1S-1D |
| 28 TARA / TARA (*): | - |
| 29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: | 16250 |
| 30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): | - |
| 31 CMT / CMT (*): | - |

**MOTOR / MOTOR**

| | |
|---|---|
| 32 NUMERO / NUMERO (*): | 926921U0815537 |
| 33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): | GAS OIL |
| 34 POTENCIA / POTÊNCIA(*): | - |

**PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS**

| | |
|---|---|
| 35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: | |
| 36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: | |
| 37 TIPO/ TIPO: | - |
| 38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: | - |

**PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA**

| | |
|---|---|
| 39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: | CTE CI CF CMG CP |
| 40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: | CAMIÓN TRACTOR |
| 41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: | TPE (PLATO DE ENGANCHE) |

**TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE**

| | |
|---|---|
| 42 MARCA/ MARCA (*): | CONTINENTAL |
| 43 NUMERO/ NÚMERO (*): | 07165134 |

**OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:**

FCM Nº: 4620366
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 1190.0

DOLORES FERNÁNDEZ
INGENIERA INDUSTRIAL
CIE 2-2606-8

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROSEISDOSNUEVEOCHONUEVECINCO

MERCOSUR

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

# PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 2

| | | | |
|---|---|---|---|
| CARGA Sí | PASAJEROS (---------) | VTJL (---------) | PARTICULAR (---------) |
| CRT 100-054 | FECHA 01/12/2025 | HORA HI: 17:48 / HF: 19:36 | Nro. 054-01114087 |

**IDENTIFICACION DEL VEHICULO:** GC (Carga Interjurisdiccional)




**Antecedentes de la Actividad** * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

| | |
|---|---|
| Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Unico de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, articulo 6 - Inscripción CNRT | Nro. |

**Antecedentes de las Modificaciones**

| | |
|---|---|
| Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34) | Nro. |
| Denominación del Art. 33 (DNRPA) | |
| SENASA | |

**Antecedentes de las Reparaciones**

| Código de defecto | Tipo de Tarea | Descripción de la Tarea | Código de Reparación | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**REVISION A LA VERA DE LA RUTA**

| FECHA | LUGAR | OBSERVACIONES | RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION | CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

# PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

**Línea de Inspección Nº: 2**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CARGA Sí | PASAJEROS (---------) | VTJL (---------) | PARTICULAR (---------) |
| CRT 100-054 | FECHA 01/12/2025 | HORA HI: 17:48 / HF: 19:36 | Nro. **054-01114087** |

**IDENTIFICACION DEL VEHICULO:** GC (Carga Interjurisdiccional)

| | | |
|---|---|---|
| TITULAR: TRANSPORTE GRUPO 5 S.R.L. | DOMINIO **IOF243** | AÑO 2010 |

| | MARCA | MODELO | NÚMERO |
|---|---|---|---|
| CHASIS | MERCEDES BENZ | AXOR 1933 S | 9BM9582079B643289 |
| MOTOR | MERCEDES BENZ | OM926 LA | 926921U0815537 |
| TACOGRAFO<br>LIMITADOR | CONTINENTAL<br>SÍ | | 07165134 |
| CARROCERIA | - | TPE (PLATO DE ENGANCHE) | - |
| - | | EXPTE. VTP - | PLANO VTP No. - |

**DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:** CV

| CONTROL DE PESADA (Kg) | | CONTROL DE FRENOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EJES | BÁSCULA | FZA. IZQ. | FZA. DER. | DIFERENCIA | EFICIENCIA |
| 1 | 6719 | 16.8 | 16.0 | 4.76 | 49.76 |
| 2 | 9969 | 23.62 | 22.17 | 6.14 | 46.82 |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL | 16688 | | | | 48.01 |
| FRENO ESTAC. 2 | 16688 | 18.52 | 12.52 | 32.4 | 18.96 |
| | | | | | |

| GASES | | | |
|---|---|---|---|
| BACHARACH | | OPACIDAD 1.20 | |
| CO(%) | | HC(ppm) | |
| NOX | | | |
| **RUIDO** | | | |
| EXT. ESCAPE | 95.1 dBA | | |
| INT. PASAJE | MOT. 3/4 | | |
| INT. CABINA | MOT. 3/4 | RAL | |
| DERIVA | -4.0 | (m/Km. | |

**Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).**

**ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO**

010401(L) Sistema de Dirección > Barras, Brazos y Amortiguadores de Dirección > Extremos de dirección – Rótulas con juego (EXTREMO DE DIRECCION - DELANTERO DE BARRA CORTA - CON JUEGO -CONTROLAR)

010404(L) Sistema de Dirección > Barras, Brazos y Amortiguadores de Dirección > Amortiguadores dirección. Defectuoso anclaje (EXTREMO DE DIRECCION - TRASERO DE BARRA CORTA - CON JUEGO )

020302(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Manoplas/Manotas - Gemelos > Ojo de elásticos deteriorados (GEMELO DE ELASTICO - IZQ. DEL 1ER EJE - DESGASTE )

09030206(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Ventanillas, Luneta (y demás vidrios) > Descripción libre (VENTANILLA DERECHA NO BAJA )

090801(L) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Estado deficiente del guardabarros y/o disp. anti-proyección (GUARDABARROS 2DO EJE ESTADO )

DOLORES FERNANDEZ
INGENIERA INDUSTRIAL
CIE 2-2606-8

| RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | INSPECTOR | FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO |
|---|---|---|
| **Apto** | Fernandez, María | Ing. Fernandez, María Dolores Inés<br>Mat. Nº: 2-2606-8(CIE) |



**Certificado: V-629895**