Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
P1mluKMkB

Serie V

CERTIFICADO Nº 0969534

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISIÓN TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC X

Certifico que el vehículo identificado en el presente cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

- TITULAR / PROPIETARIO: ARCIDIACONO CRISTIAN VICENTE
- RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 20317381094
- DOMICILIO / ENDEREÇO: VELEZ SARSFIELD Nº 2324
- CIUDAD / MUNICIPIO: SAN RAFAEL
- CODIGO POSTAL / CEP(*): 5600
- TELEFONO / TELEFONE: 0260
- E-MAIL / E-MAIL(*): -
- DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: MENDOZA
- MATRICULA / DOMINIO / PLACA: AA599LH
- REGISTRO / RENAVAM: 8260930
- AÑO / ANO: 2016
- CATEG. VEHICULO / CATEGORIA VEÍCULO: N3
- FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 26/05/2026
- FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 26/05/2026
- FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 26/05/2027
- CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: EL TRÉBOL DE MENDOZA S.A.
- CODIGO CENTRO DE REVISION / CODIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 080-026
- RESPONSABLE TECNICO / RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. MAIRA FLORENCIA PEÑA
- Nº DE REGISTRO / Nº DE REGISTRO: 0005223 (C.P.I.)

M. FLORENCIA PEÑA
ING. INDUSTRIAL
MATRICULA 4.1466
TREBOL DE MENDOZA S.A.

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TÉCNICO

(*) Llenado es obligatorio / Ítem de preenchimento obrigatório

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEICULO

- ALTURA / ALTURA: 3.40 m.
- ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
- LARGO / COMPRIMENTO: 6.00 m.

CHASIS BASTIDOR / CHASSI

- MARCA / MARCA: MERCEDES BENZ
- MODELO / MODELO: ACTROS 2046 S
- NUMERO / NUMERO: WDB9340120G0024092
- CANTIDAD DE EJES / QUANTIDADE DE EIXOS: 2
- TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
- TARA / TARA (*): -
- PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 16500
- CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
- CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR

- NUMERO / NUMERO (*): 541980C0985290
- COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): GAS OIL
- POTENCIA / POTÊNCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

- MARCA CARROCERIA / MARCA CARROÇARIA: -
- CLASE DE SERVICIO / CLASSE DE SERVIÇO: -
- TIPO / TIPO: -
- CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA / PARA VEICULOS DE CARGA

- CLASE DE CARGA / CLASSE DA CARGA: CI CP CTE CF CMG
- TIPO DE VEHICULO / CLASSE DE VEÍCULO: CAMIÓN TRACTOR
- TIPO DE CAJA / TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD / REGISTRADOR DE VELOCIDADE

- MARCA / MARCA (*): CONTINENTAL
- NUMERO / NUMERO (*): 09483134

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

FCM Nº: 5031937
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 900 lt

EL TRÉBOL DE MENDOZA S.A.
2500
MENDOZA
BNRS

ORIGINAL

CERONUEVESEISNUEVECINCOTRESCUATRO

RTO 001 RTO 002 RTO 003 RTO 004 RTO 005 RTO 006 RTO 007 RTO 008 RTO 009 RTO 010



P1mluKMkB4

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones -

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 080-026	FECHA 26/05/2026	HORA HI: 09:21 / HF: 09:57	Nro. **026-01089910**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: ARCIDIACONO CRISTIAN VICENTE	DOMINIO **AA599LH**	AÑO 2016

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MERCEDES BENZ	ACTROS 2046 S	WDB934012G0024092
MOTOR	MERCEDES BENZ	2046	541980C0985290
TACOGRAFO LIMITADOR	CONTINENTAL No		09483134
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.04
1	4836	21.04	22.49	6.45	91.76	CO(%)	HC(ppm)
2	2916	8.76	10.53	16.81	67.43	NOX	
3						**RUIDO**	
4						EXT. ESCAPE	86.0 dBA
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	7752				82.61	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC. 1	7752	8.2	7.6	7.32	20.78	DERIVA	2.3 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

APTO

EL TREBOL DE MENDOZA S.A.
AV. MORENO 2500
SAN RAFAEL MENDOZA

M. FLORENCIA PEÑA
ING. INDUSTRIAL
MATRICULA A11469
EL TREBOL DE MENDOZA S.A.

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	JOWSA, DUILIO	Ing. Peña, Maria Florencia Mat. Nº: 0005221(C.P.I.I.)

Certificado: V-969534