Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACIÓN ELECTRÓNICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
5y3rL4OcVt

Serie W

CERTIFICADO Nº 0293811

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TECNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVISÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TECNICA VEICULAR-CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC X

Certifica que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97
Certifica que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97

TITULAR PROPIETARIO:	ARLETTAZ SA
RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 33709951039
DOMICILIO/ ENDEREÇO:	VICTORINO SIMON 1421
CIUDAD/ MUNICIPIO:	CONCORDIA
CODIGO POSTAL/ CEP:	3200
TELEFONO/ TELEFONE:	3885475989
E-MAIL/ E-MAIL(*):	-
DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	ENTRE RÍOS
MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	AG222XE
REGISTRO / RENAVAM:	8237874
AÑO / ANO:	2023
CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	O4
FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	19/06/2026
FECHA DE EMISION / DATA DE APROVAÇÃO:	19/06/2026
FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	19/06/2027
CENTRO DE REVISION TECNICA: / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	VERIFICACIÓN OLAVARRÍA S.A.
CODIGO CENTRO DE REVISION: / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	020-060
RESPONSABLE TECNICO: / RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. JULIÁN RUSCONI
Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	I013656(COPIME)

RUSCONI JULIAN
ING. ELECTROMECANICO
I 013656

FIRMA RESP. TECNICO
ASINATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEICULO

ALTURA / ALTURA:	2.80 m.
ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
LARGO / COMPRIMENTO:	14.90 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

MARCA / MARCA:	RANDON
MODELO/ MODELO:	SR-CG-02+01
NUMERO/ NUMERO:	8BBGSRA3FPM010791
CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1D-2D
TARA / TARA (*):	-
PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	28500
CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
CMT / CMT (*):	CATEGORÍA D (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR

NUMERO / NUMERO (*):	-
COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	-
POTENCIA / POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	
TIPO/ TIPO:	-
CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CF CMG CPG CP
TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	SEMIRREMOLQUE
TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE

MARCA/ MARCA (*):	-
NUMERO/ NÚMERO (*):	-

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

FCM Nº: 5092810
Nro. de ICM: 337011
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CERODOSNUEVETRESOCHOUNOUNO

MERCOSUR

RTO

Escaneado con CamScanner

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 020-060	FECHA 19/06/2026	HORA HI: 06:40 / HF: 07:23	Nro. 060-01173486

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: ARLETTAZ SA — DOMINIO **AG222XE** — AÑO 2023

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	RANDON	SR-CG-02+01	8B8GSRA3FPM010791
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES		BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1		8170	19.4	20.1	3.48	49.28	CO(%)	HC(ppm)
2		6660	15.5	16.1	3.73	48.37	NOX	
3		6690	17.4	18.1	3.87	54.09		
4							RUIDO	
							EXT. ESCAPE	
TOTAL		21520					INT. PASAJE	MOT. 3/4
FRENO ESTAC.	3	21520	18.9	17.5	7.41	50.49	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL
						17.24	DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020802(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Rótulas Punta de Ejes > Huelgo de rodamientos en puntas de eje (rodamiento 2do eje lado izquierdo y 3ero derecho)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Gonzalez Almeira, Amir	Ing. Rusconi, Julián Mat. Nº: I013656(COPIME)

Certificado: W-293811

Escaneado con CamScanner



5y3rL4OcVt

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Unico de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, articulo 6 - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34)	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	SEMIRREMOLQUE CAJA ABIERTA
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripcion de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Escaneado con CamScanner