Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
7elNeVLNxR

Serie V

CERTIFICADO N° 0955067

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TECNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇAÚ TECNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TECNICA VEICULAR-CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTO ☒

Certifico que el vehículo identificado en el croquis, cumple las exigencias establecidas en la Resolución SNRC 799*

Certifico que el vehículo identificado no presente, cumple as exigências estabelecidas na Resolução SNRC 799*

TITULAR PROPIETARIO	NOIR RUBEN MAXIMILIANO
RUT / CNPJ / CPF	CUIT 23210600779
DOMICILIO ENDEREÇO	CHABRILLON Nº 1059
CIUDAD MUNICIPIO	CONCORDIA
CODIGO POSTAL CEP	3200
TELEFONO TELEFONE	3454106867
E-MAIL E-MAIL	RUBENMNOIR@YAHOO.COM.AR
DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF	ENTRE RIOS
MATRICULA / DOMINIO / PLACA	AC634CS
REGISTRO REGISTRO	4504577
AÑO ANO	2018
CATEG. VEHICULAR CATEGORIA VEICULO	N3
FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO	23/06/2026
FECHA DE EMISION / DATA DE EXPEDIÇÃO	23/06/2026
FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO	23/06/2027
CENTRO DE REVISION TECNICA NOME DO ORGAO DE INSPEÇÃO	MOTORTEST S.R.L.
CODIGO CENTRO DE REVISION CODIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO	040-016
RESPONSABLE TECNICO RESPONSÁVEL TECNICO	ING. HECTOR DANIEL PALOPOLO
Nº DE REGISTRO Nº DE REGISTRO	41362(CIEER)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado en computadora. Ver al reverso el significado de los códigos

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEICULO

ALTURA / ALTURA	2.60 m.
ANCHO / LARGURA	8.10 m.
LARGO / COMPRIMENTO	

CHASIS BASTIDOR / CHASSI

MARCA / MARCA	SCANIA
MODELO / MODELO	R400 B4X2
NUMERO / NUMERO	+9BSR4X200++J3919254+
CANTIDAD DE EJES / QUANTIDADE DE EIXOS	3
TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*)	1S-2D
TARA / TRARA (*)	-
PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL	24000
CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*)	-
CAT. / CAT. (*)	CATEGORIA D (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR

NUMERO / NUMERO (*)	8308686
COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*)	GAS OIL
POTENCIA / POTENCIA (*)	400 CV-DIN

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

MARCA CARROCERIA / MARCA CARROCARIA	-
CLASE DE SERVICIO / CLASSE DE SERVIÇO	-
TIPO / TIPO	-
CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS	-

PARA VEHICULOS DE CARGA / PARA VEICULOS DE CARGA

CLASE DE CARGA / CLASSE DA CARGA	CP CMG CF
TIPO DE VEHICULO / CLASSE DE VEICULO	CAMION TRACTOR
TIPO DE CAJA / TIPO DE CAIXA	TCA (CAIA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD / REGISTRADOR DE VELOCIDADE

MARCA / MARCA (*)	CONTINENTAL
NUMERO / NUMERO (*)	09770377

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

FCM Nº: 5099691
Nro. de ICM: 337485
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 890.0

ORIGINAL

CERO NUEVE CINCO CINCO CERO SEIS SIETE

MERCOSUR

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Circulo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del circulo de velocidad máxima (ESTADO)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

1507(L) Documentación > Descripción Libre (ADECUAR TIPO)

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	Martinez, Damián A.	Ing. Palopolo, Hector Daniel Mat. Nº: 41362(CIEER)

Página 1 de 1

Certificado: V-955067





7elNeVLNxR

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. – Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34)	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA /ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION


INFORME DE CONFIGURACIÓN DE MODELO

EN CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 24449 Y LA DISP. 25/99, ANEXO II, APARTADOS 1.1.1 Y SUS MODIFICACIONES

N°: 337485










DATOS DE LA UNIDAD

DOMINIO	NÚMERO DE CHASIS	CATEGORÍA	TIPO DE VEHÍCULO
AC634CS	9BSR4X20BJ3919254	N3	CAMIÓN TRACTOR
NÚMERO DE MOTOR	**LICENCIA CONF. DE MODELO**	**MARCA**	**MODELO**
6306586	-	SCANIA	R480 B4X2
AÑO	**TITULAR**	**OPERADOR RUTA**	**CUIT**
2018	NOIR RUBEN MAXIMILIANO	NOIR RUBEN MAXIMILIANO	23210690779

CARACTERÍSTICAS DE LA MODIFICACIÓN

LÍMITE TÉCNICO (kg)		GESTIÓN ELEC. DE FRENOS	MOTORIZACIÓN
26100		ABS	COMBUSTION INTERNA (DIESEL)
POTENCIA (cv)	**PESO/POTENCIA**	**EMISIONES**	**LUCES LED**
400	6 CV/T	EURO 5	NO
TIPO DE CABINA	**CANTIDAD DE PUERTAS**	**CRISTALES AGREGADOS**	**CANTIDAD DE ASIENTOS**
DORMITORIO	2	-	2
TIPO DE CAJA O CARROCERÍA		**CT BODEGA (m³)**	**MARCA/MODELO/N° DE PLANO**
CAJA ABIERTA		-	RHIEL / CAJA ABIERTA
TIPO DE IZAJE		**CANTIDAD DE TANQUES**	**CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE (L)**
SIN IZAJE		2	880
PARAGOLPES S/IRAM-AITA 10260		**PROT. LAT. S/IRAM-AITA 10276**	
NO		NO	
TIPO DE TREN		**TIPO DE TRACCIÓN**	
1s2d		6X2	
TIPO DE VINCULACIÓN DELANTERA		**MODELO/CHAS**	**FACTOR D/U**
-		-	-
TIPO DE VINCULACIÓN TRASERA		**MODELO/CHAS**	**FACTOR D/U**
GANCHO		WHEEL S60 7172	128KN

EJES

	EJE	TIPO	RODADO	SUSPENSIÓN
A	1ER	SIMPLE	295/80-R22.5	MECÁNICA
B	2DO	DOBLE	295/80-R22.5	NEUMÁTICA
C	3ER	DOBLE	295/80-R22.5	NEUMÁTICA

DIMENSIONES

DISTANCIA (mm) DESDE EL 1° EJE AL

2°: 3500	3°: 4700	4°: -	5°: -

TROCHA 1° EJE (mm)	TROCHA 2° EJE (mm)	TROCHA 3° EJE (mm)	TROCHA 4° EJE (mm)	TROCHA 5° EJE (mm)
2000	1900	1900	-	-
ALTURA (mm)	**ANCHO (mm)**	**LARGO (mm)**	**LONG. DE ARTICULACIÓN (mm)**	**LONG. VOLADIZO TRASERO (mm)**
3600	2600	8100	0100	1950
ANCHO PISADA TRASERA (mm)			**ALTURA PLATAFORMA (mm)**	
2460			1100	

OBSERVACIONES

PRESENTA CERTIFICADO DE TERCER EJE AGREGADO ANTERIOR A TRACCION CFM N°107581 - CERTIFICADO DE VINCULACION MECANICA CFM N°107580

CONCLUSIÓN

TARA TOTAL (kg)	PESO MÁXIMO (kg) [ART.53]	PBT (kg)
12560	24000	24000
CARGA ÚTIL (kg)	**CMT (kg)**	**PMC (kg)**
11440	52500	52500
DENOMINACIÓN RNPA	**TRÁFICO**	**SERVICIO**
CAMION TRACTOR C/ CAB/DORMIT Y CAJA ABIERTA	NACIONAL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGAS

FECHA DE EMISIÓN	CENTRO DE CERTIFICACIÓN	FIRMA DEL INGENIERO CERTIFICADOR	QR
23/06/2025	N°: 514	NOMBRE: ENRIQUE CARLOS MARTINO MATRÍCULA: 8852	
RESULTADO	RAZÓN SOCIAL: CURCHO VIVIANA HILDA		
SATISFACTORIO			

TODA MODIFICACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE MODELO ACTUAL DEBE REALIZARSE EN UN TALLER MODIFICADOR HABILITADO POR LA CNTSV.

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 040-016	FECHA 23/06/2026	HORA HI: 10:17 / HF: 10:57	Nro. 016-01083738

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: NOIR RUBEN MAXIMILIANO — DOMINIO **AC634CS** — AÑO 2018

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SCANIA	R400 B4X2	+9BSR4X200++J3919254+
MOTOR	SCANIA	DC13	8308886
TACOGRAFO	CONTINENTAL		09770377
LIMITADOR	Sí		
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACION PRESENTADA: CRA CV PRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.23
1	5022	12.72	12.88	1.24	51.96	CO(%)	HC(ppm)
2	3136	7.35	8.96	17.97	53.02	NOX	
3	3663	8.86	8.94	0.89	49.54		
4						RUIDO	
						EXT. ESCAPE	88.1 dBA
TOTAL	11821					INT. PASAJE	MOT. 3/4
FRENO ESTAC. 3	11821	8.84	9.75	9.33	51.49 16.03	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL
						DERIVA	-2.45 (m/Km.)

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

010603(L) Sistema de Dirección > Ángulo de giro de ruedas, perno y bujes de punta de eje > Punta eje: estado. Holgura y estado de perno y buje (1ER EJE)

09010101(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Pintura en mal estado y/o presencia de corrosión (ESTADO PINTURA)

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada (ESTADO CHAPAS)

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima (ESTADO)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

1507(L) Documentación > Descripción Libre (ADECUAR TIPO)

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Martinez, Damián A.	Ing. Peliopolo, Héctor Daniel Mat. Nº: 41382(CIEER)

Certificado: V-955067