

S V-0953007
MERCOSUR
Secretaría de Transporte
REVISION TECNICA OBLIGATORIA
(RES. GMC. 75/97)
26
VALIDO HASTA
27
RTO
AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA:
4qsuaZV0rr
DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO
ALTURA / ALTURA: 3.40 m.
ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
LARGO / COMPRIMENTO: 8.30 m.
CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
MARCA / MARCA: SCANIA
MODELO/ MODELO: G340B4X2
NUMERO/ NUMERO: +9BSG4X200++B3660517+
CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
TARA / TARA (*): -
PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 16500
CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
CMT / CMT (*): -
MOTOR / MOTOR
NUMERO / NÚMERO (*): 8142905
COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): GAS OIL
POTENCIA / POTÊNCIA(*): -
PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
TIPO/ TIPO: -
CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -
PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CF CMG CP
TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)
TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE
MARCA/ MARCA (*): CONTINENTAL
NUMERO/ NÚMERO (*): 0735D085
OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES
OPERADOR: PIETRANTUENO MIGUEL BENJAMIN
FCM Nº: 5006928
Nro. de ICM: 218113
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 850.0
establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.
TITULAR/ PROPIETARIO: PIETRANTUENO MIGUEL BENJAMINY
RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 20165921810
DOMICILIO/ ENDEREÇO: CHILE Nº 1299
CIUDAD/ MUNICIPIO: CONCORDIA
CODIGO POSTAL/ CEP(*): 3200
TELEFONO/ TELEFONE: 0345154108095
E-MAIL/ E-MAIL(*): -
DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: ENTRE RIOS
MATRICULA / DOMINIO / PLACA: IVZ906
REGISTRO / RENAVAM: A270180
AÑO / ANO: 2010
CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: N3
FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 14/05/2026
FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 14/05/2026
FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 14/05/2027
CENTRO DE REVISION TECNICA: MOTORTEST S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
CODIGO CENTRO DE REVISION: 040-016
CODIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
RESPONSABLE TECNICO: ING. JORGE ANDRÉS ROTUNDO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 41127(C.I.E.E.R)
FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO
(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo
ORIGINAL
CERONUEVEVECINCOTRESCEROCEROSIETE
CERRADAS)
RESULTADO DE LA INSPECCIÓN
Apto
INSPECTOR
Martinez, Damián A.
FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Ing. Rotundo, Jorge Andrés
Mat. Nº: 41127(C.I.E.E.R)
Página 1 de 1
Certificado: V-953007



4qsuaZV0rr

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT | Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34). | Nro:- -

Denominación del Art. 33 (DNRPA) | CAMION TRACTOR C/CAB DORMITORIO Y CAJA ABIERTA

SENASA | -

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

CHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA /ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION