

MS W-0182823

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA/ AUTENTICAÇÃO ELETRONICA: 7aREyS8U0

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: CARABALLO HERMANOS S.A
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30717150119
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: LOS CIRUELOS 595
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: SAN CARLOS
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 5556
06 TELEFONO/ TELEFONE: 1
07 E-MAIL/ E-MAIL(*): -
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: MENDOZA

09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: AE782VE
10 REGISTRO / RENAVAM: B183498
11 AÑO / ANO: 2021
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: O4

13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 22/06/2026
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 22/06/2026
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 22/06/2027
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: TECNAC S.A.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 080-005
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. GABRIEL FRANCISCO DIEBRA
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: A10986(COPIG)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO
30 ALTURA / ALTURA: 2.20 m.
31 ANCHO / LARGURA: 2,60 m.
32 LARGO / COMPRIMENTO: 15.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
33 MARCA / MARCA: MALDONADO
34 MODELO/ MODELO: 3 EJES
35 NUMERO/ NUMERO: 8EMP15435LA000115
36 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
37 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 3D
38 TARA / TARA (*): -
39 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 25500
40 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
41 CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
42 NUMERO / NÚMERO (*): -
43 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): -
44 POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
45 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
46 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
47 TIPO/ TIPO: -
48 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
49 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CP CF CMG CI CPG
50 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
51 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: CA-PC (CAJA ABIERTA - PORTACONTENEDOR)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
52 MARCA/ MARCA (*): -
53 NUMERO/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
FCM Nº: 5097608
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

GABRIEL F. DIEBRA
Ingeniero Electromecánico
Mat. Nº 10986 - Cat. A

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROUNOOCHODOSOCHODOSTRES

MERCOSUR

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	NARAMBUENA, RAMON	Ing. Diebra, Gabriel Francisco Mat. Nº: A10986(COPIG)

GABRIEL F. DIEBRA
Ingeniero Electromecánico
Mat. Nº 10986 - Cat. A

Certificado: W-182823

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 080-005	FECHA 22/06/2026	HORA HI: 11:55 / HF: 12:36	Nro. **005-01076971**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: CARABALLO HERMANOS S.A	DOMINIO **AE782VE**	AÑO 2021

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MALDONADO	3 EJES	8EMP1543SLA000115
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	CA-PC (CAJA ABIERTA -	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	6130	13.4	15.0	10.67	47.23
2	6830	14.1	18.0	21.67	47.91
3	7580	21.0	20.0	4.76	55.14
4					
TOTAL	20540				50.37
FRENO ESTAC. 3	20540	18.0	19.21	6.3	18.47

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO		
EXT. ESCAPE		
INT. PASAJE	MOT. 3/4	
INT. CABINA	MOT. 3/4	RAL.
DERIVA		(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020802(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Rótulas Punta de Ejes > Huelgo de rodamientos en puntas de eje (MASAS EN 1 Y 2 EJE)



7aREyS8U09

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

CARGA Sí | PASAJEROS (--------)

CRT 080-005 | FECHA

IDENTIFICACION DEL VE

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION