Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
bamjQwIWp

Serie V

CERTIFICADO Nº 0378187

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO: FIDEICOMISO JOSA I (*)
02 **RUT / CUIT /** CNPJ / CPF: CUIT 30714750867
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: AVDA LOS LAPACHOS MZA338 L.16
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: LIBERTADOR GRL. SAN MARTÍN (EST.
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): 4512
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 3513712691
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*): -
08 **DEPARTAMENTO /** PROVINCIA / UF: JUJUY

09 **MATRICULA / DOMINIO /** PLACA: **IFM511**
10 **REGISTRO /** RENAVAM: A683899
11 **AÑO /** ANO: 2009
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: O4

13 **FECHA DE INSPECCION /** DATA DE INSPEÇÃO: 27/06/2025
14 **FECHA DE EMISION /** DATA DE APROBAÇÃO: 27/06/2025
15 **FECHA DE VENCIMIENTO /** DATA DE VENCIMENTO: **27/06/2026**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** REVITÉ S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 080-017
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. LUIS ALBERTO CALDERON
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO/** Nº DE REGISTRO: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) **Llenado no obligatorio /** Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA /** ALTURA: 4.10 m.
21 **ANCHO /** LARGURA: 2.60 m.
22 **LARGO /** COMPRIMENTO: 15.20 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA /** MARCA: RANDON
24 **MODELO/** MODELO: SR.FG.02+01
25 **NUMERO/** NUMERO: 9ADFSRA3FAM291886
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 **TIPO DE TREN / EJES /** TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL /** PESO BRUTO TOTAL : 28500
30 **CAPACIDAD /** LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT /** CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO /** NÚMERO (*): -
33 **COMBUSTIBLE /** COMBUSTIVEL (*): -
34 **POTENCIA /** POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO/** TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS /** QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA: CF CMG CI CP
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA: TCCF (CAJA FRIGORIFICA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA/** MARCA (*): -
43 **NUMERO/** NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
OPERADOR: SUSTANCIAS S.A.
Ficha RCM AITA Nº: 4227264
Nro. de ICM: 228462
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 200.0

POR REVITE S.A.
ING. LUIS ALBERTO CALDERON
MAT. 7258 - CAT. "A"

MERCOSUR

ORIGINAL

CEROTRESSIETEOCHOUNOOCHOSIETE

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO





bamjQwIWpm

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 102505350024

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	SEMIRREMOLQUE C/ CAJA FRIGORIFICA
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 080-017	FECHA 27/06/2025	HORA HI: 16:31 / HF: 16:56	Nro. **017-01139802**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: FIDEICOMISO JOSA I		DOMINIO **IFM511**	AÑO 2009
MARCA	**MODELO**		**NÚMERO**
CHASIS RANDON	SR.FG.02+01		9ADFSRA3FAM291886
MOTOR -	-		-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA -	TCCF (CAJA FRIGORIFICA)		-
-	EXPTE. VTP -		PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: PRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	3080	7.93	7.12	10.21	49.81	CO(%)	HC(ppm)
2	1780	4.25	3.86	9.18	46.44	NOX	
3	1940	5.01	4.42	11.78	49.55	RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
					48.85	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
TOTAL	6800					DERIVA	(m/Km.
FRENO ESTAC. 1	6800	8.58	7.62	11.19	24.28		

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

030504(L) Sistema de frenos > Tuberías Fijas, Tuberías Flexibles, Pulmones, Levas, Registros, Campanas, Discos, Mordazas, Guarniaciones, Cintas, Abs/Ebs > Pérdida de aire o líquido hidráulico

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rubino Cortez, facundo	Ing. Calderon , Luis Alberto Mat. Nº: 7258 CAT "A" (MENDOZA) POR REVITE S.A. Ing. LUIS ALBERTO CALDERON MAT. 7258 - CAT. A

Certificado: V-378187