

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
34JAdWmaL

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO:	TRANSPREB S.A.
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 30623156458
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	RUTA NACIONAL 177 KM. 2.5 S/N
04 CIUDAD/ MUNICIPIO:	VILLA CONSTITUCIÓN
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	2919
06 TELEFONO/ TELEFONE:	0
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	-
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	SANTA FE
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	AD589BU
10 REGISTRO / RENAVAM:	A671079
11 AÑO / ANO:	2019
12 CATEG. VEHICULO/CATEGORIA VEÍCULO:	O4
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	02/06/2025
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	02/06/2025
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	02/06/2026
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	RETEO S.R.L.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	010-091
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. MAURO PROFITOS
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	I 12972(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 ALTURA / ALTURA:	2.80 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	14.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	OMBU
24 MODELO/ MODELO:	SBV3E2 11450
25 NUMERO/ NUMERO:	8D9837CH8KP097165
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1D-2D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	28500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NUMERO (*):	-
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	-
34 POTENCIA / POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CF CMG CI CP
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	SEMIRREMOLQUE
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	CA-PC (CAJA ABIERTA - PORTACONTENEDOR)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	-
43 NUMERO/ NUMERO (*):	-

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
Ficha RCM AITA Nº: 4167917
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

[*] Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CERODOSNUEVEUNOCEROTRESSEIS

MERCOSUR

calentamientos, corrosiones

060101(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, abombamientos, envejecimiento

09010101(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Pintura en mal estado y/o presencia de corrosión

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	Alvarez, Leandro G.	Ing. Profitos, Mauro Mat. Nº: I 12972(COPIME)

Certificado: V-291036

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
34JAdWmaL

Serie V

CERTIFICADO Nº 0291036

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97

- TITULAR/ PROPIETARIO: TRANSPREB S.A.
- RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30623156458
- DOMICILIO/ ENDEREÇO: RUTA NACIONAL 177 KM. 2.5 S/N
- CIUDAD/ MUNICIPIO: VILLA CONSTITUCIÓN
- CODIGO POSTAL/ CEP(*): 2919
- TELEFONO/ TELEFONE: 0
- E-MAIL/ E-MAIL(*): -
- DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: SANTA FE

- MATRICULA / DOMINIO / PLACA: **AD589BU**
- REGISTRO / RENAVAM: A671079
- AÑO / ANO: 2019
- CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: O4

- FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 02/06/2025
- FECHA DE EMISION / DATA DE APROVAÇÃO: 02/06/2025
- FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **02/06/2026**
- CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: RETEO S.R.L.
- CODIGO CENTRO DE REVISION / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 010-091
- RESPONSABLE TECNICO / RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. MAURO PROFITOS
- Nº DE REGISTRO / Nº DE REGISTRO: I 12972(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

- 20 ALTURA / ALTURA: 2.80 m.
- 21 ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
- 22 LARGO / COMPRIMENTO: 14.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

- 23 MARCA / MARCA: OMBU
- 24 MODELO/ MODELO: SBV3E2 11450
- 25 NUMERO/ NUMERO: 8D9837CH8KP097165
- 26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
- 27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
- 28 TARA / TARA (*): -
- 29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
- 30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
- 31 CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR

- 32 NUMERO / NÚMERO (*): -
- 33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): -
- 34 POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

- 35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
- 36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
- 37 TIPO/ TIPO: -
- 38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

- 39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CF CMG CI CP
- 40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
- 41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: CA-PC (CAJA ABIERTA - PORTACONTENEDOR)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

- 42 MARCA/ MARCA (*): -
- 43 NUMERO/ NUMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

Ficha RCM AITA Nº: 4167917
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

MRC SUR

ORIGINAL

CERODOSNUEVEUNOCEROTRESSEIS

calentamientos, corrosiones

060101(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, abombamientos, envejecimiento

09010101(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Pintura en mal estado y/o presencia de corrosión

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	Alvarez, Leandro G.	Ing. Profitos, Mauro Mat. Nº: I 12972(COPIME)

Certificado: V-291036

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 010-091	FECHA 02/06/2025	HORA HI: 15:04 / HF: 16:03	Nro. **091-01256857**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: TRANSPREB S.A.	DOMINIO **AD589BU**	AÑO 2019

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	OMBU	SBV3E2 11450	8D9837CH8KP097165
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO LIMITADOR			
CARROCERIA	-	CA-PC (CAJA ABIERTA -	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES		BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1		3621	10.27	8.79	14.41	53.66	CO(%)	HC(ppm)
2		1921	4.12	5.21	20.92	49.51	NOX	
3		2120	6.02	5.44	9.63	55.1	**RUIDO**	
4							EXT. ESCAPE	
							INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL		7662				53.02	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC.	2	7662	6.27	8.23	23.82	19.29	DERIVA	[m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020605(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras > Tensor, bujes con juego

020802(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Rótulas Punta de Ejes > Huelgo de rodamientos en puntas de eje

040102(L) Chasis > Bastidor del Chasis > Torceduras, fisuras, dobleces, alargamientos, calentamientos, corrosiones

060101(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, abombamientos, envejecimiento

09010101(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Pintura en mal estado y/o presencia de corrosión

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	Alvarez, Leandro G.	Ing. Profitos, Mauro Mat. Nº 112972(COPIME)

Certificado: V-291036





34JAdWmaLY

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34)	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	-
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
4ZogfDGBD

Serie **W**

CERTIFICADO Nº 0195609

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒ X

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR**/ PROPIETÁRIO:	TRANSPREB S.A.
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF:	CUIT 30623156458
03 **DOMICILIO**/ ENDEREÇO:	RUTA PROVINCIAL 90KM 2.5
04 **CIUDAD**/ MUNICIPIO:	VILLA CONSTITUCIÓN
05 **CODIGO POSTAL**/ CEP(*):	2919
06 **TELEFONO**/ TELEFONE:	03400474001 3400510831
07 **E-MAIL**/ E-MAIL(*):	TPREB@CABLENET.COM.AR
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF:	SANTA FE
09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA:	**AD589BU**
10 **REGISTRO** / RENAVAM:	A671079
11 **AÑO** / ANO:	2019
12 **CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO:	O4
13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO:	04/06/2026
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO:	04/06/2026
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO:	**04/06/2027**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	DILEY ITV SA
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	100-032
18 **RESPONSABLE TECNICO:** RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. RUBEN DANIEL BARRA
19 **N° DE REGISTRO**/ N° DE REGISTRO:	2-0690-3(C.I.E)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

RUBEN DANIEL BARRA
INGENIERO MECANICO
M.I.C.I.E.N° 2-0690-3

(*) Llenado obligatorio / Preenchimento obrigatório

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 **ALTURA** / ALTURA:	2.60 m.
21 **ANCHO** / LARGURA:	14.50 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO:	

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 **MARCA** / MARCA:	OMBU
24 **MODELO**/ MODELO:	SBV3E2 11450
25 **NUMERO**/ NUMERO:	8D9837CH8KP097165
26 **CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*):	1D-2D
28 TARA / TARA (*):	
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL:	28500
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO:	CATEGORÍA D (Dec. 32/2018)
31 **CMT** / CMT (*):	

MOTOR / MOTOR

32 **NUMERO** / NÚMERO (*):	-
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*):	-
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*):	

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 **MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 **CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO:	
37 **TIPO**/ TIPO:	-
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS:	

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 **CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA:	SEMIRREMOLQUE
40 **TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO:	CA-PC (CAJA ABIERTA - PORTACONTENEDOR)
41 **TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA:	

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 **MARCA**/ MARCA (*):	-
43 **NUMERO**/ NÚMERO (*):	

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
FCM N°. 5058767
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -
Decreto 032/2018 Semirremolque 52.5T categoria"D"

ORIGINAL

CEROUNONUEVECINCOSEISCERONUEVE

MERCOSUR





4ZogfDGBD4

Antecedentes de la Actividad Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 100-032	FECHA 04/06/2026	HORA HI: 12:00 / HF: 12:34	Nro. **032-01110566**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: TRANSPREB S.A.	DOMINIO **AD589BU**	AÑO 2019

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	OMBU	SBV3E2 11450	8D9837CH8KP097165
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO LIMITADOR			
CARROCERIA	-	CA-PC (CAJA ABIERTA -	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV CRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	9670	24.0	23.15	3.54	49.7
2	8024	20.54	19.0	7.5	50.23
3	7994	21.74	20.25	6.85	53.54
4					
TOTAL	25688				51.06
FRENO ESTAC.					

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

APTO

RUBEN D. BARRA
INGENIERO MECANICO
I.C.I.E Nº 2-0690-3

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Malarria, Miqueas	Ing. Barra, Ruben Daniel Mat. Nº: 2-0690-3(C.I.E)

Certificado: W-195609