

establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01	**TITULAR/ PROPIETÁRIO:**	TRANSPREB S.A.
02	**RUT / CUIT / CNPJ / CPF:**	CUIT 30623156458
03	**DOMICILIO/ ENDEREÇO:**	RUTA NACIONAL 177 KM. 2.5 S/N
04	**CIUDAD/ MUNICIPIO:**	VILLA CONSTITUCIÓN
05	**CODIGO POSTAL/ CEP(*):**	2919
06	**TELEFONO/ TELEFONE:**	3413437891
07	**E-MAIL/ E-MAIL(*):**	-
08	**DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:**	SANTA FE
09	**MATRICULA / DOMINIO / PLACA:**	**EZK174**
10	**REGISTRO / RENAVAM:**	A646594
11	**AÑO / ANO:**	2005
12	**CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:**	N3
13	**FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:**	02/06/2025
14	**FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:**	02/06/2025
15	**FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:**	**02/06/2026**
16	**CENTRO DE REVISION TECNICA:** / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	C.I.V.E.S.A.
17	**CODIGO CENTRO DE REVISION:** / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	100-077
18	**RESPONSABLE TECNICO:** / RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. FAUSTO DANIEL DE LARROSA
19	**N° DE REGISTRO/** N° DE REGISTRO:	53917(C.I.P. B.A.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo

RIGINAL

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA/ AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA:
48pCwn6Td

Serie V

CERTIFICADO Nº 0254736

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO:	TRANSPREB S.A.
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 30623156458
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	RUTA NACIONAL 177 KM. 2.5 S/N
04 CIUDAD/ MUNICÍPIO:	VILLA CONSTITUCIÓN
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	2919
06 TELEFONO/ TELEFONE:	3413437891
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	-
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	SANTA FE
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	EZK174
10 REGISTRO / RENAVAM:	A646594
11 AÑO / ANO:	2005
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	N3
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	02/06/2025
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	02/06/2025
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	02/06/2026
16 CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	C.I.V.E.S.A.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	100-077
18 RESPONSABLE TECNICO: / RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. FAUSTO DANIEL DE LARROSA
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	53917(C.I.P. B.A.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO

20 ALTURA / ALTURA:	2.80 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2.50 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	6.00 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	VOLKSWAGEN
24 MODELO/ MODELO:	17220
25 NUMERO/ NUMERO:	9BWCM82T15R517369
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1S-1D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	16500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	30534656
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*):	GAS OIL
34 POTENCIA / POTÊNCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CF CP CMG CI
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	-
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	-

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
Ficha RCM AITA Nº: 4167376
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 550.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CERODOSCINCOCUATROSIETETRESSEIS

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Unsen, Gabriel Hernan	Ing. De Larrosa, Fausto Daniel Mat. Nº: 53917(C.I.P. B.A.)

Certificado: V-254736

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CAT 100-077	FECHA 02/06/2025	HORA HI: 14:09 / HF: 14:29	Nro. **077-01115079**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: TRANSPREB S.A. | DOMINIO **EZK174** | AÑO 2005

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	VOLKSWAGEN	17220	9BWCM82T15R517369
MOTOR	CUMMINS	6CT AA	30534656
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA -		TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	4478	12.2	11.4	6.56	53.72
2	2372	6.12	5.88	3.92	51.57
3					
4					
TOTAL	6850				52.98
FRENO ESTAC. 2	6851	4.89	5.33	8.26	15.21

GASES		
BACHARACH	OPACIDAD 0.33	
CO(%)	HC(ppm)	
NOX		
RUIDO		
EXT. ESCAPE	88.6 dBA	
INT. PASAJE	MOT. 3/4	
INT. CABINA	MOT. 3/4	RAL.
DERIVA	0.07	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificació y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsabl técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de l RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, Inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Unsen, Gabriel Hernan	Ing. De Larrosa, Fausto Daniel Mat. Nº: 53917(C.I.P. B.A.)

Certificado: V-254736



Antecedentes de la Actividad	
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 101805210824

Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTU FIRMA / ACLARACIO