

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

1UyYvarCOR

Serie W

CERTIFICADO Nº 0045393

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA / CERTIFICADO DE APTITUDE TECNICA / CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVISÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP VTG X

TITULAR/ PROPIETARIO: LESCANO BRAULIO ELEUTERIO
RUT / CUIT / CUPU / CIF: CUIT 20085104935
DOMICILIO/ ENDEREÇO: ESPAÑA 3914
CIUDAD/ MUNICIPIO: SAN MIGUEL DE TUCUMÁN (EST.
CODIGO POSTAL/ CEP: 4000
TELEFONO/ TELEFONE: 0
E-MAIL/ E-MAIL:
DEPARTAMENTO / PROVINCIA / DF: TUCUMAN
MATRICULA / DOMINIO / PLACA: DFX641
REGISTRO / RENAVAM: A395324
AÑO / ANO: 2000
CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: N3
FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 12/06/2026
FECHA DE EMISION / DATA DE APROVAÇÃO: 12/06/2026
FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 12/12/2026
CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ÓRGÃO DE INSPEÇÃO: TECNICA CANIZARES S.R.L.
CODIGO CENTRO DE REVISION / CÓDIGO DO ÓRGÃO DE INSPEÇÃO: 120-059
RESPONSABLE TECNICO / RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. JOSE RAMON TANA
Nº DE REGISTRO / Nº DE REGISTRO: 28210(COPIT)
FIRMA RESP. TECNICO / ASSINATURA RESP. TÉCNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO
ALTURA / ALTURA: 3,89 m
ANCHO / LARGURA: 2,50 m
LARGO / COMPRIMENTO: 8,75 m
CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
MARCA / MARCA: SCANIA
MODELO / MODELO: P114 GA 4x2 NZ 356
NUMERO / NÚMERO: X9S114B9Y
CANTIDAD DE EJES / QUANTIDADE DE EIXOS: 2
TIPO DE EJES / TIPO DE EIXOS (*): 15-10
TARA / TARA:
PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 16500
CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):
CMT / GMT (*):
MOTOR / MOTOR
NUMERO / NÚMERO (*): 3133930
COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): GAS OIL
POTENCIA / POTÊNCIA (*):
PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS
MARCA CARROCERIA / MARCA CARROCERIA:
CLASE DE SERVICIO / CLASSE DE SERVIÇO:
TIPO / TIPO:
CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:
PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEÍCULOS DE CARGA
CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:
TIPO DE VEHICULO / CLASSE DE VEÍCULO: CMG CE DP
TIPO DE CAJA / TIPO DE CAIXA: CAMION TRACTOR
TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD / REGISTRADOR DE VELOCIDADE: TIPO / TIPO (*):
MARCA / MARCA (*):
NUMERO / NÚMERO (*):
OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
FCM Nº: 5079361
Nro. de ICM: 336858
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 600 L

ORIGINAL

CEROCEROCUATROCINCOTRESNUEVETRES

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Máxima > Estado deficiente y/o [illegible] ubicacion)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (bandas delantera y bandas rojas posteriores estado)

Ing. JOSÉ RAMON TANA
M.P. 28210
DIRECTOR TÉCNICO RESPONSABLE

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE TECNICO
Apto	Gomez, Juan Francisco	Ing. Tana, Jose Ramon Mat. Nº 28210(COPIT)

Página 1 de 1

Certificado: W-045393