MINISTERIO DE TRANSPORTE — GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. N° 1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 26 000600013578736 — OBLEA N° 263175446

Conductor	ALEJANDRO R. ACOSTA			Titular	ALEJANDRO R. ACOSTA
Documento	DNI 30394188			Documento	DNI 30394188
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio N°	EWO659
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor N°	90492500611444
Modelo	BMO 390 1320	Año	2005	Chasis N°	8AB3900535A130717
Resultado	APTO			Cert. GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 22/10/2026					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
04.06.050	SISTEMA DE FRENOS-FRENO DE SERVICIO: FUNCIONAMIENTO OTROS EJES-DESEQUILIBRIO EXCESIVO DE FRENOS EN (2) EJE:(3&)%. FUERZAS IZQ./DCH. (15.670)/(9.720) KNW.		

Tiempos:	H. INGR.: 10:40:43	H. EGR.: 10:45:18	TTL: 00:03:52	TTR: 00:04:35

OBSERVACIONES: USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $87351,89

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A

FECHA: 23/06/2026

ORIGINAL

Impreso: 23/06/2026

KD 1