MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. N° 1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 26 000600013519019 **OBLEA N° 262967888**

Conductor	DAVID VERSARI			Titular	DAVID VERSARI
Documento	DNI 33877357			Documento	DNI 33877357
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio N°	GPR130
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor N°	904965U039555
Modelo	BM0390	Año	2007	Chasis N°	8AB3900548A132302
Resultado	APTO			Cert. GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 23/08/2026					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
11.03.002	SEGURIDAD Y EMERGENCIA-OTROS: VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA		

Tiempos:	H. INGR.: 11:05:40	H. EGR.: 11:34:35	TTL: 00:16:49	TTE: 00:28:55

USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $87351,89

OBSERVACIONES

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS / J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 20/02/2026

Impreso: 20/02/2026

ORIGINAL